

大淀町内通学路の要対策箇所一覧

【201桜ヶ丘小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	通し番号
西部91号線	大淀町桧垣本地内	交通量が多く、歩道と車道の区別がない。	外側線、路面文字「学童注意」を設置	町	1
西部85号線	大淀町下淵地内	交通量が多いうえに道幅も狭く、塗装されているグリーンゾーン等が剥げてきている。	外側線、グリーンベルトを再塗装	町	2
西部87号線	大淀町桧垣本地内	交通量が多く、交差点で停止しない車両が多い。	停止線、一旦停止標識の設置	警察	3
西部193号線	大淀町高見台地内（農免道路の坂道）	急な坂道でスピードを出す車両も多いためかわからず、歩道と車道の区別がない。	外側線、中央破線、路面文字「速度落せ」を設置	町	4
西部121号線	大淀町下淵地内（大淀高校前）	歩道のすぐ横が谷になっているが柵がない。	ガードレールを設置	町	5
西部186号線	大淀町桧垣本地内（八幡神社付近）	路側帯や溝蓋がない。	外側線、路面文字「学童注意」を設置	町	6
西部85号線	大淀町下淵地内（近鉄下市口駅前踏切付近）	交通量が多く、横断歩道の塗装が剥けている。	横断歩道の再塗装ガードレールの設置	県、警察	7
西西部10号線	大淀町香梨台地内	交通量が多く、歩道が狭く溝蓋がない	外側線、中央破線、減速マーク、路面文字「速度落とせ」を設置	県、町	8

【202緑ヶ丘小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	通し番号
国道169号線	大淀町桧垣本地内（桧垣本交差点付近）	交通量が多いうえに歩道幅が狭く、グレーチング等の段差・隙間が多い。	歩道の改修	県	9
国道169号線	大淀町桧垣本地内（桧垣本交差点～土田交差点間）	交通量が多いうえに歩道幅が狭く、ガードパイプがない箇所がある。	横断歩道の再塗装歩道の改修	県、警察	10
中部22号線	大淀町土田地内（中吉野広域消防署付近）	交通量が多く、道幅が非常に狭い。	外側線、路面文字「学童注意」を設置スクールゾーン規制	町、警察	11
県道今木出口線	大淀町奥越部地内	スピードを出している車両が多く、標識や横断歩道がない。	横断歩道の設置	警察	12
中部222号線	大淀町奥越部地内、中越部地内	歩道と車道の区別がない。	ガードレール、外側線、路面文字「学童注意」を設置	町	13

【203希望ヶ丘小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	通し番号
東部13号線	大淀町西増地内	道幅が狭く、転落防止柵がない。	地元協議のうえで通学指導を行う。	町、教育委員会	14
東部15号線	大淀町西増地内	大量の雨が降った際に、水路・弁より水が道路に溢れ出す。	維持管理の指導を行う。	町	15