

下市町内通学路の要対策箇所一覧

【205下市小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	通し番号
一般国道309号	下市町下市堀毛地内	民家の堀沿いに歩くため、見通しが悪く、路側帯もない	路側帯ラインを施工	県	1
一般国道309号	下市町下市下阪地内	カーブ付近の交差点で、歩行者の信号待ちスペースが狭い	交差点改良計画あり（滞留所を設置）	県	2
町道田中新住線	下市町下市寺内地内	緩やかなカーブの端にある横断歩道で見通しも悪く危険である	舗装改良計画あり（路側帯を反対側に変更）	町	3
町道田中新住線	下市町下市秋津地内	歩道にあがるために横断するが、道路標示・標識がない	舗装改良計画あり（路側帯を反対側に変更）、改良までに区間線・「学童注意」の路面標示	町	4
町道田中新住線	下市町下市都町地内	路側帯がなく見通しも悪い。車から児童の横断が見えにくい	舗装改良計画あり（路側帯ラインを引く）	町	5
町道田中新住線	下市町下市幸町地内	点滅押しボタン信号だが、大型車・高速車も多く危険である	交差点改良計画あり（滞留所を設置）	町	6
町道田中新住線	下市町下市幸町地内	周辺よりさらに道幅が狭くなり、路側帯もなく危険である	検討中	町	7