

## 田原本町内通学路の要対策箇所一覧

【174東小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	通し番号
町道笠形為川北方線	田原本町金沢さわやか交流センター前	交通量がスピードをだしている。白線幅が狭く車がぎりぎりに通過する。	通学路であることの標識	町	1
町道笠形為川北方線	田原本町金沢地内	交通量が多くスピードを出している。車止めブロックがあるが危険	通学路であることの標識	町	2
町道笠形為川北方線	田原本町為川南方地内	交通量が多く、スピードを出している。ガードレールのないところがある	ガードレールの設置	町	3
町道笠形為川北方線	田原本町為川南方地内（本郷宅前）	反射板の破損。	反射板等の復旧	町	4
町道笠形為川北方線	田原本町為川南方大川橋寺川右岸側	道路面に「止まれ」の表示があるが見通しが良いため止まらない車が多く危険	通学路であることの標識	町	5
町道大和川左岸線	田原本町大木大川橋大和川左岸線	道路面に「止まれ」の表示があるが見通しが良いため止まらない車が多く危険多い、夏になると草丈が伸び、見通しが悪くなる。	区画線及び通学路であることの標識	町	6
町道大安寺為川南方線	田原本町大木地内	白線表示がなく通学時スピードを出しているので危険	外測線	町	7
町道大和川左岸線・笠形為川北方線	田原本町蔵堂蔵堂橋大和川左岸側	交通量が多く、見通しが良いため車は、スピードを出している	通学路であることの標識	町	8
町道大安寺為川南方線	田原本町大木公民館付近	東西の車の通行量が多く道路を横切るのに危険	横断歩道等	警察	9
町道味間八田線	田原本町大安寺中央体育館西側交差点	南北の車の通行量が多く道路を横切るのに危険	横断歩道等	警察	10
町道大安寺5号線	田原本町大安寺地内	東西の車の通行量が多く道路を横切るのに危険	横断歩道等	警察	11
町道大安寺為川南方線	田原本町大安寺地内	一部水路にガードレールがないため車回避の際落下する可能性あり	ガードレールの設置	町	12
町道大安寺為川南方線	田原本町大木地内	白線表示がないため、交通量が多く車が対向する際道路幅いっぱいになり危険	外測線	町	13
町道東味間大木線	田原本町笠形交差点	南北の車の通行量が多くスピードを出す車が多く危険	通学路であることの標識	町	14
町道阿部田笠形線	田原本町阿部田池北側道路	白線表示が消えている	外測線	町	15
町道味間八田線	田原本町阿部田地内交差点	南北の車の通行量が多くスピードを出す車が多く危険	交差点部分にカラー舗装	町	16
町道東味間大木線	田原本町笠形地内交差点	車両事故の多い所であり危険	交差点部分にカラー舗装	町	17
町道味間21号・八条笠形平田線	田原本町味間～笠形地内道路	交通量が多くスピードを出している。車がぎりぎりに通過することがあり危険	外測線	町	18
町道味間22号線	田原本町味間地内西側交差点	東西の車の通行量が多く道路を横切るのに危険	横断歩道等	警察	19
町道味間22号線	田原本町味間歩道橋より北側道路	車の通行量が多く道路を横切るのに危険	外測線	町	20
主要地方道桜井田原本王寺線	田原本町県道味間交差点	横断歩道の表示が薄くなっている	横断歩道の引き直し	警察	21
町道東味間大木線	田原本町東小学校南側交差点	交通量が多く、変形四つ角の為、危険	ポストコーン	町	22
町道東味間大木線	田原本町東幼稚園西側道路	交通量が多く、白線だけでは危険	通学路であることの標識	町	23
町道東味間大木線	田原本町東小学校北側交差点	通学時の通行量が多く東幼稚園に横切るのに危険	通学路であることの標識	町	24
町道東味間大木線	田原本町伊与戸地内交差点	通学時の通行量が多く道路を横切るのに危険	通学路であることの標識	町	25

## 【175北小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	通し番号
町道鍵法貴寺線	田原本町鍵北小学校正門前東道路	水路が暗渠になっているところでは、ガードレールが確保されているが、暗渠になっていないところから正門までは歩道が狭く、交通量が多い上にカーブになっている為に危険である。自動車のスピードを抑える手立ての対策	ガードレール、学童注意の文字、ポストコーン、ダイヤモンド、区画線、外測線	町	26
町道鍵法貴寺線	田原本町法貴寺青山宅～坂本宅まで	狭い道路であるが、歩道線がないので真ん中によりやすい。歩道線があれば意識しながら安全に歩行できる。	外測線	町	27
町道鍵法貴寺線	田原本町法貴寺杉本宅から西へ	狭い道路であるが、歩道線がないので真ん中によりやすい。歩道線があれば意識しながら安全に歩行できる。	外測線	町	28
町道味間八田線	田原本町法貴寺南側道路	歩道線がないので、歩道線を設置して安全に歩行させたい	外測線	町	29
町道鍵13号線	田原本町鍵学校北側道路	道路に沿って水路があり、深さもかなりあるので危険	ガードパイプ	町	30
町道鍵13号線	田原本町鍵学校北側道路西側の水路橋	道路がすれているため、橋が斜めにかかっており、両側に柵がないため、落下の危険がある。	ガードパイプ	町	31
町道味間八田線	田原本町法貴寺南側道路	歩道線が消えかかっている箇所があり危険	外測線	町	32
町道鍵法貴寺線	田原本町鍵学校南側の通学路	道路に沿って水路があるため、落下の危険	ガードレール	町	33
町道鍵法貴寺線	田原本町法貴寺変則的交差点	変則的な交差点であり、交通量も多い箇所であるため、抜本的な対策を講じて欲しい	待機場の整地	町	34
一般国道24号	田原本町鍵国道24号歩道橋	歩道橋の床面の滑り止めが剥かれ滑ったり蹴躓いたりする危険がある	歩道橋の底地の改良	国	35

## 【176田原本小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	通し番号
一般県道結崎田原本線	田原本町宮古宮古保育園前	県道の歩道の整備	歩道の整備	県	36
町道田原本7号・13号線	田原本町殿町～旭町線路沿い	水路があり、歩行者も多く危険	ガ側線、ガードレール	町	37
町道阪手8号線	田原本町阪手地内阪手北公民館	歩道がなく、ガードレールもなく危険	ガードレール	町	38
町道阪手八尾大橋線	田原本町田原本小学校東側交差点	大きな道路に出る車が頻繁であり、点滅信号等の設置を望む	点滅信号等の設置	警察	39
町道阪手八尾大橋線	田原本町新町地内田原本町役場北道路	歩道にガードレールがなく危険	ガードレール	町	40
一般国道24号	田原本町阪手地内歩道橋	滑りやすくなっており、危険	歩道橋の底地の改良	国	41
町道阪手八尾大橋線	田原本町八尾安養寺交差点	車の交通量が多く、横断歩道、信号機等の設置	横断歩道・信号機の設置	警察	42
町道阪手八尾大橋線	田原本町八尾森島モーターズ前	車両等がスピードが速く、横断歩道・信号機等の設置	横断歩道	警察	43
町道八尾45号線	田原本町八尾岡本歯科前	カーブミラーが小さく危険	カーブミラーの口径の変更	町	44
町道田原本17号・35号線	田原本町魚町地内	見通しが悪く危険	通学路であることの標識	町	45
町道田原本18号線	田原本町小室町地内	見通しが悪く危険	通学路であることの標識	町	46
町道田原本45号線	田原本町第一体育館前	交通量が多く、横断歩道等の設置	横断歩道等の設置	警察	47
町道寺川沿新町多線	田原本町根太田原橋付近	交通量が多く、危険	通学路横断の標識	町	48
町道田原本59号線	田原本町田原本駅前ロータリー	駐車が多く、見にくく危険	カーブミラー	町	49
町道寺川沿新町多線	田原本町新町高橋付近	川沿いから出てくる車が危険であり、通学路の明記	通学路であることの標識	町	50
町道田原本15号線	田原本町田原本幼稚園横道路	車道と歩道の区別がなく危険	外測線	町	51
町道根太黒田線	田原本町室町松村金物店前	車の交通量が多く横断歩道等の設置	横断歩道等の設置	警察	52
町道新町1号線	田原本町室町踏切	踏切内に歩道がなく危険	踏切内に歩道の設置	町	53
町道新町1号線	田原本町室町踏切付近	踏切内に入れるため危険	防護柵	町	54
町道根太黒田線	田原本町新町五光温泉付近	交通量が多く、危険	ガードレール	町	55
町道新町2号線	田原本町新町天理教付近	飛び出しが多く危険	カーブミラー	町	56
町道阪手八尾大橋線	田原本町新町スーパーおくやま横	飛び出しが多く危険	通学路であることの標識	町	57
町道八尾32号・34号線	田原本町八尾加藤団地	見にくい為、危険	カーブミラー	町	58
町道根太黒田線	田原本町宮古国保中央病院付近	横断歩道が消えかかっているため塗り直し	横断歩道の塗り直し	警察	59

## 【177南小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	通し番号
町道宮森1号線	田原本町宮森天神社～宮森（天理教）	踏切が狭く、車の通行量が多い、通学時間帯の通行禁止	通学時間の通行規制	警察	60
町道寺川沿新町多線	田原本町宮森宮森天理教前	横断歩道が片側にしかなく横断歩道の設置	横断歩道の設置	警察	61
主要地方道大和高田桜井線	田原本町多農協前	横断歩道を渡りきった所で30cm～40cmの段差があり危険	段差の解消	県	62
町道寺川沿新町多線	田原本町九品寺地内	道幅狭く、車の通行量が多く通学路であることの標識	通学路であることの標識	町	63
町道千代26、27号線	田原本町八条地内	複雑な交差点で通学してくる児童が、危険な為、信号か歩道橋の設置	信号機	警察	64
町道三笠宮森線	田原本町秦楽寺地内	交通量が多く、横断歩道の設置	横断歩道の設置	警察	65
町道千代1号線	田原本町千代地内	寺川に面しているがガードレール等の設置	ガードレール	町	66
町道寺川沿新町多線	田原本町九品寺地内	見通しが悪く、交通量が多いので横断歩道の設置	横断歩道の設置	警察	67
町道宮森10号・13号・14号線	田原本町宮森地内	細い道で、車もよく通る為路側帯の白線を引いてほしい	外測線	町	68
町道秦庄7号線	田原本町九品寺地内	交通量が多く、横断歩道の設置	横断歩道の設置	警察	69
町道千代公苑3号線	田原本町千代地内	交通量が多く、横断歩道の設置	横断歩道の設置	警察	70
一般国道24号	田原本町八条地内歩道橋	路面が傾いており、濡れると大変すべりやすい	歩道橋の底地の改良	国	71
町道秦庄23号線	田原本町宮森地内	細い道で、車もよく通る為路側帯の白線を引いてほしい	外測線	町	72
町道千代15号線	田原本町八条地内	見通しがいいが、路側帯の白線を引いて歩道の確保	外測線	町	73
町道千代15号線	田原本町八条地内	クリーニング店前の交差点、車がよく通る為、危険	通学路であることの標識	町	74
町道千代15号線	田原本町八条地内	狭い道を通り抜ける為、危険	通学路であることの標識	町	75
町道千代23号線	田原本町八条地内	歩道橋横の細い道路であり、見通しが悪い	カーブミラー	町	76
町道南千代1号線	田原本町南千代から国道まで	信号の横断が危険であり、注意標識	通学路であることの標識	町	77
町道千代27号線	田原本町八条地内	歩道があるが、危険な為、ガードレールの設置	ガードレール	町	78
町道秦庄7号線	田原本町秦庄地内	交差点カーブミラーはあるが、道幅狭く危険	交差点マーク	町	79
町道秦庄23号・宮森1号線	田原本町秦庄地内	交通量も多く、狭い為、危険	外側線	町	80

## 【178平野小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	通し番号
町道松本北大網線	田原本町金剛寺交差点	北進する車両が金剛寺から東向きに横断する児童に目視しにくく危険	既存カーブミラーに補助のカーブミラーを増設	町	81
町道幸町薬王寺線	田原本町薬王寺東交差点	通勤ラッシュの抜け道になっており、道幅狭く、路側帯もなく危険	外測線	町	82
町道富本松本線	田原本町松本浜橋交差点	横断歩道や私製の「一旦停止 止まれ」の標識があるが、車両はほとんど徐行せず危険	通学路であることの標識	町	83
町道矢部保津線	田原本町保津交差点付近	通勤ラッシュの抜け道になっており、道幅狭く、歩道もなく危険	道路の整備	町	84
一般県道田原本広陵線	田原本町三笠交差点	交通量が多く、渋滞も発生し登下校の横断が危険	ポストコーン等の増設	県	85
一般国道24号バイパス	田原本町十六面檀原バイパス地下道	軽車両、原動機付き自転車等が通り、児童の登下校の際は危険	注意標識等の設置	国	86
町道平野5号線	田原本町十六面交差点	信号機の改善	改善済み	警察	87