

## 宇陀市内通学路の要対策箇所一覧

## 【153大宇陀小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	通し番号
市道水の分れ下竹線	宇陀市大宇陀下竹地内	スーパーへの買い物客の車やバイクと歩行者が交差する	道路構造を変更することは困難であるため、注意看板を設置する予定	教育委員会	1
一般国道166号	宇陀市大宇陀出新地内	歩道が狭い	歩道整備交安事業中	県	2
一般国道166号	宇陀市大宇陀小附地内	歩道整備（縁石設置）済だが車両逸走の危険性があるとしてガードレール設置要望	児童が縁石の上を歩かないよう交通安全指導する	教育委員会	3
市道水の分れ下竹線	宇陀市大宇陀西山地内（小学校東側の南北道路）	道幅が狭く、歩道の幅も狭い。その上、歩道に駐車しているときがあるため、歩行に支障をきたす。	町並み整備事業において安全対策について検討する	教育委員会	4

## 【154野依小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	通し番号
市道梅ノ木麻生田線	宇陀市大宇陀小附地内	車が、左右の確認をせずに右左折するため、徒歩通学の児童が危険。一旦停止表示を願いたい。	一時停止又は左右確認等の注意看板を設置する予定	警察	5
一般国道166号	宇陀市大宇陀小附地内（梅の木交差点付近）	交差点横の道路のふくらみ部分に大型車が停車するため、道路の見通しが悪い。	交通違反に該当するため、パトロール強化で対応する	警察	6

## 【155菟田野小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	通し番号
一般国道166号	宇陀市菟田野古市場地内	カーブでの車両逸走	住宅、倉庫等の出入りがありガードレール等の設置は困難、通学路の変更を検討	教育委員会	7

## 宇陀市内通学路の要対策箇所一覧

## 【156榛原小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	通し番号
市道萩原6号線、高萩台8号線	宇陀市榛原萩原地内（榛原小学校付近）	通学時間帯にスピードを出して通過する車があり危険	榛原小学校周辺をゾーン30として指定する方向で調整中	教育委員会、警察	8
市道あかね台1丁目1号線	宇陀市榛原高萩台地内（交差点付近）	横断時、駅に向かう通勤車が多く危険	注意看板設置済み	警察	9
市道あかね台1丁目1号線	宇陀市榛原あかね台地内（交差点付近）	車道との関係で歩道が狭くなっている。柵も部分的にしかないため危険。	柵設置検討	市	10
市道井之谷1号線	宇陀市榛原榛見が丘地内	児童が道路を横断する際に、横断歩道が無く危険	横断歩道設置には要件がありそれに該当しないため注意看板により対応、設置済み	警察	11
市道西峠山トジ線	宇陀市榛原萩原地内（西峠会館前付近）	道幅が狭く通学時間帯と通勤車が重なり危険	注意看板を設置する予定	教育委員会	12
一般国道165号	宇陀市榛原萩原地内（墨坂交差点付近）	交差点南側停止線から北側横断歩道までの距離があり車用信号が変わってから歩行者信号が変わる時間が短く危険	赤信号の時間を長くして対応済み	警察	13
市道萩原7号線	宇陀市榛原萩原地内（薬局前交差点付近）	見通しが悪い交差点。カーブミラー必要。	カーブミラーの設置	市	14
市道福地8号線	宇陀市榛原萩原地内（眼科前交差点付近）	信号は有るが北側の見通しが悪く危険、ボランティアの人が立って欲しい	ボランティアの立哨について調整中	教育委員会	15
市道萩原12号線	宇陀市榛原萩原地内	時間帯通行規制を無視する車等があり危険	交通違反であるため、交通監視を強化	警察	16
市道萩原7号線	宇陀市榛原萩原地内	側溝にグレーチングが無い所があり危険	グレーチング設置済	市	17
市道榛見が丘2丁目3・4号線	宇陀市榛原榛見が丘地内	どちら側にも止まれの表示なく危険	カーブミラーの設置	市	18
一般国道165号	宇陀市榛原角柄地内	峠道でありスピードを上げる車両が多く、横断が危険	注意看板設置済み	警察	19
一般国道165号	宇陀市榛原あかね台地内（西峠東交差点付近）	横断時右左折車があり危険、歩車分離信号にしてほしい	歩車分離信号の設置は不相当、学童警戒等パトロールで対応する	警察	20
市道玉立2号線	宇陀市榛原あかね台地内（交差点付近）	カーブの先の信号の見通しが悪く事故が多発している。	注意看板等の設置済	市	21

## 【157榛原東小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	通し番号
市道西峠山辺三線	宇陀市榛原天満台西地内（天満台公園南西角の交差点付近）	坂の途中の交差点であり、車のスピードが出やすい。車の通行量も多く、右左折する車も多い。立木もあり運転者・歩行者双方の姿が見えづらい。	信号設置要件にあたらなため設置出来ない。車道沿いに児童注意等の啓発看板を設置予定。	教育委員会	22
市道西峠山辺三線	宇陀市榛原天満台西地内、ひのき坂地内	歩道と車道の間柵がなく、不審者が出ないか心配。街灯はあるが間隔が広く冬場は日の暮れが早く薄暗い。	街路樹の剪定により街灯の明るさ確保、柵設置検討	市	23
市道天満台西2丁目13号線、天満台東2丁目1号線	宇陀市榛原天満台西地内	榛原西ノ辺公園に向かう道路は、歩道と車道が区別されているが、三叉路から右方向へ曲がると車道と歩道の区別がなくなる。	歩道設置は困難であるため、注意看板を設置する予定	教育委員会	24
市道天満台西2丁目13号線	宇陀市榛原天満台西地内（西ノ辺公園前交差点）	登下校中に車の通行が多く危険。一旦停止の標識の設置を要望する。	注意看板を設置する予定	教育委員会	25

## 宇陀市内通学路の要対策箇所一覧

## 【158榛原西小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	通し番号
市道玉立2号線	宇陀市榛原篠楽地内～下井足地内	速い自動車が多く、横断歩道もないため、横断時に危険	横断歩道を設置するには安全が確保されないことから他の安全対策について検討中。教委にて注意看板設置予定	教育委員会、警察	26
一般国道370号	宇陀市榛原下井足地内	歩車分離不良。横断歩道が消えている。	横断歩道引き直し済み。ラバーポール設置予定	県、警察	27
市道日ノ出大王小学校線	宇陀市榛原下井足地内	歩道のフェンスの固定ボルトが無いところがあり転落防止のため修理が必要	修理済	市	28
主要地方道榛原菟田野御杖線	宇陀市榛原母里地内	歩車分離不良	ラバーポール設置済み	県	29

## 【159室生西小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	通し番号
主要地方道吉野室生寺針線	宇陀市室生大野地内（緑川交差点）	横断歩道はあるが、横断しようとしているのに、止まらない車が多いため、歩行者が安全に横断できない	左折可の廃止を検討、注意看板設置予定	県、警察	30
市道大野迫ヶ原線	宇陀市室生大野地内（市営住宅大野団地前道路）	登下校時、狭い道をかなりの早さで車が往来する危険	道路の拡幅等は困難であるため、注意看板を設置する予定	教育委員会	31
一般国道165号	宇陀市室生大野地内	橋梁部歩道が狭い	橋梁工事による対応は困難であるため、減速標示マークの設置予定	県	32
主要地方道吉野室生寺針線	宇陀市室生向測地内	車両のスピード過多	減速標示マークの設置予定	県	33
市道海老坂線	宇陀市室生大野地内（大野駅東側のガード北側にぬけて直近）	川に面した道路にガードレールが無い部分があり、転落の危険性がある。	柵設置の検討、注意看板を設置する予定	市、教育委員会	34
主要地方道吉野室生寺針線	宇陀市室生田口元上田口地内	車両のスピード過多	減速標示マークの設置予定。教委にて注意喚起看板の設置	県、教育委員会	35

## 【160室生東小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	通し番号
市道大野三本松線	宇陀市室生三本松地内	横断歩道がない。一部ガードレールがない。	柵設置の検討、注意看板を設置する予定	市、教育委員会	36
市道琴引中央線	宇陀市室生三本松地内（薬師橋付近）	橋の幅が狭く、児童登校時に車が来ると危険。	橋梁の架け替えは困難であるため、注意看板を設置する予定	教育委員会	37