

(3) [事例紹介]


②減速マークの設置（中和土木事務所）

②減速マークの設置

桜井市初瀬小学校 国道165号(中和土木事務所)

H26年度合同点検

- ・歩道部が狭い
- ・緩やかなカーブ箇所での大型車巻込みの危険性
- ・民地への出入口が多く縁石等は設置不可



H26年度

P

歩行空間の視認性向上

D

「グリーンベルト」の設置

①




グリーンベルト設置

C

グリーンベルトを設置し、歩道部を明示したが、スピード超過車が多い。


H28年度



A

対策の追加

＜対策検討の際、考慮した点＞
車両の減速をうながす。
車両から認識しやすい方法を検討



P

通行車両の減速を促す路面標示を計画

D

H28年11月「減速マーク」設置工事実施

①

