



⑤法面の小崩壊
ロックネット内に落石状で留まる



⑥法面上部のオーバーハング状露岩
開口亀裂が発達する

施設管理番号	Y169A255
点検対象項目	落石・崩壊



⑦無処理法面の表面が脆弱化し土砂状に剥落
法尻の水路に土砂及び落石が堆積



⑧吹付工より湧水

施設管理番号	Y169A255
点検対象項目	落石・崩壊



⑨斜面内状況



⑩斜面内の状況
亀裂の発達した露岩が分布

施設管理番号	Y169A255
点検対象項目	落石・崩壊



⑪斜面内状況

施設管理番号	Y169A255
点検対象項目	落石・崩壊