台風12号による県下指定文化財の被害状況について

平成23年12月22日、9時00分現在

番号	県名	指定区分	市町村	被害物件	被害状況	被害の程度	被害額(千円)	初期対応	現在の対応状況	今後の対応予定
1	奈良県	国指定 (重要文化財)	桜井市	はせでら しものぼりろう 長谷寺下登廊	建物に隣接する樹木(杉・目通径1.6~1.7m程度)の枝(径10cm程度)が折れ、下登廊の屋根面(東面)に落下。軒先の瓦数枚(軒丸2本、軒平2枚、丸2本、平2枚)を破損。木部は、特に被害なし。	軽微	不明	9/4県保存課へFAXで報 告。	修理方法について寺・文 化庁と協議し、9/7に修 理を終えた。	_
2	奈良県	国指定 (国宝)	吉野町	きんぶせんじ 金峯山寺本堂	正面(南面)向かって右手、上層大屋根の東妻箕甲駒額付近の檜皮葺が捲れ上がって(0.6*0.3m程度大)欠失。野地が剥き出しの状態。	軽微	不明	9/5午前、寺職員確認→ 別件現地協議中の県保 存課職員へ報告。	9/5午前、県文化財保存 課職員、現地直接確認。	修理方法の検討中
3	奈良県	国指定 (重要文化財)	橿原市	こめたにけ 旧米谷家住宅 主屋	今井町内にある民家遺構(現在国有、橿原市が管理団体)。主屋正面下屋 軒廻り漆喰塗りの一部が剥落。	軽微	一个明	課→県へ報告。	9/5午前、橿原市文化財 課職員、現地確認済み。 屋板面とフルーンート	修理方法の検討中
4	奈良県	国指定 (重要文化財)	十津川村	たまぎじんじゃ 玉 置 神 社 しゃむしょ だいどころ 社 務 所 及 び 台 所	強風により銅板葺の屋根がめくれる。社務所南流(谷側)の屋根、長さ17m×幅3.3m(56㎡)。	小規模	不明	9/6午後、村教委から県 へ防災ファックスで連絡 あり。		修理方法の検討中
5	奈良県	県指定 天然記念物	十津川村	杉の巨樹群(玉置神社)	神代杉の枝(径50cm程度。)が折れた。落下した際に木の周囲にあった立入 防止柵の一部(3m程度)を破損。	軽微	不明	9/1 2午後、 県保存課へ 報告。	十津川村職員、現地確 認済み。9/29、県文化財 保存課職員が現地確	_
6	奈良県	国指定 (史跡)	十津川村	熊野参詣道小辺路	上西家跡に亀裂(深さ40cm・長さ約120m)あり。同位置より南5kmの地点で小辺路に崩落あり(幅4~5m)。	左同		9/14十津川村から県文 化財保存課に連絡あり。 小辺路周辺に亀裂の可 能性。9/15に現地調査。	10/18に現地で、文化庁 記念物課・十津川村・県 文化教育課及び文化財 保存課が、被害状況の 確認及び復旧方法の検 計	復旧に向けて、関係機 と協議中。
7	奈良県	県指定 (建造物)	奈良市 (大保町)	八坂神社本殿	強い風と雨により漆喰塗の壁が剥落。側面1ヶ所・背面1ヶ所の計1.8㎡。	軽微	不明	9/14午後、氏子から県に 連絡。	9/16午前、県文化財保 存課職員が現地確認。 10/18に現地で、文化庁	修理方法の検討中
8	奈良県	国指定 (史跡)	野迫川村	熊野参詣道小辺路 (大股~伯母子峠)	クラック6箇所、路肩崩壊8箇所、路面への土砂堆積3箇所(土砂堆積及び路 肩崩壊の両方が発生した場所2箇所)、路側への土砂堆積3箇所	軽微~大規模	不明	9/16野迫川村から連 絡。	記念物課・野迫川村・県 文化教育課及び文化財 保存課が、被害状況の 確認及び復旧方法の検	復旧に向けて、関係機 と協議中。
9	奈良県	国指定(史跡)	吉野町	大峯奥駈道 (金峯神社~青根ヶ峰)	路肩崩落2箇所(①長さ9m・②長さ12.7m)	①軽微 ②大規模	不明		村////に現地で、文化/ 記念物課・吉野町・県文 化教育課及び文化財保 存課が、被害状況の確 認及び復旧方法の検	復旧に向けて協議中。
10	奈良県	国指定(史跡)	十津川村	熊野参詣道小辺路 (三浦—三浦峠)	路面崩落3箇所(①長さ7~8m、②長さ約5m、③長さ約1m)	①②大規模 ③小規模	不明	10/17十津川村から報 告。	計 十津川村職員、現地確 認済み。	県文化財保存課が再度 調査を実施予定。復旧 向け、協議中
11	奈良県	国指定(史跡)	十津川村	熊野参詣道小辺路 (伯母子峠—上西家跡)	路面(沢部分)損傷2箇所(①長さ約4m、②長さ約3m)、路肩崩落(③長さ約4m)	小規模		10/18文化財保存課確 認。	10/18に現地で、文化庁 記念物課・野迫川村・県 文化教育課及び文化財 保存課が、被害状況の 確認及び復旧方法の検	復旧に向けて協議中。
12	奈良県	国指定(史跡)	天川村	大峰山寺境内	喜蔵院宿坊から大峰山寺本堂へ至る階段とその周囲に損傷4箇所(①階段5段分の石材・土砂流出、幅3.5m、長さ6.3m、(②約10段分の階段石材下の土砂流出、(③階段石材下の土砂流出、(3)階段石材下の土砂流出、(4)階段2段分の石材・土砂流出、上段流出幅0.7m、下段流出幅2.6m、横断水路のU字溝転落)⑤階段南斜面の表層崩落、高さ5.0m、幅12.2m)⑥本堂前広場からお花畑への登り道に土砂流生(偏0.7m、長さ7m)。	小規模		11/1天川村·文化財保 存課確認。	被害内容の取りまとめ中	復旧に向けて協議中。
13	奈良県	国指定 (史跡·名勝)	吉野町	吉野山	章駄天山東崖面崩落(幅約4m·高さ約4m、崩落した岩·土砂が東隣接民家壁に当たる)。	小規模	不明	10月28日吉野町報告	11/1吉野町教育委員会 県文化財保存課現 地確認	復旧に向けて協議中。
14	奈良県	国指定(史跡)	<u>下北山村</u>	大峯奥 <u>斯道</u> (太古の辻~前鬼~三重 滝)	①(前鬼~三重滝)倒木による路面封鎖4箇所、②(太古の辻~前鬼)路肩 前落1箇所、長さ8m	<u>①軽微</u> ②小規模		12月4日下北山村確認、 同5日県へ報告	被害状況に基づき、復旧方法の検討中。	復旧に向けて協議中。

^{*} 写真データについては、文化記者クラブに配付しています。