










奈良県地域認証材使用住宅助成事業 実績報告写真

様邸









【内装材】

		<p>2階 子供室 ② 床 スギ</p>
		<p>2階 洋室 床 スギ</p>
		<p>2階 寝室 床 スギ</p>
		

奈良県地域認証材使用住宅助成事業 実績報告写真

様邸

【内装材】

		<p>玄関 シューズクローク</p> <p>床 スギ</p>
		<p>LDK</p> <p>床 スギ</p>
		<p>2階 廊下</p> <p>床 スギ</p>
		<p>2階 子供室 ①</p> <p>床 スギ</p>

奈良県地域認証材使用住宅助成事業 実績報告写真

兼邸

【外観】



南・西面



南・東面