

台風20号及び21号による文化財の被害状況について

文化財保存課

台風第20号

都道府県名	市町村名	被害物件	種別	被害状況	現在の対応状況
奈良県	宇陀市	仏隆寺のサクラの巨樹	県指定天然記念物	強風により、根株から大小11本に分岐する幹のうち、直径40センチ程の幹1本が根元から折れた。	復旧方法について協議中
奈良県	生駒市	往馬大社の社そう	県指定天然記念物	強風により、直径約90、幹回り約275cmの幹が折れた。	危険防止のために伐採した。
奈良県	香芝市	志都美神社の社そう	県指定天然記念物	強風により、直径約60cmの幹が割けて、東側の木に寄りかかっている。	復旧方法について協議中

台風第21号

都道府県名	市町村名	被害物件	種別	被害状況	現在の対応状況	
1	奈良県	奈良市	カスガタイシャホンシヤイタクラ 春日大社本社板葺	重文(建造物)	隣接する樹木の枝が板葺に落下し、屋根・軒廻りを破損させた。	樹木撤去後に被害状況の詳細を調査予定
2	奈良県	奈良市	カスガタイシャホンシヤイタクラ 春日大社本社着到殿	重文(建造物)	隣接する樹木が倒れ、着到殿の屋根にかかる。	樹木撤去完了 復旧方法について協議中
3	奈良県	斑鳩町	ホリウジョウコンドウ 法隆寺金堂	国宝(建造物)	強風により、金堂上層南西隅に取り付けられていた風鐸の舌部分(横32cm、縦19cm)が落下。	落下した舌を保管し修理を検討
4	奈良県	斑鳩町	ホリウジョウジユウトウ 法隆寺五重塔	国宝(建造物)	強風により、相輪に吊り下げられた風鐸の舌部分(横7cm、縦11cm)2枚が落下。	落下した舌を保管し修理を検討
5	奈良県	奈良市	ホツケジ 法華寺のカラプロ	国指定(重要有形民俗文化財)	強風により、正面入口の上に取り付けられていた扁額「浴室」が地面に落下し破損。	扁額の修理方法を検討中
6	奈良県	生駒市	イコマタイシャ 往馬大社の社そう	県指定(天然記念物)	倒木多数	復旧方法について協議中
7	奈良県	橿原市	ニイワセツツコフンゲン 新沢千塚古墳群	国指定(史跡)	史跡指定地内で15本程度の倒木を確認。新沢千塚289号墳では墳丘を毀損し、272号墳付近では園路をふさぐものがある。	復旧方法について協議中
8	奈良県	高取町	タカリジョウ 高取城跡	国指定(史跡)	二の丸付近で数本の倒木を確認した。	復旧方法について協議中
9	奈良県	桜井市	ハ お葉つきイチョウ	県指定(天然記念物)	幹から伸びる枝(直径70～80cm、長さ10m以上)が破損し、下方に転落している。	対応について協議中
10	奈良県	吉野町	キンブセンジコフン 金峯山寺本堂	国宝(建造物)	強風により、檜皮葺屋根各所でめくれ上がりが生じる。特に、上層屋根西面北方での破損が著しい。	復旧方法について協議中
11	奈良県	奈良市	ナラジョシシタダカ 奈良女子大学(旧奈良女子高 等師範学校)旧本館	重文(建造物)	強風により、大棟飾り瓦が破損。	復旧方法について協議中
12	奈良県	奈良市	アカカサマサキ 赤膚山元窯展示室及び旧作業所	登録文化財(建造物)	強風により、けらば(屋根の端)の瓦がめくれ上がり、一部が落下した。	復旧方法について協議中
13	奈良県	大和郡山市	キツキンシヤホンテン 杵築神社本殿	県指定(建造物)	強風により檜皮葺屋根の一部がめくれ、屋根下地が露出している。	復旧方法について協議中
14	奈良県	奈良市	サイダイキョウケイダイ 西大寺旧境内	国指定(史跡)	愛染堂裏(西側)で、根元からの倒木が6本。これにより未指定の茶室・六窓庵が破損	倒木は軽度のもものは元通りにもどし、それができないものは撤去後、空いた穴を埋める
15	奈良県	桜井市	タンサンジンシヤニシキロウ 談山神社西透廊	重文(建造物)	折れた枝(長さ約6メートル)が西透廊に屋根に落下した。屋根の破損状況は不明であり、枝の撤去後に確認。	樹木撤去後に被害状況の詳細を調査予定
16	奈良県	桜井市	タンサンジンシヤシロウハシロ 談山神社神廟拝所	重文(建造物)	強風により、西側縁下の亀腹で、上塗り(漆喰塗り)が幅約50センチ、長さ約3メートルに渡ってめくれる。	復旧方法について協議中
17	奈良県	桜井市	タンサンジンシヤハイデン 談山神社拝殿	重文(建造物)	天井からの雨漏りにより、内部にある展示ケース上に水が溜まる。展示物に被害なし。雨漏りの原因は現在調査中。	雨漏り原因を調査予定
18	奈良県	桜井市	タンサンジンシヤマツシロウホンテン 談山神社末社惣社本殿 附 瑞垣	重文(建造物)	強風により、本殿を取り囲む瑞垣の欄間彫刻の一部(長さ約24センチ)が落下。瑞垣北面東端間(向かって右側面の手前)に取り付けられていた彫刻。	復旧方法について協議中
19	奈良県	吉野町	キンブセンジ 金峯山寺銅鳥居	重文(建造物)	東側柱の貫穴に打ち込まれた西方の楔(※)が抜け、被せていた銅板が落下していた。	復旧方法について協議中
20	奈良県	香芝市	シツミジンシヤ 志都美神社の社そう	県指定(天然記念物)	社そうの東南部で、巨木5～6本がねじ切られたような状態で幹が折れる。周囲の低木も多数倒れた。	復旧方法について協議中
21	奈良県	奈良市	ホツケジキョウケイダイ 法華寺旧境内 法華寺旧境 ウケイダイ アミダジョウドイン 内 阿弥陀浄土院跡	国指定(史跡)	南面の築地塀の表面が一部崩落。樹木の折れ多数。	復旧方法について協議中
22	奈良県	奈良市	ホツケジ 法華寺庭園	国指定(名勝)	庭園のタイサンボクが幹折れ。	根元から伐採