

# 報道資料

平成30年6月18日  
奈良県 防災統括室  
担当：中西、倉田、向井

## 大阪府北部を震源とする地震の被害状況等について（第4報）

（6月18日 17:00発表）

（これは速報値であり、数値等は今後も変わることがある。）

※前回からの変更点は下線部

### 被害の概要

（人的被害）

軽傷4名（奈良市、大和郡山市）

（建物被害）

○住家被害 一部損壊 2棟（上牧町、広陵町）

（避難者）

○なし

### 1. 地震情報（6月18日 8:02 気象庁発表）

地震発生時間 6月18日 7:58頃

震源地 大阪府北部（北緯34.8度、東経135.6度）

震源の深さ 13km

地震の規模（マグニチュード） 6.1（暫定値）

県内の震度 震度4以上を観測した市町村

震度5弱 大和郡山市、御所市、高取町、広陵町

震度4 奈良市、大和高田市、天理市、橿原市、桜井市、生駒市、香芝市、葛城市、宇陀市、平群町、三郷町、斑鳩町、安堵町、川西町、田原本町、御杖村、上牧町、王寺町、河合町、吉野町、大淀町

### 2. 人的被害・住家被害の状況

○人的被害

軽傷 4名（奈良市（過呼吸2名）、大和郡山市（過呼吸1名、緊急停車による電車内閉じ込め腹痛1名））

○住家被害

一部損壊 2棟（上牧町、広陵町）

○その他（警察・消防情報）

・エレベーター閉じ込め6事案（奈良市、大和高田市、大和郡山市、田原本町）

→すべて救助完了

・JR大和小泉駅において、転倒した者を救急搬送

○文化財被害

- ・奈良市 東大寺戒壇院戒壇堂 多聞天立像の木製宝塔が地震の揺れで落下(国宝)
- ・王寺町 達磨寺中興記石幢 宝珠が地震の揺れで落下(重要文化財)

※文化財としては未指定であるが、県が把握している被害

- ・纏向遺跡出土 水鳥形木製品

○県庁舎の被害

- ・本庁舎(タイルひび割れ17ヶ所、内壁タイル剥離5ヶ所、外壁タイル浮き1ヶ所、ガラスひび割れ4ヶ所、配管水漏れ1ヶ所)
- ・薬事研究センター(天井ボード落下)

○水道

- ・被害なし(奈良市及び生駒市において濁水のため給水車の出動あり)

○農林施設

- ・吉野川分水施設において漏水4件(香芝市2件、広陵町1件、田原本町1件)

3. 市町村の体制

災害対策本部

大和郡山市(8:35設置)→解散(14:05)

五條市(7:58設置)→解散(16:35)

御所市(8:20設置)

三郷町(8:00設置)→災害警戒体制(9:00)

上牧町(8:30設置)→解散(9:55)

広陵町(8:30設置)→解散10:40)

4. 関係機関L. O. 派遣(奈良県庁)

- ・陸上自衛隊第4施設団 2名
- ・航空自衛隊幹部候補生学校 4名
- ・自衛隊奈良地方協力本部 2名

5. 県の体制

6月18日 7:58 災害警戒本部 設置

6. 今後の留意事項(県民の皆様へのお願い)

- ・気象台によると、今後も同規模の大きな地震が発生する恐れがあります。
- ・ブロック塀等倒れる可能性のあるものに近づかないようにしてください。
- ・屋内では、地震の揺れを感じたときは、本棚や食器棚等倒れるおそれのあるものには近づかないでください。
- ・地震で地盤が緩んでいる可能性があります。今夜から雨が予想されることから、土砂災害の危険がある場所には近づかないでください。

平成30年6月18日地震被害報告（13:30現在）

被害場所：達磨寺境内（王寺町本町2-11-40）

被害物件：重文達磨寺中興記石幢 1基

被害箇所：頂上の宝珠が地震の揺れで落下した。宝塔にわずかに傷がついた。

【参考】<sup>だるまじちゆうこうきせきとう</sup>重文達磨寺中興記石幢 1基

総高 185.2cm

達磨寺の縁起を記した八角の石柱。八角の各面に4行、1行30字で永享7年（1435）南禅寺東庵の撰文にかかる「達磨寺中興記」を、南峰祖能が文安5年（1448）に石工に命じて造立したもの。その記述は禅僧の撰述らしく中国金石文の影響を受けている。旧仏教の地盤の強い大和に禅寺が創建された事実を示す資料として、また石造美術の上からも重要なものである。



※写真データが必要な場合は、文化財保存課（0742-27-9864）までお問合せください。

平成30年6月18日地震被害報告（14:30現在）


被害場所：奈良県立橿原考古学研究所附属博物館

被害物件：纏向遺跡出土 水鳥形木製品

被害箇所：スノコ状天井パネル（金属製／101cm×92cm）1基落下のため

【詳細】

- 1) 被害：1点（未指定品／館蔵資料）
- 2) 被害品：纏向遺跡出土 水鳥形木製品  
（全長19.4cm、最大幅6.6cm、高さ9.5cm、体部高さ4.0cm）
- 3) 被害程度：半損切断
- 4) 被害原因：スノコ状天井パネル（金属製／101cm×92cm）1基落下のため



←落下した天井パネルと破損した水鳥形木製品

↓破損前の展示状況



※写真データが必要な場合は、文化財保存課（0742-27-9864）までお問合せください。