

万葉文化館本館屋根改修工事



改修前

改修後

施設名	万葉文化館本館	工事場所	高市郡明日香村飛鳥 地内
建物概要	構造 : 鉄骨鉄筋コンクリート造一部鉄骨造 階数 : 地上2階地下1階建て 延べ面積 : 11,090㎡		
工期	令和3年9月2日 ~ 令和4年8月31日		
整備概要	○設計方針 ・ 景観に配慮し、既存外観を大きく変えない防水工法の選定 ・ 収蔵する美術品等を考慮した防水工法の選定 ○整備内容 ・ 既存屋根銅板のカバー工法 ○担当者コメント カバー工法により、防水性の確保や工期短縮に努めた。また、歴史的風土保存地区及び風致地区の立地条件から、屋根の色の選定等に配慮し景観を損なわない工事ができた。		
設計者	株式会社システムクリエイト	施工者	株式会社中尾組



改修前



改修後



改修前



改修後