

写真 2 防鹿柵内への侵入状況 (R05-1) (写真撮影日：令和 6 年 10 月 1 日)

	
①入口 A におけるネット下からの潜り込みによる侵入	②入口 B における、低くなった入口ネットから飛び越えによる侵入
	
③入口 C におけるネット下からの潜り込みによる侵入	④入口 D におけるネット下からの潜り込みによる侵入対策（農家による追加対策）
	
⑤ E-F 間 太陽光パネル壁との接続部における太陽光パネル壁との隙間からの侵入	⑥入口 G におけるネット下水路からの潜り込みによる侵入 ※農家による追加対策済み