

斑鳩町内通学路の要対策箇所一覧

【168斑鳩小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	通し番号
町道121号線	斑鳩町龍田地内	長田住宅から龍田神社付近（カーブミラーがない）	停止誘導線の設置	町	1
町道401号線	斑鳩町服部地内（北側交差点付近）	下校時南側へ横断をする際、信号待ちする場所が狭い。	路側帯の内側路面のカラー化の実施を検討	町	2
町道401号線	斑鳩町服部地内（東側交差点付近）	押しボタン式信号の東側にスイッチがないため、登校する児童が使えなく不便	東側に押しボタン増設を西和警察署より公安委員会へ要望	警察	3
町道169号線	斑鳩町法隆寺西地内	道幅が狭く、一部側溝蓋がないところもあり、危険である。	側溝蓋の設置、「学童注意」の路面表示	町	4
一般国道25号	斑鳩町龍田地内（竜田大橋東側）	竜田大橋から猫坂（竜田通り）まで国道を通るが道幅が狭く危険である。	歩道設置	国	5

【169斑鳩西小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	通し番号
町道461号線	斑鳩町龍田南地内（東側町道付近）	勾配のあるカーブで道幅も狭くなっているが、スピードがでて危険	カーブミラーの口径を大きくする。	町	6
町道501号線	斑鳩町神南地内	交通量も多く、路側帯も消えているところもある。	路側帯の補修、溝蓋の滑り止め対策	町	7
町道407号線	斑鳩町神南地内	学校西側の直線道路でスピードを出すので危険	「学童注意」の路面表示、通行車輛の取締り	町、警察	8
町道502号線	斑鳩町稲葉車瀬地内	信号機のある交差点だが、南北の町道は道幅も狭く、車との距離が近く危険である。	パークウェイの早期完成	国	9

【170斑鳩東小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	通し番号
町道301号線	斑鳩町法隆寺南地内	雨天時に水が溜まりやすく、避けて歩かないといけない。	水が溜まりやすい箇所の改修	町	10
一般県道天理斑鳩線	斑鳩町阿波地内	交通量の多い道幅の広い県道を横断するが、信号も無く危険が伴う。	「学童注意」の路面表示、通行車輛の取締り強化	県、警察	11
一般県道天理斑鳩線	斑鳩町興留地内	三叉路にあるカーブミラーの視界が悪く、設置位置の検討が必要。	カーブミラーの取替え	町	12
町道301号線	斑鳩町興留東地内	カーブミラーが機能していない場所にあるので、位置の変更が必要。	カーブミラーの増設	町	13
町道358号線	斑鳩町法隆寺地内	道路がカーブして、南から来る車がスピードを上げて走行するため危険である。	「学童注意」の路面表示	町	14
町道302号線	斑鳩町東福寺地内	東西を往来する車が増え、危険である。通学路と分かるよう標示が必要。	通学路の標識を設置	町	15
町道301号線	斑鳩町法隆寺南地内	道路と水路の間にあるガードパイプがぐらつきがある。	ガードパイプの補修	町	16
町道305号線	斑鳩町高安地内	通行規制を無視する軽自動車が増え、通行規制の取締り強化。付近の標識の取替えが必要である。	「学童横断」の標識の取替え、通行規制の取締りの強化	町、警察	17