

【高等学校耐震化状況】

学校名	棟番号	棟名	耐震化種別 最小Is値	採用 コンクリート強度 (N/mm ²)	耐震化状況	安全対策など
郡山高校	5	特別教室棟	補強済	—		
郡山高校	8	屋内運動場	取り壊し済	—		
郡山高校	16	特別教室棟	取り壊し済	—		
郡山高校	17	屋内運動場	補強済	—		
郡山高校	34-1～34-2	講堂	補強済	—		
郡山高校	38	文化クラブ室	新耐震	—		
郡山高校	39	教室棟	新耐震	—		
郡山高校	40	管理教室棟	新耐震	—		
郡山高校	48	教室棟	補強済	—		
郡山高校	49	教室棟	補強済	—		
郡山高校	50	教室棟	新耐震	—		
郡山高校		特別教室棟	新耐震	—	令和3年度供用開始	