


3. 十津川村栗平(栗平)

位置図



- ・台風12号の豪雨により栗平の山腹が崩壊
(累計降雨量 : 1,263mm 折立)
- ・崩壊土砂が溪流の河道を閉塞



- ・直轄による監視を実施
(水位観測、監視カメラ、センサー等)

被災状況

