

天理市内通学路の要対策箇所一覧

【73丹波市小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	番号
市道73号線	天理市田町地内	国道169号線の交差点では、東西の道が狭く横断歩道が北側なので、車と交差して危険である。また、一方通行（7:30～9:00）への侵入違反車があり、大人自らの規範意識を高めてもらいたい。	通学路変更	教育委員会	1
市道44号線	天理市田町地内	道が狭いので集団で子どもたちが歩いていると、前から来た人とすれ違いにくい。雨天時は、歩道内ですれ違うことがさらに困難になる。可能な限りでの道路・歩道の整備（拡張）をお願いしたい。また、縁石がすれている箇所があるが、縁石に上ったりする児童もいるので危ない。	縁石修繕	市	2
市道153号線	天理市勾田町地内	抜け道として通る車両が多かったが、道路の拡張に伴い、さらに通行車量が増えると考えられる。登下校時の安全確保に向け、「歩道」「徐行」等の表示等の手立てが必要と思われる	「まちづくり事業課」で、道路拡張工事が南保育所の北側まで行われている。再来年まで工事は行われるが、ガードマンが常駐するので指示に従ってほしい。路面標示などは工事の進行に伴って行われる。ガードマン立哨	市	3

【74山の辺小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	番号
市道619号線	天理市三島町地内	交通量が多いため、外来棟前交差点及び、デイリーストア前交差点に横断歩道と信号機をつけてほしい。	信号機設置上申済	警察	4
市道319号線	天理市田部町地内	路肩の溝が深い為、危険。ふせてほしい。また、一方通行にしてほしい。	蓋設置	市	5
一般国道169号	天理市石上町地内	交通量が多く、車の乗り上げが多いので、ガードレールをつけてほしい。	ガードレール又はポストコーンの設置	県	6
市道3号線	天理市田部町、石上町地内	一方通行なのに、逆方向に通行している車が多い。もっと分かりやすく標識をつけてほしい。通学時間帯の警察の巡回はお願いできないか。	定期的取り締まり	警察	7
市道3号線	天理市田部町、石上町地内	道路の幅が狭く、車と接触することが多い。『通学路』という目印の看板などを数か所に設置して、ドライバーに安全の為に徐行してほしい。	路面標示	市	8

【75井戸堂小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	番号
市道20号線	天理市西井戸堂町地内	車の停止線が歩道に近く感じる。車が超えて止まるので危険を感じる。	ドライバーへの注意喚起の路面標示	市	9
主要地方道天理環状線	天理市東井戸堂町地内	車同士の事故が多い。巻き添えにならないように注意する。保護者から陸橋をつくって欲しいとの要望有り。	信号機のLED化	警察	10
市道23号線	天理市西井戸堂町地内	横断歩道がなく、信号が近いので、スピードを出す車が多く、危険です。	路面標示・路側帯修繕	市	11
市道480号線	天理市東井戸堂町地内	見通しが悪い。	路面標示	市	12
主要地方道天理環状線	天理市東井戸堂町地内	狭いにもかかわらず交通量が多く、スピードを出す車が多い。押しボタン式の信号機があれば安全である。	交差点のカラー化	県	13
主要地方道天理環状線	天理市西井戸堂町地内	カーブミラーだけでなく目視し車のスピードを確認する必要がある。	交差点のカラー化	県	14
里道	天理市西井戸堂町地内	道路のすぐ横が水路になっているため危険である。登下校時に自転車とすれ違う時や増水時は特に危険である。ガードレール等つけてほしい。	保護者による立哨	教育委員会	15

【76前栽小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	番号
市道279号線	天理市前栽町地内	平成9年に路側帯がひかれたが、依然として、病院へ来院する人や飲食店への車両の駐車が行われ、登下校時の児童の視界を断たれたり、路側帯を出て車道を歩くことになったりしている。ブロックや鉄などで児童の安全確保のため、歩道と車道の区別をつけていただきたい。	ポストコーンを立てる・回覧を回す	教育委員会	16
市道279号線	天理市前栽町地内	150人を超える児童が登下校で道路横断するところである。直線道路を速いスピードで走る車もあり、裏道として利用する車も多く、横断歩道の設置が必要である。昨年度も児童と車の接触事故があった。	路面標示	市	17
市道32号線	天理市杉本町地内	児童が登下校に利用するところであるが、交通量も多くなり、横断歩道の設置が必要である。道路が狭く設置基準に満たないようだが、せめて歩行者横断指導線の設置をお願いしたい。	保護者による立哨	教育委員会	18
市道1号線	天理市前栽町地内	杉山繊維工業跡にできた新しい住宅から登校する児童が増えているが、交通量が多く非常に危ないため至急、横断歩道と車への注意標識等の設置が必要である。学校側にたまりが少ないということであるが、せめて歩行者横断指導線を設置してほしい。	路面標示	市	19
市道1号線	天理市平等坊町地内	ローレルコート天理前栽に住む45名の児童が毎日道路の横断をしているが、横断歩道がないために、非常に危険な思いをしている。早急に南側の橋の補修と横断歩道の設置をお願いしたい。	横断歩道設置	警察	20
主要地方道天理環状線	天理市前栽町地内	この場所は、橋街道で、非常に交通量が多く、大変多くの児童が横断し、危ない状況である。また、前栽小学校側から大堀池に渡る時は、北から来る車については児童から見通しがきかない。毎日の登校時には、大人が立ち児童の安全を図っているが、非常に長い時間児童の横断が続く。至急押しボタン信号の設置をお願いしたい。	外側線とポストコーンで歩行空間を明確化する	県	21
市道245号線	天理市杉本町地内	大和農園の東にある小さな橋は、南側だけガードレールがついているが、児童が用水路に落ちる危険性がある。北側にもガードレールの設置をお願いしたい。	転落防止策設置	市	22
市道279号線	天理市前栽町地内	前栽小学校の南門から東に行くと、道が右によるとともに用水路があらわれる。児童がまっすぐに歩くと用水路に落ちることになる。雨の日の傘で視界を遮られた児童が用水路に落ちる危険性が高い。増水時に人が落ちると暗渠に入って、大変危ない。ガードレールの設置をお願いしたい。	転落防止策設置	市	23
市道414号線	天理市前栽町地内	雨が降ると路側帯内に水がたまって、児童が路側帯の外を歩かなければならない。路側帯内に水がたまらないように道路の改良をお願いしたい。	くぼみ修繕済み	市	24

【77二階堂小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	番号
市道388号線	天理市嘉幡町地内（天神橋歩道付近）	滑り止めが荒れているためつまずきやすい。	滑り止め修繕検討中	市	25
市道388号線	天理市嘉幡町地内	一方通行を逆進する車が目立つ。	定期的取り締まり	警察	26

【78朝和小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	番号
市道68号線	天理市成願寺町地内	約350名の児童が通る交差点であり、見通しが悪く道幅も狭いうえに登下校時の交通量が非常に多い。毎朝、学校長と地域のボランティアが立哨しているが、雨の日は特に危険である。	路側帯塗り直し	市	27
市道47号線	天理市西長柄町地内	朝和郵便局東側道路は、登下校時間帯の自動車の交通量が非常に多く、しかも、横断歩道のない郵便局前の道路を約50名の児童が横断している。郵便局の東側に横断歩道が必要である。	横断歩道設置	警察	28
市道47号線	天理市長柄町地内から兵庫町地内	朝和郵便局からJR長柄駅までの道路は道幅が狭く、普通乗用車がやっとすれ違える程度である。特に、朝は東西からの交通量が多くて非常に危険である。約240名の児童が登校する午前7時から8時30分までの間、朝和郵便局からJR長柄駅向きを一方通行にすることで、事故を未然に防ぐことができるのではないかとと思われる。	路面舗装に伴って路側帯修繕	市	29

【79福住小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	番号
一般県道福住矢田原線	天理市福住町地内	速度50km制限をかけて欲しい。走行速度を落とす「速度落とせ」の路面標示をして欲しい。特に、氷室神社前のカーブに、速度抑制舗装をして欲しい。	学童注意の路面標示	県	30
一般国道25号	天理市福住町地内	歩道は、浄土バス亭付近まで延長して欲しい。国道25号線と市道の交差点に、止まれるの標識と停止線を設置してほしい。路側帯の白線が消えかかっているので書き直して欲しい。	歩道整備	県	31
一般国道25号	天理市福住町地内	国道25号線沿いの溝詰まり、溝蓋の修復及び新設をして欲しい。	側溝整備	県	32
市道536号線	天理市福住町地内	鈴原方面にかけての農免道路の白線が消えている部分がある。白線を引き直しをして欲しい。	外側線引き直し	市	33
市道637号線	天理市福住町地内	現在、三甲(株)の工場建設が進行中である。それに伴い、県道から消防署までの間、大型トラックがエンジンをかけて駐車している。駐車禁止の標識や路面標示等をしてほしい。	(株)三甲に申し入れ	教育委員会	34
市道37号線	天理市福住町地内	公民館付近を高速で通過する車両が多い。スピード落とせ等の看板を設置してほしい。	「スピード落とせ」の表示	教育委員会	35
主要地方道天理加茂木津線	天理市山田町地内	かんじり橋の向かい側、天理教上山田分教会付近の側溝グレーチングと路面の間に段差があるので改修してほしい。また、グレーチングの滑り止め、隙間解消をお願いしたい。	グレーチング側溝整備・段差改善	県	36
主要地方道天理加茂木津線	天理市山田町地内	県道交差点のバス停前に横断指導線、歩行者ありの路面標示を書き直してほしい。高速度で通過する車両や停止線で止まらない車両が多いので、飛び出し注意やカーブ注意、スピード落とせ等の看板を設置してほしい。	「学童注意」等の路面標示	県	37
市道230号線	天理市山田町地内	集会所付近竹林部の市道で崖崩れの恐れがある。土砂崩れを防ぐ手段を講じてほしい。	通学路変更	教育委員会	38
主要地方道天理加茂木津線	天理市山田町地内	高速で県道47号線を通過する車両が多いので、スピード落とせ等の看板をしてほしい。「◇◇」や「止まれ」の路面標示が消えかかっている。書き直してほしい。	◇◇・止まれの塗り直し	警察	39
一般国道25号	天理市福住町地内	井の中公民館までの間の未歩道がある。歩道を延長設置するか、ポストコーン等の歩道標識設置を願いたい。	路側帯整備	県	40
市道34号線	天理市福住町地内	高速度で通過する車両や停止線で止まらない車両が多いので、飛び出し注意やカーブ注意、スピード落とせ等の看板を設置してほしい。	「スピード落とせ」の表示	教育委員会	41
一般国道25号	天理市福住町地内	冬場、湧き水が凍結して滑る。湧き水の防止をしてほしい。	暗渠管等の設置	県	42
市道230号線	天理市福住町地内	自動車が通らない里道を通り、登下校の安全を図る	通学路変更	教育委員会	43

【80櫛本小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	番号
一般県道福住横田線	天理市櫛本町地内	歩道が狭い上に人や車両の通行量が多く、車道へはみだして歩行しがちで危険。白線が消えかけているところがある。	路側帯引き直し	県	44
一般県道櫛本停車場線	天理市櫛本町地内	狭くて車両の通行量が多く危険。	歩行空間の確保	県	45
市道113号線	天理市櫛本町地内	道幅が狭く、水路もある状況で、登校する高校生との交差時や自動車の通行時には特に危険を伴う。	転落防止策設置	市	46
主要地方道天理環状線	天理市櫛本町地内	車両の通行量が多く、横断時に危険を伴う。	交差点ダイヤモンドマークを消し、交差点カラー化	県	47
市道113号線	天理市櫛本町地内	車両の通行量が多く、横断時に危険を伴う。	飛び出し坊や・足型マーク設置	教育委員会	48
里道	天理市櫛本町地内	常時的な駐車があり、歩道を歩行できないことが多い。	定期的取り締まり	警察	49
市道113号線	天理市櫛本町地内	集中豪雨時等、水路の水があふれると、道路との境目が不明になる。	転落防止柵設置	市	50
市道3号線	天理市蔵之庄町地内から櫛本町地内	校区には旧住宅街が多く、そのいずれもが道幅が狭く、交通量も多いために危険である。	路面標示	市	51

【81柳本小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	番号
主要地方道天理環状線	遠田町地内	車の交通量が多く、見通しも悪い。	交差点中心に設置済みの自発光器の修繕	県	52
大和高田桜井線	桧垣町地内	南北の細い道から児童の飛び出しがあり危険である。「飛び出し注意」等の看板等を設置してほしい。	飛び出し坊や設置	教育委員会	53
市道180号線	柳本町地内から桧垣町地内	児童が歩行するための路側帯の一部が消えている。	路側帯引き直しと擁壁施工	市	54
市道61号線	桧垣町地内	人通りが少なく、見通しが悪い。	通学路変更	教育委員会	55
一般国道169号線	桧垣町地内	路側ブロックより安全なガードレールに区切られた歩道を歩行。	通学路変更	教育委員会	56