

【特別支援学校耐震化状況】

学校名	棟番号	棟名	耐震化種別 最小Is値	採用 コンクリート強度 (N/mm ²)	耐震化予定	耐震化までの安全対策
明日香養護学校	1-1	管理棟	補強済	—		
明日香養護学校	1-2～1-3	食堂棟	0.91	16.7		
明日香養護学校	3	教室棟	0.77	16.4		
明日香養護学校	4	教室棟	0.92	20.3		
明日香養護学校	5	屋内運動場	補強済	—		
明日香養護学校	10	教室棟	補強済	—		
明日香養護学校	18	温水プール棟	新耐震	—		
明日香養護学校	20-1	教室棟	0.76	13.8		
明日香養護学校	20-2	機能訓練室	0.78	19.5		
明日香養護学校	21	教室棟	新耐震	—		