【高等学校耐震化状況】

学校名	棟番号	棟名	耐震化種別 最小 I s 値	採用 リンクリート強度 (N/m㎡)	耐震化状況	安全対策など
奈良商工高校	2-1~2-3	校舎棟	補強済	_		
奈良商工高校	5-1 ~ 5-3	屋内運動場	補強済	_		
奈良商工高校	7	格技場	補強済	_		
奈良商工高校	13	WC棟	補強済	_		
奈良商工高校	18	教室管理棟	補強済	_		
奈良商工高校	19	教室管理棟	補強済	_		
奈良商工高校	20	クラブハウス棟	新耐震	_		
奈良商工高校	21	実習棟	新耐震	_		