

報 道 資 料

令和3年2月19日（金）

【問い合わせ先】

教育委員会事務局学校支援課

担 当：春木・土井

電 話：0742-27-8979（直通）

内 線：5281

県土マネジメント部

地域デザイン推進局県有施設営繕課

担 当：松山・宮川

電 話：0742-27-7597（直通）

内 線：4433

県立高校の耐震改修工事において判明した施工不良について

○県立生駒高校屋内運動場（27-1、27-2）における施工不良について

○生駒高校屋内運動場（27-1、27-2）における施工不良について

（１）判明した施工不良箇所及び概要

- ・生駒高校の耐震補強工事の実施中（令和２年１２月）に、次の施工不良が判明しました。

施工不良箇所	施工不良の概要
屋内運動場（27-1、27-2）の柱	柱、梁が交差する仕口部（パネルゾーン）に、当初建設時の設計図において記載されている鉄筋（帯筋）が確認できなかった。

（２）施工不良への対応

- ・速やかに当初建設時の設計図どおりになるよう適切な補修工事を行う予定です。

＜既存建築物の概要＞

所在地：生駒市壺分町
建設年：昭和３８年
構造等：鉄筋コンクリート造 ２階建て 延べ面積 955 ㎡
設計者：K 構造研究所
施工者：株式会社浅沼組
工事監理者：不明

＜耐震補強工事の概要＞

工事概要：生駒高校屋内運動場（27-1、27-2）耐震・大規模改修工事
工期：令和２年１０月～令和３年３月
設計者：米田総合計画
施工者：大倭殖産株式会社
工事監理者：米田総合計画

<施工不良の概要図>

