


13. 東吉野村麦谷(麦谷)

位置図



- ・台風12号の豪雨により麦谷の山腹が崩壊
(累計降雨量 : 935mm)
(崩壊土砂量 : 480,000m³)
- ・崩壊土砂が麦谷を閉塞

人的被害なし

