

【高等学校耐震化状況】

学校名	棟番号	棟名	耐震化種別 最小Is値	採用 コンクリート強度 (N/mm ²)	耐震化状況	安全対策など
王寺工業高校	1-1~1-2	管理教室棟	補強済	—		
王寺工業高校	2	教室棟	取り壊し済	—		
王寺工業高校	21、25	屋内運動場	取り壊し済	—		
王寺工業高校	22-1	格技場	新耐震	—		
王寺工業高校	37	実習棟	新耐震	—		
王寺工業高校	38-1~38-2	クラブ・ボクシング練習場	新耐震	—		
王寺工業高校	42	実習棟	新耐震	—		
王寺工業高校	43	実習棟	新耐震	—		
王寺工業高校	44	実習棟	新耐震	—		
王寺工業高校	45	実習棟	新耐震	—		
王寺工業高校		屋内運動場	新耐震	—	令和3年度供用開始	
王寺工業高校		教室棟	新耐震	—	令和3年度供用開始	