

安堵町内通学路の要対策箇所一覧

【171安堵小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	通し番号
一般県道	安堵町東安堵地内	横断するラインがなく直角に曲がっており見通しが悪い	横断歩道の設置完了	県	1
町道西安堵窪田線	安堵町東安堵地内	西名阪の高架橋の柱で左折車から横断者が見えにくい	道路反射鏡の設置完了	町	2
町道西安堵窪田線	安堵町東安堵地内	道が狭い上に通学時に通り抜け車両が多い	カラー区画線による通学路の強調	町	3
町道小泉苑団地7号線	安堵町東安堵地内	狭いがバイクの抜け道	防護柵の設置	町	4
町道東安堵西線	安堵町東安堵地内	歩道消失、カーブに塀があり見通しが悪い	歩道整備完了	町	5