

## 平群町内通学路の要対策箇所一覧

## 【162平群東小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	通し番号
町道東三里350号線	平群町吉新地内（幼稚園付近）	歩道も狭いため、危険	歩道の設置拡幅	町、教育委員会	1
一般県道平群信貴山線	平群町吉新地内（役場付近）	横断する歩行者のたまりが無い	ラバーボールの設置、職員・学校ボランティア対応	県、教育委員会	2
町道東初香台70号線	平群町初香台地内（中央公民館付近）	歩道と車道の区別が無い	路側帯の引き直し、学校ボランティア対応	町、教育委員会	3

## 【163平群西小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	通し番号
町道西山麓線	平群町福貴畑地内（バス停付近）	車がスピードを出すので、歩行者の横断が危険	標識の設置	町	4
一般県道平群信貴山線	平群町福貴地内（小学校付近）	変則五差路で見通しが悪い	信号機の設置、学校ボランティア対応	警察、教育委員会	5
町道四辻路線	平群町越木塚地内、福貴地内（足折れ坂付近）	道路幅員が狭く、歩道が整備されていない	道路改良工事、職員・学校ボランティア対応	町、教育委員会	6

## 【164平群北小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	通し番号
町道元山上口駅前線	平群町榎原地内（元山上口駅付近）	歩道も狭いため、危険	路側帯の引き直し、学校ボランティア対応	町、教育委員会	7

## 【165平群南小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	通し番号
一般国道168号	平群町椿井地内（椿井交差点）	歩道が狭く、横断する歩行者のたまりが無い	改良工事（椿井橋架け替え工事）、学校ボランティア対応	県、教育委員会	8
町道川原路線	平群町西宮地内（竜田川駅付近）	踏切が狭い	踏切改良工事、学校ボランティア対応	町、教育委員会	9
町道大井手路線	平群町椿井地内（小学校付近）	一方通行規制を守らない	交通取り締まり、学校ボランティア対応	警察、教育委員会	10