

上牧町内通学路の要対策箇所一覧

【184上牧小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	通し番号
町道坂口・牛萩線	アリスアパソ西大和からテスコト付近	歩道と車道の区別がない。交通量が多い。	路肩のカラー舗装、スロープの設置	町	1
町道下牧・高田線	東洋シール工場前	車の出入りが多く、横断歩道の標示がない。	歩道の新設及び拡幅	町	2
町道下牧・高田線	上牧出合バス停	歩道が狭くなっている。	通学路のルート変更検討	町	3
町道下牧・高田線	役場下交差点	交通量が多く、通学児童も多い。	交差点の改良	町	4
一般県道上中下田線	県道上中下田線の横断歩道	交通量が多く、通学児童も多い。	交差点の改良	県	5
一般県道中筋出作川合線	県道中筋出作川合線北側歩道	歩道はあるが、ガードレールが無い	防護柵の設置	県	6
一般県道中筋出作川合線	役場下交差点	交通量が多く、通学児童も多い。	歩道の拡幅、交差点の改良	県	7

【186上牧第三小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	通し番号
町道滝川台1・13号線	学校からイソパブ間の通学路	ビルの北側の道路が通学路になっているが、ビルの駐車場から出入りする車が多い	路肩のカラー舗装	町	8