

## 大和郡山市内通学路の要対策箇所一覧

## 【60郡山南小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	通し番号
一般県道大和郡山上三橋線	矢田筋通り	路側帯はあるが白線が消えかけているところがある	路側帯の引き直し、「通学路徐行」の巻き看板設置	県、教育委員会	1
一般県道大和郡山上三橋線	矢田筋通り	南都銀行前が特に消えかけている	路側帯の引き直し、「通学路徐行」の巻き看板設置	県、教育委員会	2
一般県道大和郡山上三橋線	矢田筋通り	電柱が出ていて歩きにくい	対策困難	—	3
一般県道大和郡山上三橋線	矢田筋通り	狭い道なのに交通量が多く危険である	路側帯の引き直し、「通学路徐行」の巻き看板設置	県、教育委員会	4
柳町筒井線	大門湯前	西からの通り抜けの車が増え、複雑な交差点でもあり、かなり危険である	路側帯の引き直し、横断歩道引き直し上申済	市、警察	5
城廻り線	りそな銀行前	銀行利用者の駐車する車がよく駐まっいて、交通量も多く、信号機もないため、危険である	銀行へ駐車場案内看板掲示依頼	教育委員会	6
藺町線	藺町線柳交差点	相互通行になり交通量がかなり増えた。信号が赤でも右折左折する車があり危険	横断歩道の引き直し	警察	7
北廻り線	JR郡山駅東の各交差点	上三橋線の交差点を急いで通過する車が多く、駅を出たすぐの信号をイオン方面から来た車が無視する場合があります危険である	横断時の左右確認を指導	教育委員会	8

## 【61筒井小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	通し番号
青葉台団地内線	青葉台	道路の西側から東へと通行する車には、通学路だとわかりにくい。通行する車も多くスピードを出しがちのため歩行者用の白線がほしい。	路面標示を検討、「通学路徐行」の巻き看板設置	市、教育委員会	9
筒井南井線	郡山南中学西側市道	抜け道となっており、道路がまっすぐで見通しが良いため、スピードを出す車が多い。速度制限、路側帯、通学路の表示がほしい	「通学路徐行」の巻き看板設置	教育委員会	10
筒井南井線	県農林事務所北側市道	通学路の表示がほしい。あわせて道幅が狭い割りにスピードを出す車が多く、速度制限の表示があればと思う	「通学路徐行」の巻き看板設置	教育委員会	11
筒井北西線	筒井駅高架下市道	道幅が狭いが車は良く通る。運転者へ通学路である注意喚起がほしい	「学童注意」路面標示	市	12
	量川堤	車両通行禁止であるにも関わらず通行する車を見かける。轍もはっきり残っている	通学路の変更を検討してはどうか	教育委員会	13
北垣内南中線	量川西側市道	表示があるにもかかわらず、指定時間を守らない車があり、子どもの飛び出しも考えると不安がある	定期的な取り締まり実施	警察	14
柳町筒井線	丹後庄町	南北に横断歩道、その表示があればより安全になると考える。近所の方からも学校へ申し入れがあった	「児童横断注意」巻き看板設置	教育委員会	15
柳町筒井線	筒井小前旧街道	杉の交差点が前方にある。道路の右側には歩道と車道を分ける縁石があるが左側は途中で白線が消えた状態である。登下校の安全確保のためにも白線があればと思う	路側帯の引き直し	市	16
杉町地内線	杉町村落内	幹線道路へ出るための抜け道として車が良く通る。しかし、白線や速度規制はない。また、通学路なので、その表示も欲しいところである	「通学路徐行」の巻き看板設置	教育委員会	17

## 大和郡山市内通学路の要対策箇所一覧

## 【62矢田小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	通し番号
矢田南北線	横山口南から丸尾への道路	歩道と車道の区別がなく、危険である	路側帯の検討	市	18
一般県道矢田寺線	横山口交差点南東の中古車店の前	来客の自動車が歩道をふさぐようにとまっていることがある	歩道橋の補修、誘導線可能か検討	県	19
郡山矢田中村線	矢田町内の学校から高専グラウンドへの道路	道幅が広くなく、車がすぐ横を通過して危険である	登下校時の交通安全教育・見守り活動	教育委員会	20

## 【63平和小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	通し番号
一般県道大和郡山上三橋線	旧Aコープ前信号	交通量が多い。	信号のLED化を上申	警察	21
県道上三橋美濃庄線	美濃庄東シャープ	平和幼稚園前の車の通行量が多い。	「児童横断注意」巻き看板設置	教育委員会	22
大美濃庄町地内線	平和郵便局から大江にかけての道路	道幅が狭く、通行量が多い。	「児童横断注意」巻き看板設置	教育委員会	23
高田稗田美濃庄線	美濃庄から小美濃庄への道路	美濃庄24号線からの南の道が細く、車の通り抜けが多い。	「児童横断注意」巻き看板設置	教育委員会	24
一般国道24号	美濃庄24号線歩道橋	トラックが通るとすごく揺れる。	強度に問題なし	市	25
平和団地内線	平和団地内平和橋	複雑な交差点になっているのに、信号もなく車量も多い。	河川改修により平和橋が掛け替え後に検討	市	26
番条稗田条理下三橋線	平和団地ニュータウンからGSへの道	住宅内の道を抜け道として通過する車が多い。	西側を歩行するように指導	教育委員会	27
高田稗田美濃庄線	歩道橋を降りてすぐの交差点	交差点だが、信号がない。	信号機設置ができないので横断歩道での交通安全教育や見守りで対応	教育委員会	28
番条稗田条理下三橋線	郡山東中前歩道	歩道から道路を横断する際、信号がないので注意が必要。	横断歩道を渡るように指導	教育委員会	29
番条稗田条理下三橋線	条里の森付近	不審者に対して、死角になってしまっている。	公園の樹木剪定を行う	教育委員会	30

## 【64治道小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	通し番号
丹後庄県道木津横田線	番条町を東西に走る道路	見通しが悪く、速度の速い車が多く、横断が危ない	路面標示	市	31
丹後庄県道木津横田線	JA前交差点付近	交通量が多い。歩道と車道の区別がない。中学生の自転車が危険	歩道橋の利用を指導	教育委員会	32
白土横田線	学校前道路北つきあたり	交通量が多く、信号無視する車が多い。児童の待機するスペースが大変せまい	横断歩道の引き直し	警察	33
県道木津横田石川線	白土住宅北側横断歩道	白土住宅入り口は車の速度が速く、通り抜けが多い	「学童横断注意」巻き看板設置	教育委員会	34
石川町地内線	石川町内道路	午前7時～9時まででは一方通行なのに、逆送する車がある	定期的な取り締まり実施	警察	35
県道横田線	横田町交番前	見通しが悪く、速度の速い車が多く横断が危ない	東側に「交差点注意」の路面標示	市	36
櫛枝地内線	櫛枝町道路	道幅が狭く、歩道も狭い。交通量も多い	通学路の変更を検討	教育委員会	37
横田町地内線	横田町内道路	道幅が狭く、歩道も狭い	通学路の変更を検討	教育委員会	38
横田町地内線	横田町内道路	午前7時半～8時半まで左折禁止なのに進入する車がある	左折禁止の看板検討	市	39

## 大和郡山市内通学路の要対策箇所一覧

## 【65昭和小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	通し番号
一般県道大和郡山広陵線	校門前から自治会館方面	交通量が多いにもかかわらず、歩道が無く細い路側帯を通行しなければならない	「通学路徐行」の巻き看板設置	教育委員会	40
一般県道大和郡山広陵線	校門前から西名阪高架下	交通量が多いにもかかわらず、歩道が無く細い路側帯を通行しなければならない	登下校時の交通安全教育・見守り活動	教育委員会	41
額田部東西線	ハウス食品から平端駅	交通量が多いにもかかわらず、歩道が無く細い路側帯を通行しなければならない	登下校時の交通安全教育・見守り活動	教育委員会	42
一般県道大和郡山広陵線	校門より北100mの所	通勤車の抜け道になっている上、カーブで見通しが悪い	「通学路徐行」の巻き看板設置	教育委員会	43
八条長安寺線	池沢町429-12付近の変則交差点	見通しの悪い交差点	登下校時の交通安全教育・見守り活動	教育委員会	44
八条長安寺線	長安寺町から佐保川三郷橋を渡り宮堂町方面への道	通学路の途中の道で民家もなく治安面で心配	登下校時の交通安全教育・見守り活動	教育委員会	45

## 【66片桐小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	通し番号
池之内南井線	南井町JRの踏切	踏切が狭く、集団登校下校時に車の往来があり危ない。	JRと協議	市	46
大和中央道	池ノ内町 陸橋東側の道	歩道と車道の区別がない。	路側帯検討、横断歩道引き直し、横断歩道舗装やり直し	県、市、警察	47
市場椎木線	JR小泉駅南側の踏切とその道路	踏切と踏切から入江一万代までの道が狭く、集団登下校時に車の往来があり危ない。	通学路の変更を検討	教育委員会	48

## 【67郡山北小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	通し番号
九条出口線	大和郡山市九条町のスーパー「サンコー」近くの歩道	側溝に蓋がなく、大雨になると危険。	柵設置を検討する	市	49
主要地方道奈良大和郡山斑鳩線	大和郡山市北郡山町の商工会館沿いのフェンス	一部はずれている。	応急措置済み	県	50
九条駅前線	大和郡山市九条町の「キリン堂」の前の歩道	点字ブロックが、飛び出している。	点字ブロック補修済み	市	51

## 大和郡山市内通学路の要対策箇所一覧

## 【68片桐西小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	通し番号
慈光院線	慈光院専用駐車場西側	下ってくる車の停止線がない	路側帯を延長（または「学童注意」の路面標示）検討	市	52
富雄橋～国道25号	小泉本町内道路	道路が狭く路側帯がない	路側帯について検討	市	53
北山線	西田中集会所十字路	歩道がなくなり、せまくなる	「通学路徐行」の巻き看板設置	教育委員会	54
北山線	西田中保育園東T字路	横断歩道がない	横断歩道の新設検討	警察	55
小泉西田中線	タナカ燃料店北3叉路	横断歩道がない	事業担当課に横断歩道・路側帯を要望	教育委員会	56
小泉西田中線	リボンカンパニー前道路	一部道がせまく、路側帯がない	事業担当課に横断歩道・路側帯を要望	教育委員会	57
県道松尾寺線	小泉桐之内県道	見通しが悪く、カーブミラーがない	横断歩道の引き直し上申済カーブミラー検討	市、警察	58
城廻り線	ナギナタ池西道路	道がせまく、路側帯がない	「通学路徐行」の巻き看板設置	教育委員会	59
西田中県営住宅線	フジブック西交差点	子どもが下校する時間帯に信号が作動するように	通学路の変更を検討してはどうか	教育委員会	60
西田中線	寿温泉前の交差点	大きい交差点にも関わらず横断歩道がない	通学路の変更を検討してはどうか	教育委員会	61
西田中県営住宅線	小泉県営住宅	車同士の交差点内事故が心配	登下校時の交通安全教育・見守り活動	教育委員会	62
西田中県営住宅線	西田中グランド前から小泉県営住宅まで	路側帯がない	路側帯を検討	市	63
西田中県営住宅線	西田中グランドの北側	通り抜けの車が多く危険	「通学路徐行」の巻き看板設置	教育委員会	64
大塚線	北山西児童公園	見通しが悪い上、車の通行が多く危険	「学童注意」路面標示	市	65

## 【69郡山西小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	通し番号
主要地方道奈良大和郡山斑鳩線	大和郡山市南郡山町交差点歩道橋	雨水が歩道橋降り口付近に2カ所たまり歩行に支障をきたしている。	歩道橋の水たまり補修対応	県	66
主要地方道奈良大和郡山斑鳩線	大和郡山市田中町と新木町境のみずす美容室前に横断歩道	見通しが悪い上に交通量が多く、危険である。登校中は交通規制あるが、下校中は投稿規制なしが現状である。	通学路の変更を検討	教育委員会	67
城小泉線	大和郡山市千日町東道路・外川橋を越えて南に入る道路	通学路であるが、交通量が多く、歩道と車道の区別がない。路側帯を示す白線がないので困っている。	路側帯の検討	市	68
旭が丘団地内線	奈良交通旭ヶ丘住宅バス停付近・歩道橋を降りた付近の住宅への侵入道路	旭が丘住宅内への道路に進入する車が多く、路側帯もなく通学時間帯、危険である。	随時側溝改修予定	市	69
主要地方道奈良大和郡山斑鳩線	箕山町（月極安田駐車場角）の南郡山公民館近くの交差点	歩道はあるが、近鉄郡山駅に向かう車など交通量が多く、危険である。片桐方面側に児童通行を促す標識はあるが、白地に黒文字で見にくい。郡山駅方向には標識がない。	巻き看板交換対応済み	教育委員会	70

## 大和郡山市内通学路の要対策箇所一覧

【70矢田南小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	通し番号
一般県道大和小泉 停車場線松尾寺線	山田町83番地 矢田南小学校正門前	朝夕の交通量が多く、学校の表示が注意をひきにくいため、車が減速せず、児童の横断に危険。道路南側に小学校・幼稚園の大きな表示と、目立つ横断歩道塗装が必要。	「学童注意」路面標示を行う案内看板を設置する	県、教育委員会	71
一般県道大和小泉 停車場線松尾寺線	山田町83番地 矢田南小学校学童保 育所の南交差点	朝夕の交通量が多く、学校の表示が注意をひきにくいため、車が減速せず、児童の横断に危険	「学童注意」路面標示を行う案内看板を設置する	県、教育委員会	72
一般県道大和小泉 停車場線松尾寺線	山田町2-3 松尾橋の横断歩道	横断歩道の表示が薄くなっている。	横断歩道の引き直し	警察	73
矢田町地内線	山田町83番地 矢田南小学校北西通学路（泉原町と矢田町の区分線）	両側に家の壁が立て込んでおり、地震の際、植木鉢の落下や壁の崩落の危険が想定される	民有地につき具体的対応は困難	—	74
旧松尾寺参道線	山田町83番地 矢田南小学校北門東通学路（泉原町14-4南水路付近）	児童の登下校数は多いが、歩車分離がない	「学童注意」路面標示を行う	市	75
外環状線	矢田町6557-1 トップシューズ南角	以前にも死亡事故あり。大通りとの交差点で、飛び出し等の危険が想定される。	通学路を迂回路に変更	教育委員会	76
矢田町地内線	矢田町6379-3木のうた東角から東へ延びる道路	道幅に比べ車の行き来があり、過去に事故もおこっていた。	足形マークを貼付	教育委員会	77
新町横大道線	新町1023-27・1023-17付近	比較的道路幅が広いので車のスピードがあり、横道からの飛び出しも想定される	路側帯の設置	市	78
宮の前山田三井線	矢田町5957-1付近	山間で人家・人通りが少ない	カーブミラー補修	市	79
泉原団地内線	泉原町77-1付近	坂道で変形交差点もあり、車・自転車のスピードがある。歩者分離されていない	「通学路徐行」の巻き看板設置	教育委員会	80