

## 広陵町内通学路の要対策箇所一覧

### 【191広陵東小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	通し番号
町道百済赤部線・百済広瀬線	広陵町百済地内	信号機がなく、交通量が多い。	信号機設置検討	警察	1
一般県道田原本広陵線	広陵町百済地内	交差点安全施設の劣化	歩道部バリカーの修繕・強化	県	2
一般県道田原本広陵線	広陵町百済地内	横断歩道・路面標示「止まれ」の劣化	横断歩道・路面標示「止まれ」の塗り直し	警察	3
一般県道田原本広陵線	広陵町南郷地内	横断歩道はあるが、交通量が多い。	路面標示を検討	県	4
町道南22号線	広陵町南郷地内	速度を上げる車両が多い。	「学童注意」路面標示	町	5

### 【192広陵西小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	通し番号
町道築山大塚線	広陵町大塚地内	カーブと上り坂で危険	「学童注意」路面標示	町	6
町管理用道路	広陵町大塚地内	細道で車の通行が多い。	「学童注意」路面標示	町	7
町道みささぎ台7号線	広陵町みささぎ台地内	県道から曲がってくる車に注意が必要。	側線延長18M	町	8
町道安部7・南郷8号線	広陵町安部地内	見通しが悪く、車の通行が多い。	「学童注意」路面標示	町	9
町道安部7・大塚40・41号線	広陵町安部地内	見通しが悪く、事故が多い。	交差点マーク引き直し	町	10
町道赤部26号線	広陵町平尾地内	横断歩道がなく危険。	横断歩道の新設要望	警察	11
町道安部16号線	広陵町平尾地内	通行車両の速度が速く危険。	「学童注意」の電柱幕設置	教育委員会	12
一般県道河合大和高田線	広陵町平尾地内	交差点が危険。	「学童横断注意」路面標示 区画線修復 標識看板設置	県	13
町道平尾33号線	広陵町平尾地内	抜け道で、通行車両の速度が速く危険。	「学童注意」の電柱幕設置	教育委員会	14
一般県道河合大和高田線	広陵町平尾地内	横断歩道を渡るとき危険。横断歩道が一部消えている。	路面標示「左折注意」 標識看板を電柱に設置 区画線修復	県	15
町道大垣内12号線	広陵町疋相地内	スピード出す車が多い。	外側線対応	町	16
町道笠2号線	広陵町疋相地内、笠地内	スピード出す車が多い。	外側線対応	町	17
町道大垣内6号線	広陵町三吉地内	路上駐車が多く見通しが悪い。	地元で違法駐車対応を要請。	町	18
町道赤部27号線	広陵町三吉地内	抜け道になっており、交通量が多い。	「学童注意」の電柱幕設置	教育委員会	19
町道古寺9号線	広陵町三吉地内、笠地内	通行規制時間を変更できないか。	検討	警察	20

### 【193広陵北小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	通し番号
町道南22号線	広陵町南地内	ブロック塀があり、見通しが悪い。	「学童注意」路面標示	町	21
町道大野10号線	広陵町の場地内	交通量の多い道路を横断するので危険。	外側線と破線を設置	町	22

## 広陵町内通学路の要対策箇所一覧

### 【194真美ヶ丘第一小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	通し番号
町道馬見南11号線	広陵町馬見南地内	カーブで見通しが悪く、スピード出す車が多い。	「速度落せ」路面標示	町	23
町道馬見南7号線	広陵町馬見南地内	停止線が消えかけている。	破線設置	町	24
町道馬見南67号線	広陵町馬見南地内	交差点が危険。	破線設置	町	25
町道馬見南11号線	広陵町馬見南地内	車両速度が速く危険。	取り締まる方向へ	警察	26
町道馬見南55号線	広陵町馬見南地内	自転車が坂でスピードを出しすぎる。	「止まれ」看板	町	27
町道みささぎ台14・19号線	広陵町みささぎ台地内	隣接家屋により見通しが悪い。	「学童注意」の電柱幕設置	教育委員会	28
町道みささぎ台14号線	広陵町みささぎ台地内	見通しが悪く、通行量が多い。	カーブミラー設置	町	29

### 【195真美ヶ丘第二小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	通し番号
町道笠ハリサキ線・大谷奥嶋井線	広陵町馬見北地内	交通量が多い。	「学童注意」の電柱幕設置	教育委員会	30
町道かつらぎの道	広陵町馬見北地内	自転車通行が多い。	学校が児童に指導	教育委員会	31
町道馬見北61号線・大谷奥嶋井線	広陵町馬見北地内	交通量が多い。	歩車分離の信号制御を検討	警察	32
町道馬見中30・70号線	広陵町馬見中地内	車両と児童が接触する可能性がある。	「車両注意」の一本柱設置	町	33