

三宅町内通学路の要対策箇所一覧

【173三宅小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	通し番号
町道三宅1号線	三宅町小柳地内	北方面への抜け道になっているため、東から来る車が見えにくい	指導線の設置	町	1
町道三宅1号線	三宅町伴堂地内	歩道が狭く電信柱がある	NTTと協議中	町	2
町道三宅1号線	三宅町伴堂地内	交差点北側に待機場所がない	私有地を利用して場所を確保	町	3
町道三宅7・192・201号線	三宅町伴堂地内	停止線及び交差点の表示が薄く見えにくい	表示線の引き直し	町	4
町道三宅4号線	三宅町但馬地内（交差点）	車の交通量が多く児童の横断が危ない	区画線引き直し等の協議中	町	5
町道三宅2号線	三宅町伴堂地内（交差点）	歩道が狭く、ブロック塀で視界が悪い	区画線引き直し等の協議中	町	6
町道三宅2号線	三宅町伴堂地内	歩道が狭いため、南側水路を改修してほしい	水路改修	町	7
町道三宅70・198号線	三宅町伴堂地内（県道交差点部）	住宅の植木で北からくる車が見えにくい	対策未定	町	8
町道三宅1号線沿い	三宅町石見地内（私有地部）	南側のガレージ前の縁石がない	対策未定	町	9
町道三宅2号線	三宅町伴堂地内	歩道の上に電信柱があるため歩道からはみ出て通学している。	対策未定	町	10
町道三宅2号線	三宅町石見地内（東側交差点）	南側からの車が一旦停止せず直進してくるので信号機を設置してほしい	警察との協議中	町	11
町道三宅35号線	三宅町但馬地内（公民館前）	路上駐車で通学児童が危ない	警察による取締り	警察	12
町道三宅1号線	三宅町伴堂地内	歩道が狭く、さらに電信柱がある。	移設	町	13
町道三宅83号線	三宅町伴堂地内	車の交通量が多く児童の横断が危ない	対策未定	町	14