

## 奈良市内通学路の要対策箇所一覧

## 【02飛鳥小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	通し番号
一般国道169号	奈良市紀寺町地内	防護柵が無く危険	防護柵の設置	県	1
一般国道169号	奈良市紀寺町地内	歩道幅員が狭い	対策未定	県	2
一般国道169号	奈良市東紀寺町地内	歩道幅員が狭い	歩道の拡幅	県	3

## 【03鼓阪小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	通し番号
一般県道谷田奈良線	奈良市東包永町地内	歩道が無く危険	路側帯の設置	県	4
一般県道谷田奈良線	奈良市東包永町地内	見通しが悪い	交差点のカラー化	県	5
一般県道谷田奈良線	奈良市東包永町地内	見通しが悪い	カーブミラーの改良	県	6
一般県道谷田奈良線	奈良市東包永町地内	横断歩道の劣化	横断歩道の補修	警察	7

## 【04済美小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	通し番号
一般県道京終停車場薬師寺線	奈良市南京終町地内	歩道が無く危険	路側帯の設置	県	8
市道北部第353号線	奈良市西木辻町地内	歩道の確保、歩道が無い	幅員が狭い道路の両側に家屋が連立しており用地確保が困難	市	9
市道北部第353号線	奈良市南京終町地内	車道と歩道との段差の解消、急勾配で危険	施工可能箇所について勾配改修	市	10
市道北部第353号線	奈良市南京終町地内	ガードレールを適正な高さに変更及び新規設置、旧式で高さが足りない	ガードパイプへ変更及び歩道改修済	市	11
市道北部第353号線	奈良市南京終町地内	歩道の路面補修、凸凹していて躓きやすい	薄層アスファルト舗装等での補修	市	12
市道北部第378号線	奈良市南京終町地内	カーブミラーの設置（歩行者用）、交差点での歩行者が見えない	既設ミラーの高さ・角度調整済	市	13
市道北部第353号線	奈良市西木辻町地内	スクールゾーン時間帯の一方通行取締り	取締り実施中	警察	14

## 【05佐保小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	通し番号
主要地方道奈良加茂線	奈良市法蓮町地内	溝蓋が無く危険	溝蓋の設置	県	15
一般県道谷田奈良線	奈良市法蓮町地内	歩道が無く危険	路側帯の設置	県	16
主要地方道奈良加茂線	奈良市法蓮町地内	防護柵が無く危険	防護柵の設置	県	17
市道北部第2号線	奈良市法蓮町地内	路面標示設置、ゆるいカーブ路のY字路交差点	「学童注意」の路面表示設置	市	18
市道北部第2号線	奈良市法蓮町地内	カーブミラー設置、見通しの悪い曲り道	「注意」の路面表示設置	市	19
市道北部第2号線	奈良市法蓮町地内	路面標示補修、変則な形の交差点で標示は薄くなってきている	経過をみて標示変更による交差点のコンパクト化	市	20
市道北部第483号線	奈良市法蓮町地内	一時停止補修（停止線、止まれ）	一時停止補修（停止線、止まれ）	警察	21

## 【06大宮小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	通し番号
市道中部第646号線	奈良市大宮地内	ガードレールの設置、歩道が無い住宅地内道路	路側帯のグリーンライン化	市	22
市道中部第659号線	奈良市大宮地内	歩行部分の緑色化、抜け道利用が多い歩道の無い道路	路側帯のグリーンライン化	市	23
市道中部第659号線	奈良市大宮地内	外側線の補修、外側線が消えている	外側線設置	市	24
市道西九条佐保線	奈良市大宮地内	交差点のカラー舗装の補修、舗装が痛んで色落ちしている	路面補修	市	25
市道西九条佐保線	奈良市大宮地内	横断歩道増設	上申中	警察	26
市道西九条佐保線	奈良市大宮地内	スクールゾーン取締り	担当課（取締り係）へ要望	警察	27

## 【07都跡小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	通し番号
一般国道308号	奈良市三条大路地内	見通しが悪い	交差点のコンパクト化	県	28
主要地方道奈良大和郡山斑鳩線	奈良市四条大路地内	防護柵が無く危険	防護柵の設置	県	29
主要地方道奈良大和郡山斑鳩線	奈良市四条大路地内	歩道の劣化、凹凸	歩道の補修	県	30
主要地方道奈良大和郡山斑鳩線	奈良市四条大路地内	歩道幅員が狭い	ガードレールの撤去	県	31
一般国道308号	奈良市尼ヶ辻北町地内	歩道が無く危険	路側帯の設置	県	32
主要地方道奈良生駒線	奈良市二条大路南地内	左折車の巻き込みの危険	車道分離標（ラバーコーン）の設置	県	33
主要地方道奈良大和郡山斑鳩線	奈良市六条町地内	車両との接触の危険	車道分離標（ラバーコーン）の設置	県	34
主要地方道奈良大和郡山斑鳩線	奈良市六条町地内	歩車道境界が不鮮明	路側線の補修	県	35
主要地方道奈良大和郡山斑鳩線	奈良市七条町地内	左折車との接触の危険	注意喚起の路面表示（足あと）の設置	県	36
一般県道木津平城線	奈良市佐紀町地内	歩道が無く危険	路側帯の設置	県	37
一般国道308号	奈良市尼ヶ辻北町地内	横断歩道の新設	検討中	警察	38
市道中部第292号線	奈良市四条大路地内	横断歩道補修	上申中	警察	39

## 【08大安寺小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	通し番号
一般県道京終停車場薬師寺線	奈良市大安寺地内	歩道が無く危険	路側帯の設置	県	40
一般県道京終停車場薬師寺線	奈良市大安寺地内	歩道が無く危険	路側帯の設置	県	41
一般県道京終停車場薬師寺線	奈良市大安寺地内	歩道が無く危険	張出し歩道の設置	県	42
一般県道京終停車場薬師寺線	奈良市大安寺地内	歩車道境界が不鮮明	四隅に白線を設置	県	43
一般県道京終停車場薬師寺線	奈良市大安寺地内	見通しが悪い	交差点のカラー化	県	44
一般県道京終停車場薬師寺線	奈良市大安寺地内	溝蓋が不安定で危険	溝蓋の改修	県	45
一般県道京終停車場薬師寺線	奈良市大安寺地内	横断歩道補修	上申中	警察	46
一般県道京終停車場薬師寺線	奈良市大安寺地内	横断歩道補修	上申中	警察	47

## 【09東市小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	通し番号
一般県道高畑山線	奈良市古市町地内	通学路の安全確保	交差点のカラー化	県	48
一般県道高畑山線	奈良市藤原町地内	歩行者用信号要望	設置予定	警察	49

## 【10平城小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	通し番号
主要地方道奈良精華線	奈良市押熊町地内	歩道が無く危険	路側帯の設置	県	50
主要地方道奈良精華線	奈良市中山町地内	歩道が無く危険	路側帯の設置	県	51
主要地方道奈良精華線	奈良市秋篠町地内	防護柵が無く危険	防護柵の設置	県	52
市道中部第52号線	奈良市中山町地内	歩行者用の橋を新設、幅員の狭い車道橋で利用者も多い	歩道橋設置に向け測量作業中・近接道路防護柵設置予定	市	53
市道中部第51号線	奈良市秋篠町地内	歩道の確保、横断歩道歩行者溜りが無く、車両通過も多い三叉路	未舗装部の改修及びポストコーン設置	市	54
市道中部第51号線	奈良市秋篠町地内	外側線の補修、外側線が消えている	外側線の補修	市	55
市道中部第51号線	奈良市押熊町地内	ポールの設置、ポストコーンを踏み越えて車両が進入してくる	柵工設置	市	56
主要地方道奈良精華線	奈良市秋篠町地内	信号機の設置	押しボタンの信号機新規	警察	57
主要地方道奈良精華線	奈良市押熊町地内	歩行者用信号機の設置	歩行者用灯器の増灯	警察	58
主要地方道奈良精華線	奈良市押熊町地内	歩行者用信号機の時間延長	歩行者用灯器（青色）の秒数の延長	警察	59
主要地方道奈良精華線	奈良市押熊町地内	歩行者用信号機の設置	横断歩道の増設	警察	60
市道中部第52号線	奈良市秋篠町地内	通行車両が多いが歩道がなく危険	歩行者専用道路の実施	警察	61
市道中部第54号線	奈良市秋篠町地内	一目でわかるような大きな標識の設置	標識の大型化	警察	62

## 【11辰市小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	通し番号
主要地方道奈良大和郡山線	奈良市杏町地内	歩道が無く危険	路側帯のカラー化	県	63
主要地方道奈良大和郡山線	奈良市杏町地内	歩道が無く危険	路側帯の設置	県	64
主要地方道奈良大和郡山線	奈良市杏町地内	歩道が無く危険	路側帯の設置	県	65
主要地方道奈良大和郡山線	奈良市西九条町地内	歩行者溜りが無く危険	水路蓋の設置	県	66
主要地方道奈良大和郡山線	奈良市東九条町地内	歩道が無く危険	路側帯の設置	県	67
主要地方道奈良大和郡山線	奈良市東九条町地内	溝蓋が無く危険	ラバーコーンの設置（注意喚起）	県	68
主要地方道奈良大和郡山線	奈良市東九条町地内	歩道が無く危険	路側帯の設置	県	69
市道杏神殿線	奈良市東九条町地内	歩道の新設・歩道が無い	外側線設置	市	70
市道杏神殿線	奈良市東九条町地内	歩道の補修・舗装の損傷が進んでおり歩きにくい	路面補修	市	71
市道杏神殿線	奈良市西九条町地内	路側帯のマーキング・外側線が消えている	外側線設置	市	72
市道南部1号線	奈良市西九条町地内	歩道の新設・歩道が無い	外側線設置	市	73
市道南部1号線	奈良市西九条町地内	路側帯や道路のマーキング・校門前横断歩道で利用者が多い	横断歩道のカラー化	市	74
市道南部158号線	奈良市杏町地内	道路のマーキング・変則な形で通行導線がわかりにくい	外側線設置等により交差点のコンパクト化	市	75
市道南部158号線	奈良市杏町地内	横断歩道の設置	上申中	警察	76

## 【12明治小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	通し番号
主要地方道奈良大和郡山線	奈良市神殿町地内	歩車道境界が不鮮明	車道分離標（ラバーコーン）の設置	県	77
主要地方道奈良大和郡山線	奈良市北永井町地内	通行規制が守られていない	看板の設置	県	78
主要地方道奈良大和郡山線	奈良市北永井町地内	小学校前車両通行取締り	担当課（取締り係）へ要望	警察	79

## 【13帯解小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	通し番号
主要地方道天理環状線	奈良市今市町	歩道が無く危険	路側帯のカラー化	県	80

## 【14精華小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	通し番号
県道福住上三橋線	奈良市高樋町地内	歩道が無く危険	路側帯の設置	県	81
県道福住上三橋線	奈良市高樋町地内	見通しが悪い	横断歩道のカラー化	県	82
県道福住上三橋線	奈良市高樋町地内	交通量が多く、速度が高い	路面標示の設置	県	83
県道福住上三橋線	奈良市高樋町地内	交通量が多く、速度が高い	警戒標識の設置	県	84
県道福住上三橋線	奈良市虚空蔵町地内	旧道の通過車両が多く危険	案内看板の設置	県	85
県道福住上三橋線	奈良市高樋町地内	横断歩道の設置	上申中	警察	86
県道福住上三橋線	奈良市高樋町地内	横断歩道の標示補修	補修申請中	警察	87
県道福住上三橋線	奈良市精華町地内	横断歩道の標示補修	補修申請中	警察	88

## 【16富雄南小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	通し番号
一般国道308号	奈良市中町地内	歩道が無く危険	路側帯の設置	県	89
一般国道308号	奈良市中町地内	歩道が無く危険	路側帯のカラー化	県	90
一般国道308号	奈良市中町地内	見通しが悪い	十字路面表示の設置	県	91
一般国道308号	奈良市中町地内	見通しが悪い	交差点のカラー化	県	92
一般国道308号	奈良市中町地内	溝蓋が無く危険	溝蓋の設置	県	93
一般国道308号	奈良市中町地内	見通しが悪い	交差点のカラー化	県	94
一般国道308号	奈良市中町地内	防護柵が無く危険	防護柵の設置	県	95
一般国道308号	奈良市中町地内	歩道が無く危険	路側帯の設置	県	96
一般国道308号	奈良市中町地内	見通しが悪い	交差点のカラー化	県	97
一般国道308号	奈良市中町地内	見通しが悪い	十字路面表示、自発光式道路鎮の設置	県	98
一般国道308号	奈良市中町地内	見通しが悪い	「学童注意」路面表示の設置	県	99
一般国道308号	奈良市中町地内	見通しが悪い	丁字路面表示の設置	県	100
一般国道308号	奈良市中町地内	歩道が無く危険	路側帯の設置	県	101
一般国道308号	奈良市中町地内	見通しが悪い	交差点のカラー化	県	102
一般国道308号	奈良市中町地内	見通しが悪い	十字路面表示、自発光式道路鎮の設置	県	103
市道西部第372号線	奈良市藤ノ木台地内	拡幅にて歩道の設置・歩道が無い狭いトンネルで歩行通過が困難	主要地方道の横断路で上部難路が無く拡幅困難の為前後道路拡幅による見通しの改善対策済み	市	104
市道 中町線	奈良市中町地内	歩道の設置・歩道の無い抜け道利用が多い道路	用地協力拒否による未改修箇所・路面表示による注意喚起	市	105
市道 中町線	奈良市中町地内	電柱の移設・歩行に支障となっている	自治会より電線事業者へ要請・公民館敷地内へ移設	市	106
市道 中町線	奈良市藤ノ木台地内	舗装の補修・路面がかなり傷んでいる	路面補修	市	107
市道西部第642号線	奈良市藤ノ木台地内	舗装の補修、路面がかなり傷んでいる	路面補修	市	108
市道 中町線	奈良市藤ノ木台地内	外側線の補修、外側線が消えている	外側線の設置	市	109
市道 中町線	奈良市中町地内	歩道の設置、自治会駐車場利用で歩くところが不明確	外側線の設置	市	110
市道西部第682号線	奈良市菅野台地内	路面標示設置、見通しの悪い峠のカーブ部分	「学童注意」の路面標示設置	市	111
市道西部第682号線	奈良市中町地内	路面標示補修、見通しの交差点部分	経過をみて補修	市	112
市道西部第704号線地	奈良市石木町地内	路面標示設置、抜け道利用の多い見通しの交差点	「学童注意」の路面標示設置	市	113
一般国道308号	奈良市中町地内	横断歩道が消えている	横断歩道の補修	警察	114

## 【17富雄北小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	通し番号
市道西部第934号線	奈良市三松地内	外側線の補修、外側線が消えている	外側線補修予定箇所	市	115
市道西部第934号線	奈良市三松地内	歩道部分のカラー化、幼稚園前の抜け道利用の多い道路	路側帯グリーンライン化予定箇所	市	116
市道西部第934号線	奈良市三松地内	交通看板の補修、錆びていて読めない	電柱供架で新品交換	市	117
市道西部第934号線	奈良市三松地内	道路の拡幅、両側家屋で幅員が狭く歩道も無い	用地協力が得られれば歩道設置	市	118
市道西部第934号線	奈良市三松地内	歩道の設置、幼稚園前の道路で歩道が途切れている	幼稚園敷地利用で歩道新設予定	市	119
市道西部第893号線	奈良市富雄川西地内	道路の拡幅、河川堤防上の狭い道路で利用者は非常に多い	歩道設置に向け河川敷地占用協議中	市	120
市道西部第934号線	奈良市三松地内	スクールゾーンの導入	交通規制の実施（歩行者用道路、指定方向外進行禁止）	警察	121

## 【18田原小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	通し番号
主要地方道奈良名張線	奈良市横田町地内	見通しが悪い	交差点のカラー化	県	122
主要地方道奈良名張線	奈良市横田町地内	歩車道境界が不鮮明	路側帯のカラー化	県	123
主要地方道奈良名張線	奈良市横田町地内	排水が悪く、水溜りができる	排水の補修	県	124
主要地方道奈良名張線	奈良市横田町地内	歩車道の分離が無く危険	ガードレールの設置	県	125
主要地方道奈良名張線	奈良市大野町地内	見通しが悪い	交差点のカラー化	県	126
主要地方道奈良名張線	奈良市茗荷町地内	交通量が多く、速度が高い	段差舗装の設置	県	127
主要地方道奈良名張線	奈良市茗荷町地内	交通量が多く、速度が高い	センターライン上に道路鎮設置	県	128
主要地方道天理加茂木津線	奈良市茗荷町地内	歩道が無く危険	ガードレールの撤去（動線の変更）	県	129
主要地方道天理加茂木津線	奈良市中之庄町地内	歩道が無く危険	歩道の設置	県	130

## 【19柳生小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	通し番号
主要地方道笠置山添線	奈良市興ヶ原町地内	路肩が狭く危険	路側帯の拡幅	県	131
主要地方道笠置山添線	奈良市興ヶ原町地内	バス停の視認性が悪い	注意看板の設置	県	132
主要地方道笠置山添線	奈良市興ヶ原町地内	路肩が狭く危険	路側帯の拡幅	県	133
主要地方道笠置山添線	奈良市下出地内	排水が悪く、水溜りができる	道路排水の改良	県	134
一般国道369号	奈良市大保町地内	防護柵が無く危険	防護柵の設置	県	135
一般国道369号	奈良市大保町地内	防護柵が無く危険	ラバーコーンの設置（注意喚起）	県	136
主要地方道月瀬針線	奈良市丹生町地内	歩車道境界が不鮮明	路側線の補修	県	137

## 【20興東小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	通し番号
主要地方道奈良笠置線	奈良市下須川地内	歩道が無く危険	路側帯の拡幅	県	138
一般県道須川西狭川線	奈良市須川地内	歩道が無く危険	路側帯の拡幅	県	139
主要地方道天理加茂木津線	奈良市大柳生町地内	防護柵が無く危険	防護柵の設置	県	140
主要地方道天理加茂木津線	奈良市大柳生町地内	歩車道境界が不鮮明	路側帯のカラー化	県	141
主要地方道天理加茂木津線	奈良市大柳生町地内	歩車道境界が不鮮明	路側線及びセンターラインの補修	県	142
一般国道369号	奈良市忍辱山町地内	溝蓋が無く	溝蓋の設置	県	143
一般国道369号	奈良市忍辱山町地内	見通しが悪い	カーブミラーの設置	県	144
主要地方道奈良笠置線	奈良市下須川地内	歩道が無く危険	路側帯の拡幅	県	145
一般国道369号	奈良市忍辱山町地内	横断歩道の標示補修	補修完了	警察	146

## 【21あやめ池小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	通し番号
一般県道谷田奈良線	奈良市あやめ池北地内	歩車道境界が不鮮明	路側線の補修及び新設、路側帯のカラー化	県	147
市道中部第930号線	奈良市あやめ池南地内	カラー歩道の補修、色落ちしている	補修済	市	148
市道中部第930号線	奈良市あやめ池南地内	路側帯の設置、変則な交差点で歩行箇所が無いが利用者は多い	路面標示、区画線の位置変更	市	149
市道西部第350号線	奈良市あやめ池南地内	橋の老朽化による補修、迂回路が無く利用者が多い	現状調査を基に改修工法協議中	市	150
市道中部第930号線	奈良市あやめ池南地内	横断歩道が消えている、スピード制限	横断歩道の補修、交通規制の実施（速度変更）	警察	151
市道中部第929号線	奈良市あやめ池南地内	車両の制限	交通規制の実施（中型トラック以上の通行禁止）	警察	152

## 【25六条小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	通し番号
市道中部第818号線	奈良市五条地内	道路の拡幅による歩道の確保、歩道が無い	隣接同意が得られれば水路覆工による歩道設置実施	市	153
市道西部第682号線	奈良市五条地内	道路の拡幅による歩道の確保、歩道が無い	隣接同意が得られれば水路覆工による歩道設置実施	市	154
市道中部第463号線	奈良市六条地内	道路の拡幅による歩道の確保、歩道が無い	空家所有者の用地協力が得られれば可能	市	155
市道中部第470号線	奈良市西ノ京町地内	カーブミラーの追加設置、T字路で見にくい	啓発看板の設置	市	156
市道中部第469号線	奈良市西ノ京町地内	飛び出し注意の標示、T字路の存在がわかりにくい	「合流注意」の路面標示設置	市	157
市道中部第422号線	奈良市六条西地内	歩道の設置、歩道が無い	地権者の用地協力が得られるのであれば可能	市	158
市道中部第971号線	奈良市六条西地内	歩道の拡張、路側帯が狭い	外側線の設置	市	159
市道中部第422号線	奈良市五条地内 小学校入り口交差点	歩行者分離信号の要望	歩行者信号の秒数変更	警察	160
市道中町六条線	奈良市六条地内 西ノ京高校北交差点	信号要望	信号要望中	警察	161
市道中部第457号線	奈良市五条地内	一時停止新設要望	上申中	警察	162



## 【26青和小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	通し番号
学校敷地内通路	奈良市百楽園地内 小学校正門前	学校正門前道路が陥没している	復旧済み	市	163
市道二名学園前線	奈良市学園緑ヶ丘地内	横断歩道が消えている、標識の老朽、路面標示「止まれ」が消えている	横断歩道の補修、標識の補修、横断歩道の補修	警察	164
市道二名学園前線	奈良市学園新田町地内	横断歩道が消えている、標識の老朽	横断歩道の補修、標識の補修	警察	165
市道二名学園前線	奈良市百楽園地内	横断歩道が消えている、標識の老朽	横断歩道の補修、標識の補修	警察	166
市道二名学園前線	奈良市鶴舞西町地内	横断歩道が消えている	横断歩道の補修	警察	167

## 【29二名小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	通し番号
市道西部第535号線	奈良市二名地内	バイパス路の新設、幅員が狭く歩道も無く迂回している	歩道新設施工路線の延長部分で追加予定	市	168

## 【30西大寺北小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	通し番号
県道谷田奈良線	奈良市西大寺本町地内	見通しが悪い	交差点のカラー化	県	169
県道谷田奈良線	奈良市西大寺北町地内	歩道が狭く危険	防護柵の設置	県	170
市道中部第682号線	奈良市西大寺竜王町地内	歩道の設置、踏み切り内歩道が無く、通過待ち歩行者溜りもない	用地買収完了箇所から随時歩道設置	市	171
市道中部第691号線	奈良市秋篠新町地内	「学童注意」の路面標示設置、保育園前の見通しの悪い三叉路	路面標示設置	市	172

## 【33大安寺西小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	通し番号
市道中部第675号線	奈良市大安寺西地内	街灯の増設、街灯が無い箇所がある	関係自治会（近隣住民）と調整	市	173
市道中部第9号線	奈良市三条松町地内	歩道または路側帯の設置、歩行箇所が無く歩行者溜りも無い	隣接者の同意が得られれば張り出し歩道の設置	市	174
市道南部第32号線	奈良市恋の窪地内	柵の設置、水田との高低差があり危険	隣接者の同意が得られればガードパイプ設置	市	175
市道南部第22号線	奈良市四条大路南町地内	歩道の設置、車道橋の幅員が狭く交通量も多い	歩行者専用橋設置工事中	市	176
市道中部第671号線	奈良市三条松町地内	注意喚起物の設置、見通しの悪い三叉路	隣接者の同意が得られればポストコーン設置	市	177
市道中部第667号線	奈良市三条松町地内	歩道の設置、抜け道利用で車道の交通量が多い	隣接者の同意が得られれば外側線設置	市	178
一般県道京終停車場線	奈良市大安寺西地内	歩行者の横断時間が短い	対策済み	警察	179

## 【36朱雀小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	通し番号
市道中部第1114号線	奈良市朱雀地内	横断歩道補修、一時停止補修（停止線・止まれ）	上申中	警察	180

## 【37清美南小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	通し番号
能登川	奈良市南京終町地内	歩道が無く危険	路側帯の設置	県	181
市道北部第337号線	奈良市南京終町地内	歩道の拡幅、外側線の補修、外側線が消えている	外側線の補修	市	182
市道北部第337号線	奈良市南京終町地内	路側帯を緑色にカラー化してほしい、路肩まで車両が通行してくる	路側帯のグリーンライン化	市	183
市道北部第337号線	奈良市南京終町地内	不要なガードレールの撤去、通行の障害となっている	撤去済	市	184
市道北部第337号線	奈良市南京終町地内	ポストコーンとガードレールの設置、歩行者溜りが無く危険	ポストコーン設置	市	185
市道北部第337号線	奈良市神殿町地内	横断歩道のカラー化、校門前で利用者が多い	赤色カラー化	市	186
市道北部第332号線	奈良市南京終町地内	歩行者溜りの設置、歩行者溜りが無い	隣接者の同意が得られれば水路上張り出し歩道の設置	市	187
市道北部第337号線	奈良市南京終町地内 小学校前	横断歩道補修	上申中	警察	188
市道北部第337号線	奈良市南京終町地内	横断歩道補修	上申中	警察	189

## 【38鼓阪北小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	通し番号
一般県道木津横田線	奈良市奈良阪町地内	歩車境界が不鮮明	通学路変更	教育委員会	190
市道北部第22号線	奈良市青山地内	歩道橋の補修・滑り止めの破損や錆が発生している	階段面の補修	市	191

## 【39伏見南小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	通し番号
一般国道308号	奈良市五条畑地内	溝蓋が無く危険	溝蓋の設置	県	192
一般国道308号	奈良市五条畑地内	溝蓋が無く危険	溝蓋の設置	県	193
一般国道308号	奈良市宝来地内	防護柵が無く危険	防護柵の設置	県	194
一般国道308号	奈良市宝来地内	見通しが悪い	植栽の剪定	県	195
一般国道308号	奈良市宝来地内	見通しが悪い	注意看板の設置	県	196
主要地方道奈良生駒線	奈良市宝来地内	路面標示、白線の劣化	路面標示、白線の改良	県	197
一般国道308号	奈良市宝来地内	歩道が無く危険	路側帯の設置	県	198
一般国道308号	奈良市宝来地内	溝蓋が無く危険	溝蓋の設置	県	199
市道中部第830号線	奈良市宝来地内	横断歩道	上申中	警察	200

## 【43月ヶ瀬小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	通し番号
一般県道月瀬今山線	奈良市月ヶ瀬尾山地内	見通しが悪い	F柱標識（横断歩道あり）の設置	県	201
一般県道月瀬今山線	奈良市月ヶ瀬尾山地内	見通しが悪い	交差点のカラー化	県	202
一般県道月瀬今山線	奈良市月ヶ瀬尾山地内	見通しが悪い	十字路面標示、自発光式道路標識の設置	県	203
主要地方道上野南山城線	奈良市月ヶ瀬尾山地内	歩道が無く危険	路側帯の設置	県	204
主要地方道上野南山城線	奈良市月ヶ瀬尾山地内	見通しが悪い	交差点のカラー化	県	205
主要地方道上野南山城線	奈良市月ヶ瀬尾山地内	見通しが悪い	丁字路面表示の設置	県	206
主要地方道上野南山城線	奈良市月ヶ瀬尾山地内	路面標示の劣化	路面表示（横断歩道あり）の補修	県	207
主要地方道上野南山城線	奈良市月ヶ瀬石打地内	溝蓋が無く危険	溝蓋の設置	県	208
主要地方道上野南山城線	奈良市月ヶ瀬石打地内	歩車道境界が不鮮明	車道分離標（ラバーコーン）の設置	県	209
主要地方道上野南山城線	奈良市月ヶ瀬石打地内	歩車道境界が不鮮明	路側線の補修	県	210
主要地方道上野南山城線	奈良市月ヶ瀬石打地内	溝蓋が無く危険	溝蓋の設置	県	211
主要地方道上野南山城線	奈良市月ヶ瀬石打地内	路肩が狭く危険	路側帯の拡幅	県	212
主要地方道上野南山城線	奈良市月ヶ瀬桃香野地内	見通しが悪い	注意看板（エンジンブレーキ）の設置	県	213

## 【44並松小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	通し番号
主要地方道桜井都祁線	奈良市蘭生町地内	横断歩道の設置	歩道の切り下げ、溝蓋の設置（歩行者たまり）	県	214
一般県道都祁名張線	奈良市来迎寺町地内	歩道がなく路肩通学	薄層カラー舗装両側、通学路看板設置、路面標示「学童注意」	県	215
一般県道桜井都祁線	奈良市都祁友田地内	信号機はあるが横断歩道がない	通学路変更	教育委員会	216
一般県道桜井都祁線	奈良市蘭生町地内	横断歩道がない	横断歩道及び歩行者灯器の増設	警察	217

## 【45都祁小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	通し番号
一般国道369号	奈良市都祁白石町地内	歩道橋階段ステップ部舗装劣化、冬季凍結	歩道橋階段ゴム張替え	県	218
一般国道369号	奈良市都祁白石町地内	ガードレール設置要望	ガードレールの設置	県	219
主要地方道桜井都祁線	奈良市都祁針町地内	側溝蓋破損	側溝蓋補修	県	220
市道名阪国道針第1副道線	奈良市都祁針町地内	見通しが悪く、横断歩道もないので、道路を横断するのに危険	学童注意の路面標示設置	市	221
市道名阪国道針第1副道線	奈良市都祁針町地内	道路が狭く、横断歩道はあるが、歩道が無く、道路を渡るのに危険	水路覆工により歩行者溜まりを設置	市	222

## 【46吐山小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	通し番号
一般国道369号	奈良市都祁吐山町地内	歩道設置要望	現在土地所有者の整理中	県	223

## 【47六郷小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	通し番号
主要地方道月瀬針線	奈良市針ヶ別所町地内	幅員狭小、通学時危険	外側線、路面標示（学童注意）	県	224
一般県道馬場針ヶ別所小倉線	奈良市針ヶ別所町地内	路肩通学、カーブ箇所危険	外側線の復旧	県	225
一般国道369号	奈良市針ヶ別所町地内	歩道の設置不連続（50m）	草刈、路肩清掃	県	226
一般国道369号	奈良市針ヶ別所町地内	歩道の設置不連続（100m）	草刈、路肩清掃	県	227
一般国道369号	奈良市都祁馬場町地内	工事ダンプ等横断危険	飛出し君設置、路面標示	県	228
主要地方道25号線月瀬針線	奈良市菟町地内	冬季道路凍結	側溝の清掃	県	229
一般国道25号	奈良市小倉町地内	交差部狭く通行危険	現在事業中	県	230
一般県道北野吐山線	奈良市上深川町地内	舗装ひび割れ冬季凍結	アスファルト舗装	県	231