

三郷町内通学路の要対策箇所一覧

【166三郷小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	通し番号
立野9号線	三郷町立野南地内（龍田大社北側交差点～三郷中学校間）	道幅が狭く、坂道でカーブも多い。車もよく通る。時々路上駐車も見かける。ここを通学路としている小中学生が多い。児童には、道路の端を広がらずに通るように指導している。朝、中学校前西行き一方通行を守らない車が多い。	路側帯のカラー舗装、通学路を知らせる看板の設置、路上駐車取締りの継続実施	町、教育委員会、警察	1
一般県道信貴山線	三郷町信貴ヶ丘地内、勢野西地内	道幅が狭く、急な坂道で見通しが悪い。車もよく通る。児童は九条通と八条通から横断する。左右をよく見て渡るように指導している。	カラー舗装、八条通で横断するよう指導	県、教育委員会	2
竜田線	三郷町立野南地内（龍田大社北側交差点付近）	東行きが下り坂で、前方馬場交差点の信号が青の時、スピードを出す車が多い。児童には、飛び出さないこと、横断歩道を渡ることを指導している。	歩道補修、減速マーク設置	町	3
三室山線	三郷町立野南地内（関屋川を渡る橋付近）	東行きが下り坂で、やや右カーブ。対向車があると車が歩道寄りにふくらんで走ることが多い。児童には、歩道からはみ出さないように指導している。また、横断歩道が無い。	歩道の切り落とし、ガードレールの部分撤去、横断歩道新設（北側のみ）	町、警察	4
信貴山麓線・城山線	三郷町城山台地内（バス停北側交差点、小学校西側交差点）	横断歩道のある交差点だが、交通量が多く、スピードを出す車が多いため、ボランティア・保護者の皆様に協力いただいている。	減速マークの設置	町	5
立野9号線	三郷町立野北地内（坂根0-列-西側水路付近）	水路の幅が広く、深い。ガードレール上の柵はあるが、水の多いときには危険。	一定の安全が確保されていると思われる箇所のため	未定	6
一般県道王寺三郷斑鳩線	三郷町立野南地内（龍田大社から南へ、神南権神社を通り、三郷駅に通じる道）	道が細くて、薄暗く、人通りが少ない。	外側線の設置	県	7

【167三郷北小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	通し番号
美松ヶ丘25号線	三郷町美松ヶ丘日地内	多くの児童が通るが、横道から車が来ても気づきにくい。また、粗大ゴミの日、複数の業者が取りに来て、細い道をスピードを出して走るので危ない。	外側線の塗り直し、外側線の点線設置（交差点内）	町	8
一般県道椿井王寺線	三郷町東信貴ヶ丘地内～三室地内（勢野北交差点付近）	5つの道の交差点で交通量が多く、歩道は狭いので非常に危険。信号待ちをする場所も小さい。全校下校で行ける日には、担当の教員が見に行っている。	ラバーポールの設置、木の伐採、歩道整備	県、町	9
一般県道王寺三郷斑鳩線	三郷町勢野東（マンション付近の横断歩道）	交通量が多いが信号も無く、横断歩道を渡る際、安全確認が必要。児童がなかなか渡ることができないこともある。	外側線の設置、横断注意の路面標示	県	10
一般県道信貴山線	三郷町三室地内（美容室前横断歩道）	交通量が多いが信号も無く、横断歩道を渡る際、安全確認が必要。児童がなかなか渡ることができないこともある。	学童注意の路面標示（面積的に、絵になる可能性あり）	県	11
勢野30号線	三郷町勢野東地内（信貴川沿い）	道が狭く、歩道と車道の区別がない。	車もスピードを出せる道ではないとの判断、及び対策が困難な道路状況。	町	12
勢野44号線	三郷町勢野東地内（美松ヶ丘から勢野北）	道の両側に深い溝があり、児童が落ちたこともある。	ラバーポール設置	町	13
勢野44号線	三郷町勢野東地内（美松ヶ丘から勢野北）	坂道で児童が転倒し、ケガをすることが多い。	舗装修繕	町	14
勢野48号線	三郷町勢野東地内（信貴川から勢野北）	坂道にある排水溝の金属の蓋で滑って、穴に足が引っかかり、児童が転倒してケガをした。	舗装修繕	町	15
勢野20号線	三郷町勢野東地内（日進堂の前）	道が狭く、歩道と車道の区別がない。	看板の設置（電柱に貼るタイプ）	教育委員会	16