

大和高田市内通学路の要対策箇所一覧

【52片塩小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	通し番号
市道高112号線	大和高田市本郷町9番（JR三和町踏切付近）	草木により警戒標識看板が見えない	剪定・除草（JR敷地内）	JR	1
市道高102号線	大和高田市昭和町8-1（三喜精麦東南交差点）	道路の一部がボトルネック状態で車両と学童が交錯して危険	歩車分離、歩道拡張	市	2
市道高96号線	大和高田市昭和町4-8～6-20東側道路	住宅内で交差点が点在し、特に登下校時間帯の通過車両と学童が交錯し危険	歩道確保、外側線区画線等の整備新設	市	3

【53高田小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	通し番号
市道116、117、120号線	大和高田市内本町地内（高田小学校南東交差点付近）	登下校時間帯の保護者等の送迎車両により混雑し危険、横断歩道がなく乱横断が散見され危険、外側線が消えている	高田小学校東側に、高田子ども園が隣接しており、関係課と合同会議を開催し検討中	市	4
主要地方道大和高田桜井線	大和高田市三和町13-1より東側道路	外側線が消えている、ガードレールが破損して危険	外側線、ガードレール補修	県	5
一般国道166号	大和高田市磯野北町（市立病院北西前）	横断歩道がなく乱横断が散見され危険・外側線が消えている、ガードレールが破損して危険	外側線、ガードレール補修	県	6
一般国道165号	大和高田市大東町3-6（寺田ボン製作所駐車場）付近	交通量が多く危険（ガードレール設置して歩車分離して欲しい）	歩道拡張、歩車分離検討中	国	7
市道高124号線	大和高田市北本町8-30から8-37間道路	通過車両が多く、特に登下校時間帯の学童と通過車両の接触が懸念される	外側線新設	市	8
市道高77号線	大和高田市北本町3-15（松下宅前水路）	個人宅に設置している橋からの転落の危険性がある	民間の敷地に学童が立ち入らない様学校から指導	教育委員会	9
市道高28号線	大和高田市日之出西本町5番から7番（近鉄大阪線沿い）、サイクルポート近鉄高田北・南側道路	防護柵が破損して危険	ガードパイプ補修	市	10

【54土庫小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	通し番号
一般県道大和高田御所線	大和高田市土庫3丁目（旧市立土庫幼稚園北側）	自転車道との合流点において、接触事故を起こす可能性があり危険	区画線の補修、カラー舗装の補修、注意喚起看板設置	県	11

【55浮孔小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	通し番号
一般県道大和高田御所線	大和高田市田井新町地内	外側線が消え見通しが悪く、スピードを出す車両が散見される	外側線補修、路面表示（減速対策）	県	12
一般県道大和高田御所線	大和高田市田井地内（田井橋付近）	交通量が多く危険であり外側線が消えている	外側線補修	県	13
一般県道大和高田御所線	大和高田市田井65付近（池田宅前）	交通量が多く危険であり外側線が消えている	外側線補修	県	14

【56磐園小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	通し番号
一般国道165号	大和高田市築山155付近（磐築橋付近）	交通量が多く危険、歩行者の安全対策を講じて欲しい	検討中	国	15

【57陵西小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	通し番号
市道陵11号線	大和高田市大谷303付近道路	通行車両が多く危険で、住宅新築に伴い児童数が増加している	高輝度外側線新設	市	16
市道陵27・60号線	大和高田市池田210-4先交差点	横断歩道の待避場所が狭く水路への転落の危険性がある	待避場所付近の水路に溝蓋をするか検討中	市	17
市道陵62号線	大和高田市池田414付近（庵戸宅水路）	個人宅に設置している橋からの転落の危険性がある	民間の敷地に学童が立ち入らない様学校から指導	教育委員会	18
市道陵88・89号線	大和高田市市場516付近	交通量が多く事故が散見される	交差点カラー舗装・ハンブ施工	市	19
市道陵84・89号線	大和高田市市場405（西部子ども会館交差点付近）	交通量が多く事故が散見され、停止線が消えている	交差点カラー舗装・ハンブ施工	市	20
市道陵133号線	大和高田市市場546付近（東側道路）	交通量が多く歩行者と車両が分離されず危険	外側線新設	市	21

【58菅原小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	通し番号
一般県道大和高田御所線	大和高田市根成柿546～542付近	用水路があり危険	溝蓋等施工	県	22
市道天40号線	大和高田市根成柿（ネオンティB棟前）	児童の乱横断が懸念される	横断歩道設置に向けてマンション地の整備依頼	市、その他	23
京奈和自動車道	大和高田市根成柿【菅原町・愛の集い学園】京奈和道高架下	仮歩道が外側線の反対側にあり乱横断が散見される	検討中	国	24

【59浮孔西小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	通し番号
市道高224・239号線	大和高田市曾大根574付近	外側線が消えており危険	外側線補修及びゼブラゾーンの新設検討	市	25
市道高239号線	大和高田市曾大根230（ダイワ建築北三叉路）	カーブで見通しが悪い	カーブミラー設置	市	26
市道高239号線	大和高田市曾大根（JR和歌山線踏切付近）	カーブで通行車両が中央線をはみ出す	中央線棟の補修	市	27
市道高227号線	大和高田市曾大根1-6-59付近（小学校正門北）	交差点を減速せず通過する車両が多く危険	狭隘させ交差点マーク設置	市	28
市道高380・378号線	大和高田市東中2-14-20付近（変形交差点9）	交差点を減速せず通過する車両が多く危険	交差点マーク	市	29
一般国道166号	大和高田市東中1丁目7-38、3-18付近	歩車分離が出来ていなくて危険	交差点の整備	県	30