

## 【高等学校耐震化状況】

学校名	棟番号	棟名	耐震化種別 最小Is値	採用 コンクリート強度 (N/mm <sup>2</sup> )	耐震化予定	耐震化までの安全対策
高田高校	4	屋内運動場	補強済	—		
高田高校	5	格技場	補強済	—		
高田高校	19	普通特別教室棟	補強済	—		
高田高校	20-1～20-2	普通特別教室棟	0.37	21.0	耐震補強 (2020年度～)	【応急補強】 1階の極脆性柱11本のスリット工、屋上パラペットの撤去を先行実施、屋上使用禁止
高田高校	21-1～21-2	特別棟	補強済	—		
高田高校	22	管理教室棟	補強済	—		
高田高校	23	管理教室棟	0.14	13.8	耐震補強 (2019年度)	【使用停止】 仮設校舎を設置、設置までの間校内別校舎を利用