

【特別支援学校耐震化状況】

学校名	棟番号	棟名	耐震化種別 最小Is値	採用 コンクリート強度 (N/mm ²)	耐震化予定	耐震化までの安全対策
奈良養護学校	2	屋内運動場	補強済	—		
奈良養護学校	6-1	温水プール棟	新耐震	—		
奈良養護学校	8	教室棟	新耐震	—		
奈良養護学校	9	教室棟	1.07	30.6		
奈良養護学校	10	管理棟	1.31	29.9		
奈良養護学校	12	教室棟	1.09	26.2		
奈良養護学校	13-1	教室棟	1.78	27.9		