

# 報道資料

平成19年 7月18日  
奈良県防災統括室  
担当：尾崎  
直通：27-8448  
内線：2282

## 平成19年 7月17日の大雨による被害状況（第6報） （7月18日 17：30発表）

### 1. 気象警報等の発令状況（奈良地方気象台発表）

7月17日（火）	0：06	北部	大雨・洪水警報、雷注意報
		南部	大雨・雷・洪水注意報
	3：00	北部	大雨・洪水警報
		南部	大雨・雷・洪水注意報
	5：24	北西部	洪水警報
	7：30	県内全地域にて	全ての警報・注意報の解除

### 2. 市町村被害状況（7月18日 17：00 現在）

○ 人的被害 田原本町 軽傷者1名（消防団員が作業中に負傷）  
○ 住家被害 奈良市 あやめ池民家の擁壁、傾きにより亀裂 南隣民家の屋根に  
当てる

大和高田市 床上浸水 60棟 床下浸水 330棟 （詳細な件数について市が調査中）

天理市 床下浸水 6棟

橿原市 床上浸水 1棟

床下浸水 67棟

桜井市 床下浸水 143棟

香芝市 床上浸水 2棟

床下浸水 113棟

葛城市 床上浸水 2棟

床下浸水 53棟

宇陀市 一部損壊 1棟

床下浸水 1棟

御所市 床下浸水 12棟

田原本町 床上浸水 8棟

床下浸水 26棟

上牧町 床上浸水 1棟

床下浸水 2棟

広陵町 床下浸水 3棟

明日香村 床下浸水 23棟

一部損壊 1棟（民家窓ガラス破損上平田裏山が崩れる）

安堵町 床下浸水 1棟

天川村 半壊 1棟

（民有地の茶畑の一部が崩壊し、下の家屋に土砂が流入した。高さ7.5m 幅9m 人的被害はなし。）

合計 半壊 1棟

一部損壊 2棟

床上浸水 74棟

床下浸水 780棟

浸水については、水は引いています。

○ 非住家被害 明日香村 1箇所（農業施設）→復旧済

桜井市 3箇所（ガレージ兼倉庫2、店舗跡1）

○ 崖崩れ 天理市 9箇所→復旧中

桜井市 59箇所→復旧中

御所市	2箇所	→復旧済
葛城市	2箇所	→復旧中
宇陀市	33箇所	→復旧中
明日香村	20箇所	→復旧中
上牧町	7箇所	→復旧中
吉野町	1箇所	→三津地内へ通じる新鹿路トンネルの旧道(町道)で崖崩れがあり、復旧には相当の期間を要する。 ただし、桜井方面への迂回路有り。
大淀町	3箇所	→復旧中
黒滝村	1箇所	→復旧中
天川村	2箇所(村道)	→復旧中
合計	139箇所	

○ 道路冠水

天理市	2箇所	} 道路冠水については全て解消
橿原市	5箇所	
葛城市	市道・国道の一部冠水	
田原本町	富本 大字内2箇所 泰ノ庄 グランドストアー前 阪手 三和ゴム～R24号 鍵 北中学校前	
高取町	1箇所	
広陵町	安部・中・大場の計3箇所	
御所市	14箇所	

○ 自主避難

大和高田市 1箇所 3世帯 3名

○ その他

香芝市 下田東 (R165) 電柱転倒→撤去済  
下田東栄橋交差点 (R165) で18日になって地盤のゆるみにより信号機が転倒し、電線が垂れ下がる。この影響で、大型車のみ通行止め。→復旧済  
 葛城市 倒木で道路塞ぐ(寺口の市道) →復旧済

3. 道路状況 道路維持課 (電話:0742-27-7499) (7月17日 16:50現在)  
 ※ 別添資料の通り

4. 河川状況 河川課 (電話:0742-27-7503) (7月17日 7:00現在)

竜田川 (生駒市一分町)	23:50	特別警戒水位上回る
大和川 (王寺町藤井)	3:34	計画高水位上回る
秋篠川 (奈良市秋篠町)	0:00	特別警戒水位上回る
高取川 (橿原市西池尻)	0:00	特別警戒水位上回る
高田川 (大和高田市築山)	0:20	特別警戒水位上回る
葛城川 (橿原市曲川)	1:10	特別警戒水位上回る
布留川 (天理市川原城町)	2:00	特別警戒水位上回る
初瀬川 (桜井市大泉)	3:20	特別警戒水位上回る

※ 特別警戒水位については、現在いずれも下回っています。

5. ライフライン状況 (7月17日 10:00現在)  
 特になし

6. 市町村の体制

・大和高田市	7月17日0:30	災害対策本部設置	→	同日20:00	解除
・香芝市	7月17日1:00	災害対策本部設置	→	同日4:45	解除
・御所市	7月17日1:40	災害対策本部設置	→	同日4:35	解除

7. 県の体制

7月17日(火) 0:06～ 風水害等災害警戒体制 1号警戒配備  
 20:30 解除

前報との修正箇所は下線部で表示しています。  
次報は大和高田市等の住家被害の数値が確定した際に発表します。