

報道資料

平成19年 7月18日
奈良県防災統括室
担当：尾崎
直通：27-8448
内線：2282

平成19年 7月17日の大雨による被害状況（第7報） （7月20日 15:30発表）

1. 気象警報等の発令状況（奈良地方気象台発表）

7月17日（火）	0:06	北部	大雨・洪水警報、雷注意報
		南部	大雨・雷・洪水注意報
	3:00	北部	大雨・洪水警報
		南部	大雨・雷・洪水注意報
	5:24	北西部	洪水警報
	7:30	県内全地域にて	全ての警報・注意報の解除

2. 市町村被害状況（7月20日 15:00 現在）

- 人的被害 田原本町 軽傷者1名（消防団員が作業中に負傷）
 - 住家被害 奈良市 あやめ池民家の擁壁、傾きにより亀裂 南隣民家の屋根に当たる
 - 大和高田市 床上浸水 80棟
床下浸水 484棟
 - 天理市 床下浸水 6棟
 - 橿原市 床上浸水 1棟
床下浸水 67棟
 - 桜井市 床下浸水 162棟
 - 香芝市 床上浸水 2棟
床下浸水 113棟
 - 葛城市 床上浸水 4棟
床下浸水 63棟
 - 宇陀市 一部損壊 1棟
床下浸水 1棟
 - 御所市 床下浸水 12棟
 - 田原本町 床上浸水 9棟
床下浸水 29棟
 - 上牧町 床上浸水 1棟
床下浸水 2棟
 - 広陵町 床下浸水 3棟
 - 明日香村 床下浸水 23棟
一部損壊 1棟（民家窓ガラス破損上平田裏山が崩れる）
 - 安堵町 床下浸水 1棟
 - 天川村 半壊 1棟
（民有地の茶畑の一部が崩壊し、下の家屋に土砂が流入した。高さ7.5m 幅9m 人的被害はなし。）
 - 王寺町 床下浸水 1棟
 - 合計 半壊 1棟
一部損壊 2棟
床上浸水 97棟
床下浸水 967棟
- 浸水については、水は引いています。
- 非住家被害 明日香村 1箇所（農業施設）→復旧済
 - 桜井市 3箇所（ガレージ兼倉庫2、店舗跡1）
 - 田原本町 2箇所（保健センター東館が床上浸水、会社事務所が床上浸水）
 - 崖崩れ 天理市 9箇所→復旧中

桜井市	6	9箇所→復旧中
御所市	2	箇所→復旧済
葛城市	2	箇所→復旧中
宇陀市	3	3箇所→復旧中
明日香村	2	6箇所→復旧中
上牧町	7	箇所→復旧中
吉野町	1	箇所→三津地内へ通じる新鹿路トンネルの旧道（町道） で崖崩れがあり、復旧には相当の期間を要する。 ただし、桜井方面への迂回路有り。
大淀町	3	箇所→復旧中
黒滝村	1	箇所→復旧中
天川村	2	箇所（村道）→復旧中
王寺町	1	箇所（民有地内で裏山が2m四方程度崩れた）→復旧中
合計	156	箇所

- 道路冠水
- | | | |
|------|---------------|-----------------|
| 天理市 | 2箇所 | } 道路冠水については全て解消 |
| 橿原市 | 5箇所 | |
| 葛城市 | 市道・国道の一部冠水 | |
| 田原本町 | 富本 大字内2箇所 | |
| | 泰ノ庄 グランドストアー前 | |
| | 阪手 三和ゴム～R24号 | |
| | 鍵 北中学校前 | |
| 高取町 | 1箇所 | |
| 広陵町 | 安部・中・大場の計3箇所 | |
| 御所市 | 14箇所 | |

- 自主避難 なし（大和高田市の自主避難は20日午後に解消）

- その他 香芝市 下田東（R165）電柱転倒→撤去済
下田東栄橋交差点（R165）で18日になって地盤のゆるみにより
信号機が転倒し、電線が垂れ下がる。この影響で、大型車のみ通行止
め。→復旧済
葛城市 倒木で道路塞ぐ（寺口の市道）→復旧済

3. 道路状況 道路維持課（電話:0742-27-7499）（7月19日 11:00現在）
※ 別添資料の通り

4. 河川状況 河川課（電話:0742-27-7503）（7月17日 7:00現在）

竜田川（生駒市一分町）	23:50	特別警戒水位上回る
大和川（王寺町藤井）	3:34	計画高水位上回る
秋篠川（奈良市秋篠町）	0:00	特別警戒水位上回る
高取川（橿原市西池尻）	0:00	特別警戒水位上回る
高田川（大和高田市築山）	0:20	特別警戒水位上回る
葛城川（橿原市曲川）	1:10	特別警戒水位上回る
布留川（天理市川原城町）	2:00	特別警戒水位上回る
初瀬川（桜井市大泉）	3:20	特別警戒水位上回る

※ 特別警戒水位については、現在いずれも下回っています。

5. ライフライン状況（7月17日 10:00現在）
特になし

6. 市町村の体制
- | | | | | | |
|--------|-----------|----------|---|---------|----|
| ・大和高田市 | 7月17日0:30 | 災害対策本部設置 | → | 同日20:00 | 解除 |
| ・香芝市 | 7月17日1:00 | 災害対策本部設置 | → | 同日4:45 | 解除 |
| ・御所市 | 7月17日1:40 | 災害対策本部設置 | → | 同日4:35 | 解除 |

7. 県の体制
7月17日（火） 0:06～ 風水害等災害警戒体制 1号警戒配備
20:30 解除

前報との修正箇所は下線部で表示しています。
本報をもって最終報とます。

道路の通行規制状況(第3報)

平成19年7月19日

11時00分

道路管理者:奈良県 担当課:道路維持課
(TEL:0742-27-7499/FAX:0742-27-5339)

状況	路線名	規制区間	延長	規制開始時間		規制解除時間		迂回路	備考
継続	国道168号	五條市大塔町宇井～五條市大塔町辻堂	1.8km	2004. 8/8	5:15	未	定	有	全面通行止め(地滑りのため) 対岸の迂回路(県道高野辻堂線)有り。 →所要時間約10分
継続	県道高野天川線	五條市大塔町阪本 (国道168号分岐大塔橋から東約200m地点)	0.7Km	7/13	20:30	未	定	無	全面通行止め(崩土のため) 災害程度 人身 無し 物損 電柱2本 延長 50m 高さ 10m 幅 4m
解除	国道309号	上北山村西原(国道169号分岐) ～天川村川合(大峰山公園線分岐)	25.7Km	7/14	10:20	7/17	14:00	無	国道169号～行者還トンネルにかけて小落石散乱のため、雨量による規制から引き続き全面通行止め
継続	高野辻堂線	野迫川村中津川(林道釜落線分岐) ～五條市大塔町赤谷(村境界)	3.0km	7/15	11:00	未	定	無	全面通行止め(崩土のため) 災害程度 人身・物損 無し 延長 10m 高さ 20m
継続	国道169号	上北山村白川(白川橋南詰め) ～下北山村池原(音枝トンネル南側(国道425号線分岐)) (箇所:前鬼橋より南約600m地点)	10.0km	7/18	16:15	未	定	無	全面通行止め(落石のため。崩土の危険性がある。) 災害程度 人身・物損 無し 延長 15m 高さ 1.5m 幅5m 堆積量30m ³ 対応状況 斜面確認後、斜面上部の不安定土塊除去工事中。 工事期間は未定。

※国道169号に係る現在の対応状況を追加しました。