

# 報道資料

平成19年1月30日  
奈良県防災統括室  
担当:白川  
直通:27-8448  
内線:4507

## 国道169号(上北山村西原地内)の崩土事故の対応状況 第2報 最終報(平成19年1月30日16:30現在)

1. 路線: 国道169号
2. 場所: 吉野郡上北山村西原
3. 災害の状況
  - (1) 崩土箇所: 国道169号 新伯母峰トンネル南約1 km付近
  - (2) 発生時間: 平成19年1月30日午前7時40分頃 (発見者 通行者)
  - (3) 規模: L = 30 m H = 35 m
4. 被害の状況
  - (1) 人身 3名 (男性1名 女性2名) 心肺停止状態
  - (2) 物損 自動車1台 (車種 トヨタタイプサム)
5. 対応状況

吉野広域行政組合消防本部現場対応中  
土木部が土砂排除のため重機導入活動開始 (吉野広域より連絡)

9:00 緊急消防援助隊 (航空) 要請  
9:12 吉野広域行政消防が消防活動開始 (ポンプ車1台 工作車1台等 15名)  
9:15 大阪市消防局へリが離陸 (情報収集)  
10:01 大阪市消防局へリ2号機が離陸 (救助用)  
10:35 和歌山県防災へリ待機 (救助用)

11:00 吉野広域行政組合消防本部と中和広域消防組合消防本部が県立医大へ搬送すべく待機中  
11:26 三重県防災へリが離陸 (情報収集)  
11:38 一人目救助 (女性) 心肺停止  
11:39 京都市消防局へリが離陸 (情報収集)

11:48 県内消防応援協定による応援  
宇陀市広域消防組合 指揮車1台 救助工作車1台 計7名  
五條市消防 積載車1台 4名

11:58 二人目救助 (女性) 心肺停止  
→上記2名大阪市消防局へリにより上北山中学校から県立医大へ搬送

12:00 県内消防応援協定により応援  
中和広域消防組合 指揮車1台 3名

12:23 三人目救助 (男性) 心肺停止  
→大阪市消防局へリにより上北山中学校から大阪市立総合医療センターへ搬送

13:00 12:30現在の状況を記者発表  
14:00 緊急消防援助隊及び県内消防撤収
6. 県の体制
  - 8:15 1号警戒配備体制
  - 9:00 2号警戒配備体制
  - 14:30 1号警戒配備体制
  - 16:30 警戒配備体制解除