

# 報 道 資 料

平成23年9月11日  
奈良県 防災統括室  
担当： 榊原  
直通： 27-8448  
内線： 4508、4509

## 台風12号に関する被害状況等について（第32報） （9月11日 10:00発表）

1. 被害状況  
※別紙1「台風12号による市町村被害状況について」のとおり
2. 避難状況  
※別紙2「避難の状況」のとおり
3. 救援・支援活動状況  
※別紙3「救援・支援活動状況」のとおり  
○自衛隊の災害派遣  
○国及び応援県等による活動状況  
○県の活動状況  
○消防及び防災ヘリの活動状況（県消防救急課：0742-27-8423）
4. 道路状況  
※別紙4「道路状況」のとおり  
○県管理の国道・県道（県道路管理課：0742-27-7499）  
[URL:http://www2.wagamachi-guide.com/naradouro/index.asp?dtp=1](http://www2.wagamachi-guide.com/naradouro/index.asp?dtp=1)  
○国道168、169号等の通行状況について  
[URL:http://www.pref.nara.jp/dd\\_aspx\\_menuid-25527.htm](http://www.pref.nara.jp/dd_aspx_menuid-25527.htm)  
○市町村道  
[別紙4「市町村道の通行規制状況」のとおり](#)
5. 河川状況  
※別紙5「河川状況」のとおり  
  
(第29報から土砂災害緊急情報および土砂災害随時情報の発令状況についてもお知らせします)  
○土砂災害緊急情報（奈良県十津川流域）第1号 発令中  
○土砂災害随時情報（奈良県十津川流域）第2号 発令中  
詳細は、近畿地方整備局ホームページの下記URLのとおり  
<http://www.kkr.mlit.go.jp/typhoon12/index.php>
6. ライフライン（電気・通信・交通・水道・ガス等）状況  
※別紙6「ライフライン被害状況」のとおり
7. 県・その他防災関係機関の被害等状況  
※別紙7「県・その他防災関係機関の被害等状況」のとおり
8. 文化財の状況  
※別紙8「台風12号による県下指定文化財の被害状況について」のとおり  
→（県教育委員会文化財保存課：0742-27-9866）

9. 社会福祉施設等の被災状況

※別紙9「社会福祉施設等の被災状況」のとおり

→（県健康福祉部企画管理室：0742-27-8504）

10. 気象警報等の発令状況

9月11日午前10時現在、奈良県には気象警報等は発令されていません。

11. 県及び市町村の体制について

※別紙10「県及び市町村の体制」のとおり

## 台風12号による市町村被害状況について (9月11日7:00現在)

市町村名	人的被害				住家被害					その他被害
	死者	行方不明者	負傷者		全壊	半壊	一部破損	床上浸水	床下浸水	
			重傷	軽傷						
奈良市										・木塀転倒 1箇所 ・崩土 2箇所
桜井市										・崩土 1箇所
五條市	2	9								※住家被害については調査中
宇陀市							1			
曽爾村							2			・崩土 3箇所
御杖村							1			・崖くずれ 1箇所
大淀町										・崖くずれ 3箇所
黒滝村					1			10	3	
天川村		1		1	2			58	5	・文教施設 1棟 ・崖くずれ 3箇所
野迫川村					4			7	4	北股地区は土砂くずれのため天然ダムに
十津川村	5	8	3		11	1		6	7	・孤立地区 52世帯101名 神納川区(大字内野8世帯17名、大字山天7世帯11名、大字三浦4世帯10名、大字五百瀬12世帯31名、大字杉清9世帯10名) 中野村区(大字沼田原5世帯10名、大字林1世帯3名) 西川区北部(大字今西6世帯9名) ※大字今西、大字林は集落外へ移動している
川上村							1		1	
東吉野村										・崩土 26箇所
合計	7	18	3	1	18	1	5	81	20	

※十津川村における孤立地区の安否は、すべて確認済み。

※断水戸数については、別紙6「ライフライン被害状況」に記載。

■死亡・行方不明者事例

	市町村	人数	発生状況・捜索状況
死 亡	五條市	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>●67歳女性・大塔町辻堂在住 →清水地区が崩落。県立五條病院へ搬送、死亡(9/4 7:40発生)</li> <li>●68歳女性・十津川村長殿在住 →大塔町宇井にて9/7に遺体発見</li> </ul>
	十津川村	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>●73歳男性・上湯川在住 →土砂崩れに巻き込まれ死亡(9/3 9:58発生)</li> <li>●36歳女性・野尻在住 →村営住宅2棟が流され全壊(9/3 18:50発生)</li> <li>●82歳男性・長殿在住 →裏山が崩れて家屋が押し流され倒壊(9/4発生)</li> <li>●57歳男性・野尻在住 →村営住宅2棟が流され全壊(9/3 18:50発生)</li> <li>●年齢不明女性 →十津川村川津の河川敷にて9/10に身元不明の遺体発見</li> </ul>
	合計	7	
行 方 不 明 者	五條市	9	<ul style="list-style-type: none"> <li>●宇井地区周辺の住民 →地区の一部が崩落し、河川の増水により家屋が流出(9/4発生) 捜索中</li> </ul>
	天川村	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>●39歳女性・坪内在住 →教職員住宅が流され全壊(9/3発生) 捜索中</li> </ul>
	十津川村	8 (※1)	<ul style="list-style-type: none"> <li>●男性4・女性2・野尻在住 →村営住宅2棟が流され全壊(9/3 18:50発生)</li> <li>●男性1・女性1・長殿在住 →河川の増水により家屋が流され全壊(9/4発生) 捜索中</li> </ul>
	合計	18	

(※1) 9月10日に十津川村川津の河川敷で発見された身元不明遺体を含む人数。

## 避難の状況（9月11日 7:00現在）

## 1 避難所の開設状況

市町村	避難所数	避難世帯数	避難者数	避難先
五條市	3	40	74	ロッジ星の国、天辻集会所、殿野西教寺
天川村	2	8	15	天川小学校、ふるさとセンターつどい
東吉野村	—	—	—	—
十津川村	6	34	51	北部保健センター、上野地公民館、山村振興センター、七色公民館、小井公民館、高森の郷
野迫川村	1	20	50	山村振興センター
計	12	102	190	

※ 市村が設置した避難所の状況

## 2 避難指示

市町村	地区	対象世帯数	対象人数	発令日時	解除日時
五條市	大塔町赤谷	2	4	9月3日 22時25分	
五條市	大塔町清水	9	19	9月3日 22時25分	
五條市	辻堂	34	58	9月4日 12時45分	
五條市	引土	14	28	9月5日 16時00分	
五條市	飛養曾	5	8	9月5日 16時00分	
五條市	宇井	39	71	9月8日 18時40分	
吉野町	吉野山地区	1	4	9月7日 9時00分	
天川村	広瀬	8	15	9月6日 10時30分	
十津川村	長殿の十津川沿い	16	25	9月8日 16時17分	
十津川村	宇宮原の十津川沿い	18	39	9月8日 16時17分	
十津川村	上野地の十津川沿い	126	238	9月8日 16時17分	
十津川村	小井 (避難勧告発令地域)	5	8	9月8日 17時12分	
十津川村	今西全域	6	9	9月8日 17時12分	
十津川村	桑畑本在地区	3	7	9月8日 17時12分	
計		286	533		

### 3 避難勧告

市町村	地区	対象世帯数	対象人数	発令日時	解除日時
野迫川村	檜股	8	18	9月4日 9時50分	
野迫川村	北股	37	87	9月4日 10時30分	
野迫川村	立里	4	8	9月4日 15時00分	
計		49	113		

4 避難準備情報

市町村	地区	対象世帯数	対象人数	発令日時	解除日時
吉野町	吉野山地区	1	2	9月7日 9時00分	
計		1	2		

5 自主避難

市町村	避難所数	避難世帯数	避難者数	避難先
五條市	6	6	9	親戚等の家へ
十津川村	1	1	1	高森の郷
東吉野村	2	2	4	親戚等の家へ
計	9	9	14	

1. 自衛隊の災害派遣

- 9月4日 3:15 陸上自衛隊第4施設団に災害派遣要請  
 4:20 初動部隊27名が大久保駐屯地を出発  
 12:30 本隊40名が大久保駐屯地を出発
- 9月5日 6:00 142名で救助活動及びそれに伴う道路啓開並びに給水活動開始  
 10:30 県の災害備蓄物資を五條市健民運動場へトラック輸送実施  
 (物資内訳)  
     アルファ米(五目ご飯) 約3,100食  
     フリーズドライ 約5,000食  
     飲料水(リットル) 約2,500リットル
- 15:00 ヘリコプターにて飲料水約1,168リットルを十津川村上野地へ空輸開始
- 9月6日 6:10 第36普通科連隊約138名が五條市旧西吉野小学校に集結完了救助活動及びそれに伴う道路啓開並びにヘリコプターにて下記物資を空輸  
     アルファ米(五目ご飯) 約3,100食  
     フリーズドライ 約5,000食  
     飲料水(リットル) 約2,172リットル  
     お茶(リットル) 約2,880リットル  
     菓子パン 4,400個
- 9月7日 8:00 五條市大塔町宇井地区にて救助活動及びそれに伴う道路啓開を開始  
 8:45 ヘリコプターにて水・食糧等下記物資を空輸開始  
     即席めん 約3,400食  
     お茶 4,080リットル  
     粉ミルク、紙おむつ、紙パンツ、衛星携帯電話
- 18:00 上記道路啓開を終了
- 9月8日 7:00 五條市大塔町宇井地区、十津川村長殿地区及び風屋ダム周辺にて救助活動  
 8:05 十津川村野尻にて救助活動  
 8:50 ヘリコプター、トラックにて物資搬送を開始  
     医薬品 1kg  
     即席めん 1,400食  
     フリーズドライ 288食  
     アルファ米 1,800食  
     飲料水 2,520リットル  
     お茶 9,920リットル  
     トイレットペーパー 960個  
     乾電池 252個  
     紙パンツ、離乳食、ティッシュ

- 9月9日 7:30 トラックによる水搬送  
8日と同地区における救助活動の待機中
- 10:30 県の災害備蓄物資を五條市健民運動場へトラック輸送、ヘリコプターにて、十津川村小原中学校へ空輸  
(物資内訳)  
フリーズドライ 約9,800食  
幼児用ビスケット 240食
- 13:00 ヘリによる物資輸送
- 14:00 ヘリによる人員輸送  
(CH-47)
- 15:00 ヘリコプターにて、下記物資を十津川村小原中学校へ空輸  
飲料水 708リットル  
衛星携帯電話 5台  
医薬品 36.5kg  
ゴム長 5足  
作業用カップ 50着  
10リットルタンク 19個
- 9月10日 7:00 トラックによる物資搬送  
旧志貴高校から十津川村へ陸路輸送  
(物資内訳)  
パン類 9,238個  
缶詰 10,032個  
しょうゆ 1,995本  
紙コップ 4,800個  
紙皿 5,040枚  
割り箸 12,000本  
無洗米 1,000キログラム  
ローソク 1,200個  
ペーパータオル 180個  
水(1.5ℓ) 4,800本  
茶(500ml) 1,032本
- 8:30 十津川村野尻において、救助活動開始  
十津川村迫西川において、道路啓開活動開始
- 12:00 車両による機器輸送  
衛星携帯電話 10台
- 12:20 ヘリコプターにて、下記物資を十津川村小原中学校へ空輸開始  
即席めん 8,784食  
医薬品 200グラム
- 9月11日 9:30 トラックによる物資輸送(予定)  
旧志貴高校から十津川村へ陸路輸送  
(物資内訳)  
水(1.5ℓ) 1,200本  
茶(2ℓ) 2,010本

## 2. 国及び応援県等による活動状況

## (1) 国の活動

## ○国土交通省の早期支援及び技術的支援・助言

9月 4日	リエゾン (3名)、TEC-FORCE (2班、6名)
9月 5日	リエゾン (3名)、TEC-FORCE (5班、13名)
9月 6日	リエゾン (3名)、TEC-FORCE (4班、10名)
9月 7日	リエゾン (3名)、TEC-FORCE (2班、6名)
9月 8日	リエゾン (3名)、TEC-FORCE (1班、41名)

## ○林野庁の活動

9月 5日～7日	連絡調整員 (リエゾン) 1名が活動。
9月 9日	連絡調整員 (リエゾン) 2名が活動。
9月12日～	連絡調整員 (リエゾン) 1名が活動予定。

## ○近畿農政局の活動

9月6日～ 連絡調整員(リエゾン)1名が活動

## (2) 応援県の活動

## ○福井県の活動

9月7日 11:20	消防組織法の規定に基づく大規模特殊災害時における広域航空消防応援として要請した福井県消防防災ヘリコプターが五條市健民運動場から十津川村立小原中学校グラウンドへ救援物資の搬送を開始
	即席めん 約5,400食
	お茶 720リットル
	衛星携帯電話 17台
	水道管用資材

## (3) 日本赤十字社奈良県支部の活動

## ○救援物資配布状況

9月 2日	天川村 (毛布70枚)、五條市 (毛布30枚)、吉野町 (毛布10枚)
9月 4日	下市町 (毛布50枚)、五條市 (毛布60枚)、天川村 (毛布150枚)
9月 5日	五條市 (毛布150枚)
9月 6日	五條市 (安眠セット200セット)、野迫川村 (安眠セット100セット)

## (4) 社団法人奈良県トラック協会の活動

## ○県との協定に基づく救援物資の輸送

9月9日～10日	旧志貴高校から野迫川村へ陸上輸送
	カップ麺 3,000個
	菓子パン 1,200個
	お茶(500ml) 3,000本
	無洗米 200kg

缶詰 3,000個  
衣類その他日用品

### 3. 県の活動状況

- 9月6日～ 五條市、十津川村に連絡調整員（リエゾン）として2名ずつ派遣。
- 9月9日 13:30 十津川村現地災害対策本部設置のため、奥田副知事以下、本部長1名、本部員20名が県庁出発。  
15:30 十津川村現地災害対策本部立上式。その後、活動開始。

### 4. 消防及び防災ヘリの活動状況

#### ○消防の相互応援活動状況（県消防救急課：0742-27-8423）

- 9月6日 奈良県消防広域相互応援協定に基づき、県内7消防本部10車両39名が五條市大塔町宇井で捜索活動。
- 9月7日 引き続き、県内7消防本部9車両35名が五條市大塔町宇井で、4消防本部4車両17名が十津川村長殿地区で捜索活動。
- 9月8日 引き続き、県内6消防本部7車両32名が五條市大塔町宇井で、4消防本部5車両23名が十津川村長殿地区で捜索活動。  
午後より、五條市大塔町宇井で活動中の消防本部のうち6本部（うち1本部は一部）6車両27名が十津川村長殿地区へ活動場所変更。
- 9月9日 県内10消防本部12車両52名が、五條市大塔町宇井及び十津川村長殿で4班に分かれて捜索活動を実施。
- 9月10日 県内6消防本部8車両29名が、五條市大塔町宇井及び十津川村上野地で3班に分かれて捜索活動を実施。  
五條市大塔町宇井及び十津川村上野地での活動終了後、十津川村高津地区で捜索活動を実施。

#### ○県消防防災ヘリコプターによる救出活動状況等（県消防救急課：0742-27-8423）

- 9月4日 孤立状態であった天川村坪内2世帯5名を救助
- 9月5日 十津川村小原中学校から透析患者等11人を搬送し、救急隊に引き継ぐ。その後、救急隊が県立五條病院等に搬送。また、衛星携帯電話（NTTドコモ提供）6台を搬送。
- 9月6日 十津川村小原に診療所の医師を搬送。  
天川村の被害状況を調査。  
十津川五百瀬の切迫流産の患者搬送（和歌山ドクターヘリによる）  
十津川村重里の傷病者（衰弱状態）を搬送。  
五條市の被害状況を調査。
- 9月7日 十津川村、野迫川村に物資搬送。  
十津川河川敷（十津川村小原地内）で発見された遺体を收容。  
小原中学校へ水道管用資材を空輸。
- 9月8日 奈良県知事、土木部長、南部振興監が十津川村の被害状況を視察。  
孤立状態である十津川村今西地区の救助活動を開始。紀伊半島三県災害等相互応援に関する協定に基づき要請した三重県消防防災ヘリとともに、孤立者9名を救出。

十津川村小原に医療救護班（6名）を搬送。

十津川村小原より妊婦を搬送。

吉野消防管内市町村の被害状況を調査。

9月9日 十津川村小原より介護が必要な状態にある女性を搬送。

9月10日 十津川村上野地より救急患者を搬送。

※前回の発表と変更のあった部分を下線引きしています。

## 1. 県管理の国道・県道（県道路管理課：0742-27-7499）

○国道168号（五條市大塔町辻堂地内）の通行止めについて

通行規制（車両制限）：①自衛隊、警察、救急車、消防車

通行可能時間：8：00～17：00

国道168号（五條市大塔町辻堂地内）については、再度安全性の検証を行う必要があるため、救助活動のための自衛隊、警察、消防についてのみ、監視員を配置し通行を可能とします。

インフラ復旧作業の車両については、迂回路を通行することになります。

国道168号の迂回路について

迂回路：国道169号～県道上池原下桑原線～国道425号（※別紙位置図参照）

通行規制（車両制限）：

①自衛隊、警察、救急車、消防車

②関電、NTT、気象台、こまどりケーブル等  
インフラ復旧作業に当たる車両

③救援物資輸送車両（通行登録が必要）

④報道関係車両（通行登録が必要）

⑤被災地から避難する車両（通行登録が必要）

※ただし4t車以下に限る。

※通行登録は下北山村浦向（通行規制の東端部）での  
手続が必要

○その他、別添「国道168号、169号の通行状況について」

URL：[http://www.pref.nara.jp/dd\\_aspx\\_menuid-25527.htm](http://www.pref.nara.jp/dd_aspx_menuid-25527.htm)のほか

道路の通行規制状況 No.98（平成23年9月10日 20:50現在）のとおり

URL：<http://www2.wagamachi-guide.com/naradouro/index.asp?dtp=1>

## 2. 市町村道

別添「市町村道の通行規制状況」のとおり

→（各市町村の道路担当課）

## 3. 橋りょう

吉野町 吉野夫橋通行止め（9月2日—20：30～）9月4日10：00解除

川上村 国道169号の西谷橋（川上村迫）が崩土により決壊

※幅2.3m長さ8.0m以下の車のみ通行可

十津川村 国道168号の折立橋（十津川村折立）が落橋（9月4日 2：00頃）

国道168号（西吉野町宗川野～県境）は崩土等のため通行止継続中

→（県道路管理課：0742-27-7499）

※前回の発表と変更のあった部分を下線引きしています。

# 台風12号被害に伴う国道168号、169号等の通行状況について

【9月10日18:00時点】

【9月11日 8:00時点】

## 【通行状況】

○：通行可 □：緊急車両のみ通行可（※1）◆：救急活動及びインフラ復旧活動に限った緊急車両のみ通行可（※2）  
 ■：救急活動に限った緊急車両のみ通行可（※3） △：迂回路を通行（一般車両可） ×：通行不可

## 【国道168号】

区間	分類	現在の通行条件	今後の見込み
(1) 五條市	① 大塔町辻堂地区	<ul style="list-style-type: none"> <li>・全面通行止め（土砂くずれ）</li> <li>・救助活動のための自衛隊、警察、消防の車両のみ通行可</li> <li>■ 救急活動に限った緊急車両のみ通行可（※3）</li> <li>・救援物資輸送、インフラ復旧作業、報道、被災地避難の車両については、425号及び県道上池原下桑原線を迂回路として確保</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・応急復旧工法については、検討中（現地確認の結果、安全性の検証を再度実施）</li> <li>・県・国交省道路復旧支援チームにおいて、復旧に向けた現地調査及び対策工法の検討に着手</li> <li>・辻堂～宇井の迂回路の路面変状についても道路復旧支援チームにおいて現地調査及び対策工法の検討に着手</li> </ul>
	① 長殿地区	<ul style="list-style-type: none"> <li>・全面通行止め（土砂くずれ）</li> <li>・救助活動のための自衛隊、警察、消防、インフラ復旧作業の車両のみ通行可</li> <li>◆ 救急活動及びインフラ復旧活動に限った緊急車両のみ通行可（※2）</li> <li>・救援物資輸送、報道、被災地避難の車両については、425号及び県道上池原下桑原線を迂回路として確保</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・県・国交省道路復旧支援チームにおいて、復旧に向けた現地調査及び対策工法の検討に着手</li> </ul>
	② 折立地区	<ul style="list-style-type: none"> <li>△ 迂回路を通行（一般車両可）</li> <li>・全面通行止め（折立橋落橋）</li> <li>・歩道橋（歩行者のみ通行可）</li> <li>・迂回路の村道（折立山手谷線・平谷竹筒線）について、4t未満の車両のみ通行を確保</li> <li>・迂回路の確保に伴い、村道（平谷竹筒線・玉置川線）、国道169号を経由して和歌山県北山村まで通行を確保（4t未満の車両のみ）</li> <li>・国道の現道路肩が崩壊している。このため国が事業中の十津川道路を迂回路として利用</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・折立橋の復旧については調査中</li> <li>・国交省TEC-FORCEが、10日より折立橋の応急復旧に向けた損傷状況の詳細調査を開始</li> </ul>
(2) 十津川村	③ 桑畑地区	<ul style="list-style-type: none"> <li>× 通行不可</li> <li>・全面通行止め（道路崩壊）</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・本日より、応急復旧に向け山側掘削に着手</li> <li>・明日より、県・国交省道路復旧支援チームにおいて、復旧に向けた現地調査及び対策工法の検討に着手</li> </ul>

## 台風12号被害に伴う国道168号、169号等の通行状況について

—【9月10日18:00時点】—

【9月11日 8:00時点】

### 【国道169号】

区間		分類	現在の通行条件	今後の見込み
(3) 川上村	① 迫地区	△	<ul style="list-style-type: none"> <li>・全面通行止め（土砂くずれ）</li> <li>・迂回路については幅2.3m長さ8.0m以下の車両のみ通行可 （ルート：169号の対岸道路 北塩谷橋～白屋橋）</li> <li>・交互通行</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・土砂崩壊の状況については調査中</li> </ul>
(4) 上北山村	① 白川地区	○	<ul style="list-style-type: none"> <li>・片側交互通行による一般車両の通行を確保</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・本格復旧に向けて作業中</li> </ul>

### 【国道425号】

区間		分類	現在の通行条件	今後の見込み
十津川村小川～ 下北山村浦向		□	<ul style="list-style-type: none"> <li>・全面通行止め（土砂くずれ）</li> <li>・救助活動のための自衛隊、警察、消防及び救援物資輸送、インフラ復旧作業、報道、被災地避難の車両の通行を確保 （4t以下の車両のみ）</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・本格復旧に向けて調査中</li> </ul>

(※1) ①自衛隊、警察、救急車、消防車 ②インフラ復旧作業に当たる車両 ③救援物資輸送車両 ④報道関係車両  
⑤被災地からの避難する車両

(※2) ①自衛隊、警察、救急車、消防車 ②インフラ復旧作業に当たる車両


(※3) ①自衛隊、警察、救急車、消防車

# 台風12号被害に伴う道路通行状況

平成23年 9月 11日 8:00 時点

※ 前回発表からの削除箇所は抹消線部、変更箇所は下線部

凡 例	
○	一般車両の通行可
□	緊急車両のみ通行可
◆	緊急車両のうち、救助活動およびインフラ復旧活動車両に限り通行可
■	緊急車両のうち、救助活動車両に限り通行可
△	迂回路を通行(一般車両可)
×	通行不可



(3) 川上村  
① 迫地区 土砂くずれ

迂回路

(1) 五條市  
① 大塔町辻堂地区 土砂くずれ

(2) 十津川村  
① 長殿地区 土砂くずれ

(4) 上北山村  
① 白川地区 土砂くずれ

(2) 十津川村  
② 折立地区 折立橋落橋

(2) 十津川村  
③ 桑畑地区 道路崩壊

迂回路

車線未済  
一般国道(国管理)  
規模自転車道  
フォーキングトレイル  
野鳥観察小径(大塚山自然歩道)  
県17年度建設セーフティ交差点  
な 公 園  
の 駅  
急 告 示 牌 院  
の 警 示 の コ ー ド

1:100,000

状況	路線名	規制区間	延長	規制開始時間		規制解除時間		迂回路	備考
継続	国道168号	十津川村七色(県境)～ 五條市西吉野町宗川野	76km	2011 9/3	8:00	未	定	備考 参照	9月4日 2時10分 折立橋の <b>落橋</b> (折立橋の区間については、迂回路有り。ただし4t未満の車両のみ通行可能) 9月3日 8時00分 <b>崩土・土砂流出</b> のため全面通行止 9月2日 22時40分 十津川村 上野地で崩土発生 人身損害無し 物損無し 孤立集落無し
継続	国道169号	吉野郡川上村寺尾～ 吉野郡川上村人知	2.8km	2011 9/5	12:00	未	定	有	9月5日 12時00分 <b>崩土</b> のため全面通行止 9月1日からの雨量規制中の区間内 迂回路 <b>有り</b> 大滝ダム対岸道路(幅2.3m長さ8.0m以下の車のみ通行可) 人身損害無し 物損無し 孤立集落無し
継続	国道309号	上北山村西原(国道169号分岐) ～天川村北角(行者還トンネル)	12.0km	2011 9/7	18:00	未	定	無	9月7日 18時00分 <b>崩土</b> のため通行止 発生箇所:上北山村西原 迂回路 無し 人身・物損無し 孤立集落無し
継続	国道309号	天川村北角(天川村漁協前)～ 天川村北角(行者還トンネル)	13km	2011 9/3	8:00	未	定	無	9月3日 8時00分 <b>崩土</b> のため全面通行止 迂回路 無し 人身損害無し 物損無し 孤立集落無し
継続	国道369号	御杖村菅野地内	1.0km	2011 9/4	7:00	未	定	有	9月4日 7時00分 <b>崩土</b> のおそれによる全面通行止 迂回路 <b>有り</b> (村道:普通車のみ) 人身損害無し 物損無し 孤立集落無し
継続	国道425号	上北山村大字古川 ～下北山村大字音枝	24.4km	2011 9/7	18:00	未	定	無	9月7日 18時00分 <b>崩土</b> のため通行止 発生箇所:上北山村 下北山村 迂回路 無し 人身・物損無し 孤立集落無し

状況	路線名	規制区間	延長	規制開始時間		規制解除時間		迂回路	備考
○ 継続 変更	国道425号	※ 下北山村浦向 ～十津川村小原滝(国道168号分岐)	39.3km	2011 9/9	12:00	未	定	無	<p>緊急車両のみ通行可</p> <p>車両制限 ①自衛隊、警察、救急車、消防車②関電、NTT、気象台、こまどりケーブル等インフラ復旧作業に当たる車両③救援物資輸送車両(通行登録が必要)④報道関係車両(通行登録が必要)⑤被災地から避難する車両(通行登録が必要)※但し4t車以下に限る。通行登録は下北山村役場での手続きが必要 なお、気象状況、道路状況により通行止めとなる場合があります。</p> <p><b>変更箇所:通行手続きを行う場所の変更</b> <b>9/11 午前7時まで下北山村役場→9/11午前7時以降 下北山村浦向(通行規制の東端部)</b></p>
	国道425号	※十津川村平谷168号分岐 ～十津川村迫西川(県境)	29.7km	2011 9/9	12:00	未	定	無	<p>9月9日 12時00分 崩土のため通行止 ・発生箇所:十津川村 迂回路 無し 人身・物損無し 孤立集落無し</p>
	主要地方道 勢井宗川野線	五條市西吉野町勢井地内	0.01km	2011 7/19	12:50	未	定	無	<p>8月4日 13時00分 全面通行止めから2t車以上通行止めに変更 7月19日 12時50分 <b>路肩決壊</b>のため全面通行止め L=10m 迂回路 無し 人身・物損無し 孤立集落無し</p>
	主要地方道 大台ヶ原公園川上線	上北山村西原(大台ロトンネル) ～川上村伯母谷	5.0km	2011 7/23	6:00	未	定	有	<p>7月29日 19時00分より迂回路を村道 和佐又伯母峯線に変更(24時間通行可) ※車幅2.3m、長さ7m以下に限る。 ※村道入口に関し国道169号から南行きは左折禁止のため 1.5km先にて転回後右折進入して下さい。 7月20日 11時00分 <b>路肩決壊</b>のため全面通行止め 迂回路 <b>有り</b> 迂回路:県道大台河合線～林道辻堂山線(ただし乗用車以下に限る) 通行可能時間(6:00～19:00)、夜間は通行止め 人身・物損無し 孤立集落無し</p>
	主要地方道 高野天川線	野迫川村今井 ～五條市大塔町阪本	6.9km	2011 9/9	12:00	未	定	無	<p>9月9日 12時00分 崩土のため通行止 ・発生箇所:五條市大塔町 迂回路 無し 人身・物損無し 孤立集落無し</p>

状況	路線名	規制区間	延長	規制開始時間		規制解除時間		迂回路	備考
継続	主要地方道 高野天川線	天川村川合～天川村塩野(五條市界)	20km	2011 9/4	15:00	未	定	無	9月4日 15時00分 崩土・河川水位上昇のため全面通行止 発生箇所:天川村坪内地区 迂回路:無し 人身損害無し 物損無し 孤立集落無し
継続	主要地方道 大峰山公園線	天川村大字川合～天川村大字中越	0.1km	2011 9/3	9:15	未	定	有	9月5日 12時30分 4t車以上のみ通行不可 9月3日 9時15分 崩土のため全面通行止 迂回路:有り 迂回路:国道309号線 人身損害無し 物損無し 孤立集落無し
継続	主要地方道 桜井吉野線	吉野町吉野山地内	0.25km	2011 9/4	9:00	未	定	無	9月4日 9時00分 道路上ひび発生のため全面通行止 迂回路:無し 人身損害無し 物損無し 孤立集落無し
継続	主要地方道 榛原菟田野御杖線	御杖村桃俣(桃俣橋) ～御杖村桃俣西杉	2.5km	2011 9/4	17:00	未	定	無	9月4日 17時00分 路肩決壊ため通行止 迂回路:無し 人身・物損無し 孤立集落無し
継続	主要地方道 洞川下市線	天川村大字洞川 ～黒滝村大字川戸	10.0km	2011 9/6	17:00	未	定	無	9月6日 17時00分 路肩決壊のため通行止 迂回路:無し 人身・物損無し 孤立集落無し
継続	一般県道 入野河原屋線	吉野郡吉野町津風呂温泉分岐～ 吉野郡吉野町入野集落手前	5km	2011 3/9	10:00	未	定	有	3月9日 10時00分 崩土のため全面通行止 L=50m、H=20m、 迂回路:有り 国道370号、吉野室生寺針線 人身損害無し 物損有り 孤立集落無し 平成23年6月30日 7時00分より昼間(7:00～19:00)は片側交互通行、 なお、夜間(19:00～7:00)は通行止 ※土日祝は朝3時から通行可(片交)
継続	一般県道 川津高野線	野迫川村北股大橋～出合橋	2.5km	2011 4/28	9:40	未	定	無	4月28日 9時40分 路肩決壊のため4t車以上通行不可 L=10m、W=1.2m 迂回路:無し 人身・物損無し 孤立集落無し
継続	一般県道 川津高野線	野迫川村大股～野迫川村北股	13.4km	2011 9/9	12:00	未	定	無	9月9日 12時00分 崩土のため通行止 ・発生箇所:野迫川村 迂回路:無し 人身・物損無し 孤立集落無し

状況	路線名	規制区間	延長	規制開始時間		規制解除時間		迂回路	備考
継続	一般県道 川津高野線	十津川村川津～十津川村杉清	16.1km	2011 9/9	12:00	未	定	無	9月9日 12時00分 崩土のため通行止 ・発生箇所: 十津川村 迂回路 無し 人身・物損無し 孤立集落無し
継続	一般県道 篠原宇井線	五條市大塔町惣谷～中井傍示地内	0.1km	2011 6/21	11:00	未	定	有	6月21日 10時30分 路肩決壊のため4t車以上通行不可 L=10m、W=2m 迂回路 有り 林道殿野坪内線、林道殿野篠原線 人身・物損無し 孤立集落無し
継続	一般県道 篠原宇井線	五條市大塔町篠原 ～五條市大塔町宇井	13.4km	2011 9/9	12:00	未	定	無	9月9日 12時00分 崩土のため通行止 ・発生箇所: 五條市大塔町 迂回路 無し 人身・物損無し 孤立集落無し
継続	一般県道 篠原宇井線	五條市大塔町篠原～中井傍示地内	13.4km	2011 9/3	18:30	未	定	無	9月3日 18時30分 崩土、倒木等により通行不可 迂回路 無し (林道殿野坪内線、林道殿野篠原線通行不可) 人身・物損無し 孤立集落有り(五條市大塔町、中井傍示: 7世帯、惣谷20世帯、篠原16世帯)
継続	一般県道 大台大迫線	川上村伯母谷(国道169号分岐) ～川上村入之波(入之波大橋)	4.0km	2011 7/20	12:10	未	定	有	7月20日 12時10分 崩土のため全面通行止 迂回路 有り 人身損害無し 物損無し 孤立集落無し
継続	一般県道 大台大迫線	川上村入之波(入之波大橋)～川上村入之波(笹 場)	5km	2011 9/6	17:45	未	定	無	9月6日 17時45分 流い出しのため通行止 発生箇所: 入之波地内 迂回路 無し 人身・物損無し 孤立集落無し
継続	一般県道 龍神十津川線	十津川村出谷殿井	0.15km	2011 7/21	13:30	未	定	無	7月21日 13時30分 路肩決壊のため4t車以上通行不可 L=2.3m W=2.5m 迂回路 無し 人身・物損無し 孤立集落無し
継続	一般県道 龍神十津川線	十津川村上湯川(県境) ～十津川村平谷	26.5km	2011 9/9	12:00	未	定	無	9月9日 12時00分 崩土のため通行止 ・発生箇所: 十津川村 迂回路 無し 人身・物損無し 孤立集落無し

状況	路線名	規制区間	延長	規制開始時間		規制解除時間		迂回路	備考
継続	一般県道 須山西狭川線	奈良市大慈仙町(国道369号分岐) ～奈良市須川町	3.0km	2011 7/25	22:30	未	定	有	7月29日 17時00分 全面通行止から4t車以上の大型車のみ通行止に変更 7月26日 6時00分 規制区間延長の変更 7月25日 22時30分 路肩決壊のため全面通行止め L=20m W=1.5m 迂回路 有り 人身・物損無し 孤立集落無し
継続	一般県道 毛原切幡線	山添村毛原～ 山添村切幡	4.3km	2011 9/2	10:30	未	定	無	9月2日 10時30分 路肩決壊のため通行止 決壊箇所: 山添村勝原地内 迂回路 無し 人身・物損無し 孤立集落無し
継続	一般県道 高野辻堂線	五條市大塔町清水～ 五條市大塔町辻堂	3.0km	2011 9/2	14:00	未	定	無	9月2日 14時00分 ダム放流のため通行止 迂回路 無し 人身・物損無し 孤立集落無し
継続	一般県道 大又小川線	東吉野村大又地内	1.0km	2011 9/3	11:30	未	定	無	9月7日 15時00分 ねこぶち橋より1kmのみ通行止 9月3日 8時00分 崩土のため全面通行止 迂回路 無し 人身損害無し 物損無し 孤立集落無し
継続	一般県道 赤滝五條線	五條市西吉野町十日市地内	0.01km	2011 9/3	14:00	未	定	無	9月3日 14時00分 崩土のため 大型車のみ通行止 迂回路 無し 人身損害無し 物損無し 孤立集落無し
継続	一般県道 才谷吉野山線	桜井明日香吉野線分岐 ～洞川下市分岐	3.85km	2011 9/3	8:30	未	定	無	9月3日 8時30分 崩土のため全面通行止 迂回路 無し 人身損害無し 物損無し 孤立集落無し
継続	一般県道 谷尻木津線	東吉野村谷尻地内	5km	2011 9/3	13:00	未	定	無	9月3日 13時00分 崩土のため全面通行止 迂回路 無し 人身損害無し 物損無し 孤立集落無し
継続	一般県道 大台河合線	上北山村小椽小処 ～上北山村小椽木和田	4km	2011 9/5	15:45	未	定	無	9月5日 15時45分 崩土のため全面通行止 崩土箇所: 上北山村小椽地内 迂回路 無し 人身損害無し 物損無し 孤立集落無し
継続	一般県道 赤目掛線	曾爾村今井 ～曾爾村池内	6.9km	2011 9/5	16:00	未	定	無	9月5日 16時00分 崩土のため全面通行止 崩土箇所: 名張市赤目地内 迂回路 無し 人身損害無し 物損無し 孤立集落無し

状況	路線名	規制区間	延長	規制開始時間	規制解除時間	迂回路	備考
----	-----	------	----	--------	--------	-----	----

通行規制 路線数・箇所数について

路線区分	規制路線数	規制箇所	規制の内訳(箇所数)		規制箇所のうち、迂回路を確保した箇所数	備考
			雨量規制	災害規制		
一般国道	5 路線	8箇所	0箇所	8箇所	3箇所	
主要地方道	7 路線	8箇所	0箇所	8箇所	2箇所	
一般県道	14 路線	20箇所	0箇所	20箇所	5箇所	
計	26 路線	36箇所	0箇所	36箇所	10箇所	

## 市町村道の通行規制状況 (9月11日7:00現在)

奈良市	<del>市道東部第260号線(南田原町) 路面陥没による通行規制</del>
桜井市	笠荒神参道(笠) 路肩崩壊(通行可能)
	市道北山~西口間(北山) 路肩崩壊(通行可能)
	市道北山~横柿間(北山) 崩土(通行可能)
	里道(北音羽) 崩土(通行可能)
御所市	市道西北窪高天線 路肩崩壊(バリケード対応→幅員2.0mで通行可能)
宇陀市	市道上田口石割線(上田口) 路肩崩壊による通行禁止
	<del>市道出辺三19号線(赤瀬-出辺三) 危険予防のため通行止</del>
	<del>市道長峯大野線他(榛原-室生地内) 危険予防のため通行規制</del>
	<del>市道干田日角川線(干田日) 崩土による通行規制</del>
	<del>市道小和田垣内線(小和田) 倒木による通行禁止</del>
	市道深野上出線(深野) 路肩崩壊による通行禁止
	市道才ヶ辻藤井線(藤井) 崩土による通行禁止
	市道中尾谷清水線(下田口) 路肩崩壊による通行禁止
	市道上笠間深野線(上笠間) 路肩崩壊による通行禁止
	市道赤埴甲3号線(赤埴) 陥没による通行禁止
	<del>市道夫員四号線(榛原夫員) 崩土による通行止</del>
	市道拾生黒木線(大宇陀拾生) 陥没による通行禁止
	市道向淵上出線(室生向淵) 崩落による通行禁止
	<del>市道大野赤目線(室生大野) 危険予防のため通行禁止</del>
	市道天満台西3丁目5号線(榛原天満台西3丁目) 陥没による通行禁止
山添村	村道箕輪上深川線(箕輪) 路肩崩壊による通行規制(0.2km)
	村道宮ノ本・馬尻線110号(片平) 路面ひび割れによる通行止め
曾爾村	村道相輪線(葛) 路肩崩壊による通行止め(1.2km)
	村道塩井菅野線(塩井) 路肩崩壊による通行止め(0.5km)
	<del>村道塩井土屋原線(塩井) 路肩崩壊による片側交互通行(0.01km)</del>
	村道間合線地すべりによる通行止め(0.04km)
	<del>県道81号線(葛) 路肩崩壊による通行規制(0.02km)</del>
	<del>県道81号線(葛) 路肩崩壊による通行規制(0.04km)</del>
御杖村	<del>村道西川川合敷津線(菅野) 土石崩落による通行止め(20m)</del>
	村道北京線(農免) 土石崩落による通行止め
	<del>村道三畝線(神末) 土石崩落による通行止め(50m)</del>
	村道三畝線(風呂の本橋) 落橋による通行止め(200m)
	<del>村道三畝線(中橋) 冠水による通行止め(200m)</del>
吉野町	町道竜門157線(三津) 土石崩壊による通行止め(1.2km)
	町道中竜門92号線(殿川) 土石崩壊による通行止め(2.5km)
	<del>町道国栖1号線(南大野) 冠水より通行止め(1.0km)</del>
	<del>町道中荘37号線(葉摘) 冠水より通行止め(1.0km)</del>
	<del>葉摘大橋(葉摘) 通行止め</del>
	<del>町道中竜門32号線(小名) 土砂流出による通行止め(0.5km)</del>
黒滝村	通行規制、橋りょう損壊数箇所
天川村	村道沢谷坪内線(沢谷) 路肩崩壊による通行止め
	<del>林道土籠山線(籠山) 崩土による通行規制(軽車両のみ通行可)</del>
	村道広瀬塩野線(広瀬) 崩土による通行止め
	村道広瀬谷線(広瀬) 倒木等による通行止め
	村道川合切抜線(川合) 崩土による通行止め

村道広瀬塩谷線（広瀬） 土砂崩落、路肩崩壊による通行止め

野迫川村 村道平大股線 路肩崩壊による全面通行止め（1.0km）  
~~村道弓手原線 法面崩壊による全面通行止め及び停電（0.5km）~~

十津川村 村道全て災害による通行規制

下北山村 上桑原地区 土石崩落による通行規制（10m）

上北山村 ~~村道河合土切線（河合） 倒木による通行規制（0.2km）~~

川上村 村道伯母谷（伯母谷） 土石崩落による通行規制（0.5km）  
林道高原洞川線（高原） 土石崩落による通行規制（6.5km）

東吉野村 村道日裏線 安全確保できないため通行止め  
村道伊豆萩原線 地すべりのため通行止め  
村道杉谷高見山線 路肩決壊、山腹崩壊により通行止め  
村道麦谷地蔵線 路肩決壊、山腹崩壊により通行止め

- 河道閉塞 → (県河川課 : 0742-27-7504)
- 熊野川 ~~十津川村野尻、天川村坪内、五條市大塔町宇井~~
- 熊野川支川 五條市大塔町赤谷、十津川村長殿、十津川村栗平、野迫川村北股、  
野迫川村松股、黒滝村赤滝

※前回の発表と変更なし

○関西電力 9月10日(土) 15:00時点

総停電軒数(のべ)	28,590軒	(うち210軒未復旧)
桜井市	140軒	
宇陀市	20軒	
五條市	2,900軒	(うち40軒未復旧)
下市町	370軒	
吉野町	850軒	
曾爾村	10軒	
御杖村	2,100軒	
明日香村	10軒	
黒滝村	2,800軒	
天川村	1,000軒	(うち10軒未復旧)
上北山村	1,600軒	(うち10軒未復旧)
下北山村	370軒	
川上村	2,300軒	
十津川村	8,420軒	(うち70軒未復旧)
東吉野村	4,300軒	
野迫川村	1,400軒	(うち80軒未復旧)

○NTT西日本 不通回線数 9月11日(日) 7:00時点  
 9月10日 12:08時点で不通回線の復旧は完了。ただし、交換局と家庭等を結ぶケーブルの被災により通話ができないエリア(十津川村折立地区、長殿地区、五條市宇井地区等)があるため、順次、調査・点検中(9月11日 折立地区の復旧に着手)。

○KDDI 9月11日(日) 7:00現在  
 未復旧基地局数 10局  
 十津川村7局、黒滝村2局、五條市大塔町1局  
 ※五條市大塔支所に移動基地局設置、稼働中

○NTTドコモ 9月11日(日) 7:00現在  
 十津川村、五條市大塔町周辺、天川村の一部で利用できない状況  
 ※五條市大塔町宇井地区において、移動基地局車によりサービス復旧  
 衛星携帯電話を貸し出し(五條市役所 10台、野迫川村役場 6台、十津川村役場 29台、川上村役場 4台、天川村役場 6台、各々発信専用として運用中)  
 緊急連絡用携帯電話を貸し出し(十津川村役場 10台)

○奈良交通 運休状況 9月11日(日) 7:00現在  
 榛原東吉野線(千代橋～大又間)  
 八木新宮線(城戸～十津川温泉～新宮駅間)  
 十津川線(城戸～十津川温泉間)  
 下市天川線(天川川合～中庵住間)  
 八木大滝線(北塩谷口～湯盛温泉杉の湯間で迂回運行(川上村役場には停車しない)。国樺経由のバスは当分の間、樫尾経由で運行。)

○県内水道施設の断水状況 9月11日(日)7:00現在  
※別添「県内水道施設の断水戸数」のとおり

○高圧ガス保安協会 9月11日(日)7:00現在

十津川村	10kg容器3本、20kg容器14本流失、20kg容器2本水没
五條市大塔町	50kg容器11本、20kg容器25本、10kg容器10本流失
御杖村	10kg容器2本、20kg容器2本埋没(20kg容器は土砂撤去済み)
天川村	20kg容器4本流失
東吉野村	LPガス容器埋没(土砂を撤去し供給開始済み)
曾爾村	20kg容器2本撤去(土砂崩れに伴い)
宇陀市室生	50kg容器2本撤去(家屋倒壊の危険に伴い)
山添村	土砂崩れによりガス漏洩(改善工事完了)
野迫川村	20kg容器約10本埋没

## 県内水道施設の断水戸数

市町村名	総断水戸数	現在断水戸数
五條市	93	復旧済み
宇陀市	11	復旧済み
黒滝村	25	復旧済み
天川村	275	2
野迫川村	53	37
十津川村	482	復旧済み
下北山村	20	復旧済み
上北山村	4	復旧済み
川上村	14	復旧済み
東吉野村	137	24
合計	1114	63

奈良公園管理区域において倒木 13 箇所（対応済み）

枝折 3 箇所（対応済み）

→（県奈良公園管理事務所：0742-22-0375）



## 社会福祉施設等の被災状況

別紙9

【平成23年9月11日現在】

都道府県名	市町村名	施設種別	施設名	定員	罹災日	被害状況	避難の有無	現在の状況	
奈良県	吉野郡十津川村	障害者支援施設 (知的障害者入所更正施設)	こだまの里	44	9月4日	グラウンド一部流失。フェンス流失。	無	9/4入所者が「山崎地内」の集会所に避難したが、9/5施設に戻った。食料・薬備蓄有り。ライフライン確保。	9/7確定
奈良県	五條市	認可保育所	大塔保育園	20	9月4日	床上浸水により床一面に泥が覆っている。 給水設備が土砂崩れにより崩壊。	無	保育所閉園中	9/7確定
奈良県	五條市	デイサービス施設	五條市立デイサービスセンターおおう		9月4日	建物内に土砂流入し、備品・道具等利用不可能。 土砂崩れにより湧水取水地が流出。	無	職員は施設退去済み。 現在閉所状態。	9/7確定

○県の体制

9月 1日 (木)	15 : 48	風水害等災害警戒体制	1号警戒配備
9月 2日 (金)	3 : 34	風水害等災害警戒体制	2号警戒配備
9月 4日 (日)	8 : 30	災害対策本部設置	
		第1回災害対策本部会議開催	
9月 5日 (月)	9 : 00	第2回災害対策本部会議開催	
	13 : 30	第3回災害対策本部会議開催	
9月 7日 (水)	17 : 00	第4回災害対策本部会議開催	
9月 8日 (木)	15 : 00	第5回災害対策本部会議開催	
9月 9日 (金)	13 : 00	第6回災害対策本部会議開催	
9月10日 (土)	13 : 00	第7回災害対策本部会議開催	

○市町村の体制

9月2日 (金)	6 : 00	十津川村	災害対策本部設置
	10 : 00	曾爾村	災害対策本部設置 (9月5日 18:00 廃止)
	13 : 00	上北山村	災害対策本部設置 (9月6日 15:34 廃止)
	16 : 00	黒滝村	災害対策本部設置
	16 : 00	東吉野村	災害対策本部設置 (9月6日 18:30 廃止)
	17 : 00	下市町	災害対策本部設置 (9月5日 12:00 廃止)
	16 : 10	吉野町	災害対策本部設置 (9月5日 10:30 廃止)
	19 : 00	御所市	災害対策本部設置 (9月4日 20:50 廃止)
	20 : 35	五條市	災害対策本部設置
	21 : 18	大和高田市	災害対策本部設置 (9月4日 13:00 廃止)
	22 : 00	御杖村	災害対策本部設置 (9月6日 8:00 廃止)
9月3日 (土)	8 : 00	野迫川村	災害対策本部設置
9月4日 (日)	1 : 00	天川村	災害対策本部設置
	17 : 30	川上村	災害対策本部設置
9月8日 (木)	18 : 30	五條市	災害対策本部を大塔支所へ移転

《参考》五條市役所大塔支所

所在地 五條市大塔町辻堂41番地

電話番号 (0747) 36-0311

# 奈良県十津川村現地災害対策本部の活動状況

(9月11日 7:00)

## 体制の整備

十津川村からの活動要望を受け、取材対応等広報活動、村、国及び県災害対策本部との連絡調整、仮設・復興住宅に関すること、ボランティアセンターの開設準備、住民からの相談対応窓口に関すること、災害救助法に関する事務支援、救援物資の受入れ・仕分けなど、必要な支援の実施に向けた体制を整備。

## 当面の活動

- 応急対策に必要な情報収集
- 村役場業務の支援
- 被災地における救援業務の実施