

報道資料

平成22年 7月15日
奈良県 防災統括室
担当：中田
直通：27-8448
内線：2272

大雨に関する被害状況等について（追加報）

（7月15日14：20発表）

1. 被害状況（14：00現在）

○人的被害

奈良市中町において崖くずれが発生し、住家に土砂が流入
（1名軽傷、建物一部損壊）

○その他被害（人的、建物被害なし）

- ・三郷町 町内山間部において崩土。道路被害なし
- ・五條市 北宇智小学校（住川町）グラウンドの一部法面崩落（幅50m×高さ15m）
- ・大淀町 4箇所
鉾立地内2箇所（復旧済み1箇所、復旧中1箇所）山の法面の崩土
（いずれも高さ2m×幅5m）
薬水地内1箇所 民家の裏山で崩土（高さ5m×幅5m）
比叢地内1箇所 山の法面の崩土（高さ2m×幅7m）
- ・桜井市 5箇所
倉橋出屋敷地内 市道の路肩崩壊（幅1m×長さ5m）
初瀬地内 神社の裏山で崩土
大字中谷地内 市道の路肩崩壊（幅1m×長さ3m）
大字飯盛塚地内 市道の路肩崩壊
大字竜谷地内 民家の裏で崩土
- ・奈良市 田原春日野町地内1箇所 民家の裏で崩土

2. 避難の状況（14：00現在）

○避難者なし

3. 道路状況 道路管理課（電話：0742-27-7499）

○通行規制

- 国道・県道 ※別紙のとおり
- 市道
- ・宇陀市室生区龍口（市道阿清水線）
路肩崩壊のため13日より通行止め（約1km）。復旧対応中
 - ・五條市小島町（市道栄山寺原線）
山の法面崩落のため14日16:30より通行止め（15m）
 - ・大和郡山市矢田町地内（市道矢田南北線）
路肩崩壊 通行規制なし
 - ・天理市滝本町地内（市道711号線）
土砂崩れにより通行規制 現在復旧中
 - ・山添村大字室津内（村道室津桐山線）
土砂崩れにより通行止め

4. 河川被害 河川課（電話：0742-27-7503）

○特になし

5. 交通状況

○奈良交通

- ・「下中の川」～「法用口」間での崩土のため、柳生線、JR奈良駅～石打系統は
邑地中村で折り返し運行
- ・天理市滝本地内での規制により、天理駅～苅原・国道針・六郷小学校前系統は
下滝本～上滝本間で、バイパスへ迂回運行

・大台ヶ原線 全便運休

6. ライフライン状況

○関西電力

・停電 大淀町総停電数約70軒(13:53復旧済み)

7. 県の体制

7月14日(水)	22:10	風水害等災害警戒体制	1号警戒配備	
7月15日(木)	4:20	風水害等災害警戒体制	1号警戒配備	解除

道路の通行規制状況(第10報)

平成22年7月15日

13時00分

道路管理者:奈良県 担当課:道路管理課
(TEL:0742-27-7499/FAX:0742-27-5670)

状況	路線名	規制区間	延長	規制開始時間		規制解除時間		迂回路	備考
継続	一般県道 福住上三橋線	奈良市興隆寺町～ 奈良市高樋町	2.0km	2010 6/17	6:00	未	定	有	奈良市興隆寺町地内の県道上部の法面で地すべりのおそれがあるため。 人身・物損無し 孤立集落無し 迂回路 国道25号 国道169号
継続	一般国道 310号	五條市中之町～ 五條市上之町	2.7km	2010 7/13	8:30	未	定	有	崩土のため 長さ=10m 高さ=10m 人身被害・物損被害ともに無し 孤立集落無し 迂回路は五條市道:中筋上之線
継続	主要地方道 笠置山添線	奈良市邑地町～ 奈良市月ヶ瀬桃香野	3.5km	2010 7/14	17:00	未	定	有	崩土のため 長さ=30m 高さ=15m 幅=8m 人身被害・物損被害ともに無し 孤立集落無し 迂回路は広域農道
継続	一般県道 桜井明日香吉野線	吉野町千股(砂防公園前)～ 明日香村栢森	4.0km	2010 7/14	18:00	未	定	無	崩土のため 人身被害・物損被害ともに無し 孤立集落無し 迂回路なし
解除	一般国道 425線	十津川村大野(村界)～ 十津川村小原(168号分岐)	23.8km	2010 7/15	0:00	2010 7/15	12:10	無	時間雨量15mmを超えたため 規制基準15mm 時間雨量19mm
継続	一般県道 龍神十津川線	十津川村上湯川地内	0.1km	2010 7/15	10:00	未	定	無	崩土のため 長さ=15m 高さ=30m 幅=5m 規模=400㎡ 人身被害・物損被害ともに無し 孤立集落無し 迂回路無し