

訓 練

報 道 資 料

平成23年6月7日
奈良県 防災統括室
担当：榊原、永岡
直通：27-8448
内線：2282

奈良県北部地震 ライフライン等被害状況（第1報）

1. 地震の概要（気象庁地震火山部発表）

発生日時：平成23年6月7日（火）13時33分
震源地：奈良県北西部、震源地の深さ：約10km
地震の規模：マグニチュード8.0

2. ライフライン状況

（1）電気（6月7日）

関西電力（株） 13：45 災害対策本部設置
奈良県全域 停電中

（2）ガス（6月7日）

大阪ガス（株） 13：30 災害対策本部設置

地震による自動停止のためガス供給停止、被害状況調査・収集中
奈良市、大和高田市、大和郡山市、天理市、生駒市、香芝市、平群町、
三郷町、斑鳩町、安堵町、川西町、上牧町、王寺町、広陵町、河合町

桜井ガス（株） 13：40 災害対策本部設置
ガス供給緊急停止（約6,000戸供給停止）

大和ガス（株） 13：45 災害対策本部設置
ガス設備被害のため供給停止

橿原市、大和高田市、葛城市、御所市、桜井市、明日香村、香芝市、広陵町、
簡易ガスについては、ガス設備被害のため調査巡回中

（株）大武 13：40 災害対策本部設置

地震による自動停止のためガス供給停止、被害状況調査中
香芝市

(社) 奈良県高圧ガス保安協会 13:37 災害対策本部設置
家屋倒壊によるマイコンメータ作動等のためガス遮断、被害情報収集中
奈良県全域

五条ガス(株) 13:35 災害対策本部設置
五條市 被害状況不明、調査中。二時災害防止のため供給停止

(3) 水道 (6月7日)

(上水道)

奈良県水道局 13:30 災害対策本部設置
水道管理センター 送水管調査中
御所浄水場 停電(現在、自家発電にて給電) 漏水調査中

市町村営水道(県地域政策課)
全市町村 被害状況を確認中

(下水道)

下水道課 6月8日 13:35
奈良県第2浄化センター 被害状況調査中 1系列/7系列 処理機能低下
流域下水道葛下川幹線 被害状況調査中 管梁被害 200m/12km 人孔浮上
流域下水道葛城川幹線 被害状況調査中 管梁被害 300m/23km 人孔浮上

(4) 通信 (6月7日)

NTT西日本(株)奈良支店
奈良県全域、地震見舞い呼による電話路輻輳
通話規制中(自動)

災害用伝言ダイヤル開設準備
バックアップエンジン始動

KDDI(株)(14:00)

奈良県全域通信規制中
通信障害のため基地局サービス停止

奈良市、橿原市、大和郡山市、天理市、生駒市、桜井市、その他市町村
(バックアップ回線確認中))

(株)NTTドコモ 奈良支店
ほぼ奈良県内全域において、電話回線輻輳。
重要通信確保のため、利用制限の実施。

(5) 交通

道路(道路管理課 6月7日 14:00現在)

西名阪自動車道	全線通行止め	被害状況を調査中
名阪国道	全線通行止め	被害状況を調査中
京奈和自動車道	全線通行止め	被害状況を調査中
第2阪奈道路	全線通行止め	被害状況を調査中
南阪奈道路	全線通行止め	被害状況を調査中

県内主要道路調査中

鉄道

西日本旅客鉄道(株)	13:55	13:35	災害対策本部設置
関西本線	上下線	加茂～久宝寺	不通 点検中(乗客誘導中)
奈良線	上下線	奈良～京都	不通 点検中(乗客誘導中)
桜井線	上下線	奈良～高田	不通 点検中(乗客誘導中)
和歌山線	上下線	王寺～五条	不通 点検中(乗客誘導中)
桜井線	上下線	京終～帯解	不通 溜池の築堤崩壊(固定監視・作業員手配中)
桜井線	上下線	奈良～京終	不通 軌道変状(固定監視・作業員手配中)

近畿日本鉄道(株) 13:56現在

京都線	全線不通	被害状況調査中
橿原線	全線不通	被害状況調査中
田原本線	全線不通	被害状況調査中
生駒線	全線不通	被害状況調査中
天理線	全線不通	被害状況調査中
奈良線	全線不通	被害状況調査中
大阪線	全線不通	被害状況調査中
吉野線	全線不通	被害状況調査中
南大阪線	全線不通	被害状況調査中
御所線	全線不通	被害状況調査中

バス

奈良交通(株)	13:40現在	13:40	災害対策本部設置
全線調査中			
原因: 通行規制 信号機停止 各所渋滞			
被害程度: 大幅な遅延			