

奈良県営水道の浄水発生土の放射性物質測定結果

奈良県営水道の桜井浄水場と御所浄水場の浄水発生土から放射性物質は検出されませんでした。

1. 採取場所 桜井浄水場（桜井市初瀬3701）
御所浄水場（御所市戸毛367-2）
2. 試料採取日 平成23年6月24日
3. 分析機関 いであ株式会社
4. 測定結果

単位：Bq/kg

試験項目 試料名	放射性ヨウ素131 I-131	放射性セシウム134 Cs-134	放射性セシウム137 Cs-137
桜井浄水場 浄水発生土	検出せず	検出せず	検出せず
御所浄水場 浄水発生土	検出せず	検出せず	検出せず

5. その他

- ・水道水の取水地点は、以下のとおりです。

桜井浄水場：淀川水系宇陀川 室生ダム（宇陀市室生大野）

御所浄水場：紀の川水系紀の川(吉野川)下淵頭首工(大淀町下淵、下市町新住)