

11. 十津川村野尻(小原谷)

位置図



- ・台風12号の豪雨により山腹が崩壊
(累計降雨量 : 1,358mm 風屋)
- ・山腹崩壊により、小原谷にて土石流が発生
(崩壊土砂量 : 2,630,000m³)
- ・崩落土砂により熊野川を閉塞



- ・人家2棟流出
- ・2名死亡、6名行方不明

被災状況

