


14. 黒滝村赤滝(柏原谷川)

位置図



被災状況



- ・台風12号の豪雨により赤滝地内の山腹が崩壊
(累計降雨量 : 711mm 寺戸)
(崩壊土砂量 : 700,000m³)
- ・崩壊土砂が柏原谷川を閉塞



・赤滝地区において、避難指示
(人的被害なし)