


# 15. 十津川村杉清(小井谷)

河道閉塞状況(崩壊正面から撮影)



河道閉塞状況(下流側から撮影)



河道閉塞状況(上流から撮影)



末端状況

