

【特別支援学校耐震化状況】

学校名	棟番号	棟名	耐震化種別 最小Is値	採用 コンクリート強度 (N/mm ²)	耐震化予定	耐震化までの安全対策
盲学校	1	管理教室棟	補強済	—		
盲学校	4-1~4-2	寄宿舍	補強済	—		
盲学校	5	エレベーター	新耐震	—		
盲学校	9-1~9-2	屋内運動場	補強済	—		
盲学校	18	臨床実習棟	新耐震	—		
盲学校	22	教室棟	補強済	—		
盲学校	23-1~23-2	教室棟	補強済	—		