

【特別支援学校耐震化状況】

学校名	棟番号	棟名	耐震化種別 最小Is値	採用 コンクリート強度 (N/mm ²)	耐震化予定	耐震化までの安全対策
奈良東養護学校	1-1	管理普通特別教室棟	補強済	—		
奈良東養護学校	2-2	エレベーター	新耐震	—		
奈良東養護学校	6	普通特別教室棟	0.77	22.9		
奈良東養護学校	7	特別教室棟	0.93	21.7		
奈良東養護学校	8	普通特別教室棟	0.85	22.7		
奈良東養護学校	12	普通教室棟	1.21	13.5		
奈良東養護学校	17	教室棟	新耐震	—		
奈良東養護学校	21	屋内運動場	新耐震	—		
奈良東養護学校	24	特別教室棟	新耐震	—		
奈良東養護学校	51	管理普通特別教室棟	補強済	—		
奈良東養護学校	52	普通特別教室棟	0.75	22.5		
奈良東養護学校	53	エレベーター	新耐震	—		
奈良東養護学校	56	屋内プール	新耐震	—		
奈良東養護学校	59	屋内運動場	補強済	—		