

報 道 資 料

令和 2年 2月28日

奈良県	まちづくり推進局
	建築安全推進課 開発指導係
担 当	小松、堀田
ダイヤル	0742-27-7573 (内線 4421)
三郷町	総務部 総務課
担 当	安井
ダイヤル	0745-43-7311

平成29年10月の台風21号により被災した三郷町東信貴ヶ丘の 宅地復旧工事が完了しました

平成29年10月22日に台風21号の降雨により宅地擁壁が崩壊し、近畿日本鉄道(株)による応急復旧工事を経た後に、住民の方が復旧工事に着手されておりましたが、このたび、宅地の復旧工事が完了しました。

奈良県と三郷町は、隣接する鉄道敷の管理者である近畿日本鉄道(株)と住民の方との間で工事等の調整を行うなど、住民の方の早期帰宅に向けコーディネートを行って参りました。

昨年(平成28年)の12月22日には住民の方全員が帰宅され、このたび、宅地の復旧工事が完了し、安心・安全な生活が戻ったところです。

なお、被災以降の経緯は、下記のとおりです。

記

(被災以降の経緯)

平成29年10月22日	台風21号の降雨により宅地擁壁が崩壊
平成29年10月27日	近鉄、三郷町によりブルーシートを設置
平成29年11月 9日	学識経験者による現地確認
平成29年11月15日～	奈良県による原因究明調査
平成29年12月 7日	近鉄による応急復旧(モルタル吹付、建物サポート)着手
平成29年12月23日	近鉄による応急復旧(モルタル吹付、建物サポート)完了
平成30年 2月 4日	奈良県から原因究明調査の結果を公表
平成30年 7月27日	住民の方が復旧に向けた測量・設計会社と契約
平成30年10月19日	住民の方が復旧工事の施工業者と契約
平成30年12月20日	復旧工事に着手
平成31年 1月22日	住民の方、近鉄間で近鉄用地の売買契約を締結
令和元年12月22日	住民の方全員が帰宅
令和 2年 2月27日	宅地復旧工事が完了

三郷町東信貴ヶ丘2丁目 被災宅地の状況



工事が完了
R2. 2. 27



崩壊直後の状況
H29. 10. 23