

【特別支援学校耐震化状況】

| 学校名 | 棟番号 | 棟名 | 耐震化種別 最小Is値 | 採用 コンクリート強度 (N/mm ²) | 耐震化予定 | 耐震化までの安全対策 |
|--------|-----|---------|----------------|--|-------|------------|
| 高等養護学校 | 1 | 管理教室棟 | 補強済 | — | | |
| 高等養護学校 | 2 | 普通特別教室棟 | 補強済 | — | | |
| 高等養護学校 | 3 | 普通特別教室棟 | 0.73 | 25.8 | | |
| 高等養護学校 | 4 | 職業訓練室 | 補強済 | — | | |
| 高等養護学校 | 6-1 | 屋内運動場 | 補強済 | — | | |
| 高等養護学校 | 11 | 教室棟 | 新耐震 | — | | |