

【高等学校耐震化状況】

学校名	棟番号	棟名	耐震化種別 最小Is値	採用 コンクリート強度 (N/mm ²)	耐震化状況	安全対策など
奈良南高校（吉野学舎）	22	屋内運動場	補強済	—		
奈良南高校（吉野学舎）	24	ブリッジ	補強済	—		
奈良南高校（吉野学舎）	40	艇庫	新耐震	—		
奈良南高校（吉野学舎）	41-1～41-2	クラブハウス・部室・倉庫	新耐震	—		
奈良南高校（吉野学舎）	42-1～42-3	普通特別教室棟	補強済	—		
奈良南高校（吉野学舎）	43	普通特別教室棟	補強済	—		
奈良南高校（吉野学舎）	44	普通特別教室棟	補強済	—		
奈良南高校（吉野学舎）	45-1～45-4	管理特別教室棟	補強済	—		
奈良南高校（吉野学舎）	46	産振棟	補強済	—		
奈良南高校（吉野学舎）	47	産振棟	補強済	—		