

## 学校施設におけるブロック塀等の安全対策等状況調査の結果について

(1) 公立学校における調査結果の概要 (平成 31 年 4 月 1 日現在)

(単位：校)

	学校数 (※1)	ブロック塀等の無い学校及び撤去済の学校 (※2)	安全確認済み (改修含む)	2020年3月末までに完了予定の学校	安全対策が完了及び完了予定の学校	割合	外観点検では安全性に問題ないが、内部点検が未完了のブロック塀等について点検中の学校	2020年4月以降に安全対策を完了予定の学校	安全対策が未完了の学校	割合
全国	37,939	27,022	3,451	3,199	33,672	88.8%	2,953	1,314	4,267	11.2%

※1 「学校施設におけるブロック塀等の安全点検等状況調査の結果」(平成 30 年 8 月 10 日文科省公表)において公表されている数字

※2 「学校施設におけるブロック塀等の安全点検等状況調査の結果」(平成 30 年 8 月 10 日文科省公表)においてブロック塀等を有しないとされた学校及び、前回調査後に廃校となった学校を含む

※ 県・市町村別の詳細については別紙をご参照ください

(2) 県立学校におけるブロック塀等対応状況

平成 30 年 6 月 18 日に発生した大阪北部を震源とする地震の発生後、全ての問題あるブロック塀に対し、付近への立入禁止や張り紙等の注意喚起等の応急措置を実施し、緊急に撤去等対策が必要としていた 16 校において、平成 30 年度中に安全対策が完了しています。残る 8 校のブロック塀についても順次対応を実施しています。

学校施設におけるブロック塀等の安全対策等状況調査集計結果

別紙

	学校設置者名	学校数 (※1)	調査対象校 (※2)	①ブロック塀等の有無			②ブロック塀等を有する学校[B]							③ブロック塀等を有していない学校[C]				
				ブロック塀等を有する学校	ブロック塀等を有していない学校	保有する全てのブロック塀等の安全性を確保している学校	外観に基づく点検及びブロック内部の点検によりブロック塀等の安全性の確認が取れた学校	改修、又は新たなブロック塀等への再整備により安全対策を完了した学校	外観に基づく点検、又はブロック内部の点検の結果、安全性に問題があるブロック塀等を有する学校	保有する全てのブロック塀等の安全対策を2020年3月末までに完了予定の学校	保有する全てのブロック塀等の安全対策を2020年4月以降に完了予定の学校	点検が完了した学校	外観に基づく点検は完了しているが、ブロック内部の点検が完了した学校	外観に基づく点検が完了した学校	ブロック塀等以外の囲障への再整備、又は恒久的な撤去の安全対策を完了した学校	新たな囲障への再整備に向けた撤去を完了した学校	新たな囲障への再整備については2020年3月末までに完了予定の学校	新たな囲障への再整備については2020年4月以降に完了予定の学校
			A [B+C]	B [D+G+J]	C [M+N]	D [E+F]	E	F	G [H+I]	H	I	J [K+L]	K	L	M	N [O+P]	O	P
00	奈良県	45	24	8	16	0	0	0	0	0	0	8	8	0	16	0	0	0
01	奈良市	98	56	44	12	25	24	1	19	19	0	0	0	0	12	0	0	0
02	大和高田市	20	16	6	10	6	4	2	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0
03	大和郡山市	27	9	6	3	6	0	6	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0
04	天理市	22	7	3	4	1	0	1	2	2	0	0	0	0	4	0	0	0
05	橿原市	37	18	10	8	10	4	6	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0
06	桜井市	20	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0
07	五條市	16	3	1	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	0	0	0
08	御所市	14	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0
09	生駒市	27	16	15	1	0	0	0	15	14	1	0	0	0	1	0	0	0
10	香芝市	23	3	1	2	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2	0	0	0
11	葛城市	12	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
12	宇陀市	15	2	2	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
13	山添村	3																
14	平群町	6	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
15	三郷町	4																
16	斑鳩町	8																
17	安堵町	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
18	川西町	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
19	三宅町	3	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
20	田原本町	12	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	曽爾村	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
22	御杖村	2	2	2	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	高取町	4	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
24	明日香村	3																
25	上牧町	6	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
26	王寺町	8	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
27	広陵町	13	2	2	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
28	河合町	6	4	4	0	0	0	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0
29	吉野町	5	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
30	大淀町	6	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	下市町	9	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0
32	黒滝村	3																
33	天川村	3																
34	野迫川村	2																
35	十津川村	3																
36	下北山村	2																
37	上北山村	2																
38	川上村	2																
39	東吉野村	3	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	500	189	108	81	56	36	20	42	41	1	10	10	0	81	0	0	0

※1 学校数は、「学校施設におけるブロック塀等の安全点検等状況調査の結果」(平成30年8月10日文科科学省公表)において公表されている数字

※2 調査対象校は、「学校施設におけるブロック塀等の安全点検等状況調査の結果」(平成30年8月10日文科科学省公表)においてブロック塀等を有すると回答した学校数