

(様式)

施工体制確認調査（建設工事）の実施概要

令和6年11月11日
奈良県総務部知事公室
消防救急課

工事名（工事番号） : 奈良県消防学校西寮洗濯洗面室等・本館外壁等（2期）改修工事（-
調査を実施した業者名 : 廣岡建設株式会社
住所 : 奈良市茗荷町1033番地

調査項目	調査内容
1. 入札価格の積算内訳	設計仕様に適合した工種、数量により積算がなされていることが確認できる。
2. 配置予定技術者の資格等	適正な技術者の配置が予定されていることが確認できる。
3. 工程計画	工事条件に適合した工程が計画されていることが確認できる。
4. 品質確保体制（品質管理計画）	
5. 1から3までの事情聴取した結果についての調査検討	設計仕様及び工事条件等に適合した施工体制が計画されている。
6. その他必要な事項	特になし。