


重要文化財大神神社三ツ鳥居 修理前写真



正側面全景 南西より



三ツ鳥居 柱下部詳細



欄間彫刻 欠失状況

重要文化財大神神社三ツ鳥居 修理対象欄間



①南より8 (南方瑞垣 三ツ鳥居南3間目北)



②南より9 (南方瑞垣 三ツ鳥居南3間目南)



③南より10 (南方瑞垣 三ツ鳥居南2間目北)



④南より11 (南方瑞垣 三ツ鳥居南2間目南)



⑤南より14 (三ツ鳥居 南脇鳥居南)



⑥南より16 (三ツ鳥居 北脇鳥居南)



⑦南より19 (北方瑞垣 三ツ鳥居北1間目北)



⑧南より21 (北方瑞垣 三ツ鳥居北2間目北)



⑨南より25 (北方瑞垣 三ツ鳥居北4間目北)



⑩南より34 (北方瑞垣 三ツ鳥居北9間目)